前回の詳しい診断

調べた日： 2099年4月5日　　調べた人： 試験 一郎

基本情報

場所コード	K01	架空公園 木の番号	AB001	
木の種類	テストノキ			
植えた年	1990			
手入れ	毎年			

全体の写真



弱点

枝	①枯れ枝	■無 □有	[　　]	
	②腐朽	□無 ■有（小）	[　C　]	地上2m、10×5cm
	③亀裂	■無 □有	[　　]	
幹	①空洞	■無 □有	[　　]	
	②腐朽	□無 ■有(大)	[　D　]	芯達
	③亀裂	■無 □有	[　　]	
根	①腐朽	■無 □有	[　　]	
	②鋼棒	□無 ■有	[　　]	18/28cm
	③揺れ	■無 □有	[　　]	

弱点の図

見た目の評価

生育	B	
危険度	D	（理由）

まとめ　C　　飾り　前回より悪化している。

周りの様子

木の番号　AB001

場所コード　K01　架空公園

配置の図

周りの写真

北側から

ま	人の通り	□無 ■有	[　　] 歩行者
わ	建物	■無 □有	[　　]
り	車	■無 □有	[　　]

土地の使われ方　住宅地

メモ