CORTEQS · BERLİN / V7 TESLİM DENETİMİ

%55

Genel editoryal yayına hazırlık

Eindhoven · CITY-039

Karar: Şu hâliyle yayına alınmamalı. İçerik miktarı güçlü ve ücretsiz lisans kaydı bulunan geniş bir fotoğraf havuzu var. Fakat doğrulanmış bilgi hataları, yanlış görsel eşleşmeleri, eksik korunan kaynak dosyaları ve site sözleşmesi uyumsuzlukları yayın öncesi düzeltilmeli.

Bu yüzde, beş alandaki bulgulara dayanan **yaklaşık editoryal değerlendirmedir**. “Satırların %55’i doğru” veya yönetim panelindeki dosya tamamlama yüzdesi anlamına gelmez. Kritik hata sayısı sıfırlanmadan yüksek toplam puan tek başına yayın izni vermez.

İncelenen teslim	Sonuç
247 bilgi kartı · 93 mekân · 16 mahalle	Miktar yeterli; doğruluk ve denge düzeltmesi gerekli
272 fotoğraf · 272 canlı Commons kaydı	Lisans etiketleri eşleşiyor; her kare yayın için uygun değil
1.095 teslim dosyası · 337 içerik/eylem URL’si	Dosya envanteri doğrulandı; 1 tekrarlanan 404, 81 erişim teyidi açık
272 korunan indirme kopyası yolu	Excel’de yazılı; dosyalar teslimde bulunmuyor

21 Ekim 2026 · Hazırlayan: Codex
Barış’ın Drive’daki teslimi, mevcut Corteqs sözleşmesi ve birincil kaynaklar üzerinden incelendi. Şehir içeriği, DB ve Drive dosyaları değiştirilmedi.

İncelenen Drive klasörü · drive.google.com

1. Puanlama ve içerik envanteri

Önceki şehir denetimleriyle karşılaştırılabilir olmak için aynı ana alanlar ayrı ağırlıklarla değerlendirildi. Aşağıdaki katkıların toplamı 55/100'dür. Teknik hatalar ve içerik yanlışları ayrı ayrı raporlanır; aynı sorun her tekrarında bağımsız editoryal hata sayılmaz.

Alan	Ağırlık / katkı	Gerekçe
Bilgi kartları, kaynaklar ve sayfa metinleri	35 / 18	Kapsam güçlü; hukuk, destekler, ücret ve yerel uygulamalarda doğrulanmış hatalar var.
Mekân, mahalle ve rotalar	20 / 11	93 mekân alt sınırı geçiyor; adres, semt ve rota kurgusunda düzeltme gerekiyor.
Fotoğraf doğruluğu ve editoryal seçim	20 / 14	272 görsel mevcut; yanlış şehir, yanlış nesne, resim/çizim ve arşiv bağlamı sorunları var.
Ücretsiz kullanım ve lisans kanıtları	15 / 9	Canlı Commons lisansları eşleşiyor; korunan indirme kopyaları ve nihai hak incelemesi eksik.
Teslim yapısı ve siteye aktarılabilirlik	10 / 3	Kök klasör doğru; mevcut doğrulayıcı, sayfa sözleşmesi ve v7 kaynak zinciri geçilmiyor.

Berlin alt sınırı ve üretim hedefi

Bölüm	Mevcut	Berlin alt sınırı	Gelişim hedefi
Bilgi kartı	247	212	240
Mekân	93	92	120
Mahalle	16	12	16
Konu	12	12	12
Mekân/mahalle fotoğrafı	264	187	250
Kapak fotoğrafı	8	6	8
Rota	12	9	12
Sözlük terimi	85	48	60

Ek envanter: 549 eylem bağlantısı, 233 kaynak kaydı, 10 yolculuk adımı, 37 sayfa alanı, 272 kanıt satırı ve 272 FotoğrafKaynakları satırı. EkDetaylar boş; bu bölümün tek başına boş olması ret gerekçesi sayılmadı. Mekân hedefinde 27 kayıt eksik; alt sınırın geçilmesi olumlu, 120 hedefinin karşılandığı söylenemez.

2. Neye, hangi kapsamda bakıldı?

• Drive bulut envanteri ile yerel, değiştirilmeyen denetim kopyası karşılaştırıldı. 1 Excel + 272 fotoğraf + 816 lisans/kanıt JSON'u + 6 teslim dosyası = 1.095 dosya. Bulut adı/boyutu ile yerel dosya adı/boyutu arasında fark bulunmadı.

• Excel buluttan ayrıca indirildi; yerel kopyayla byte düzeyinde aynı. Sürüm: CITY-039_eindhoven_v001.xlsx; 605.912 bayt. Bulut değişiklik zamanı: 21.10.2026 09:34:35 Türkiye saati.

• Tüm tabloların kayıtları, kimlik ve referansları, zorunlu alanları, sayıları, SHA-256 özetleri, JSON alanları ve fotoğraf dosyaları otomatik tarandı. Kart metinleri, mekân/mahalle/rota anlatıları ve sözlük editoryal okumadan geçirildi.

• 272 fotoğrafın tamamı 14 temas paftasında görsel tarandı. Şüpheli kareler kaynak başlığı/açıklaması ve mevcut konum verileriyle karşılaştırıldı. Bu, her pikselin tam çözünürlükte tek tek incelendiği veya fiziksel mekâna gidildiği anlamına gelmez.

• 272 Commons kaydı canlı API'den okundu. Lisans etiketi ve kaynak kayıtlarındaki özgün dosyanın SHA-1 kimliği canlı kayda karşı kontrol edildi. 337 benzersiz kaynak/eylem URL'si istendi; ilk kontrolde başarılı olmayan 83 URL yeniden denendi.

• Özellikle hukuk, para, yardım hakkı, sağlık, eğitim ve taşınma açısından sonuç doğuran seçilmiş iddialar birincil kaynaklarla karşılaştırıldı. Raporda kesin hata ile doğrulanması gereken iddia ayrıldı. Her cümlenin tüm istisnalarını kapsayan tam mevzuat onayı verilmedi.

İncelenen sürümün parmak izi

SHA-256: 55366c2123eb5547e19132040267c1676b0b2b099b479b1b7002e042042c104b

Toplam denetim kopyası: 94.693.869 bayt (yaklaşık 94,7 MB). Teslim notundaki "~0 MB" ifadesi hatalıdır. Sonradan Drive'da değişiklik yapılırsa bu rapor yeni sürümü otomatik onaylamaz.

Güçlü taraflar

Ana klasör yapısı mevcut sisteme uygun: Excel kökte; Fotoğraflar, Teslimler ve Lisans kanıtları ayrı. Tüm 93 mekân ve 16 mahalle en az bir fotoğrafa bağlanmış. 272 WebP açılıyor; teslim fotoğraflarının tüm SHA-256 değerleri eşleşiyor ve byte düzeyinde yinelenen dosya yok. İnsan onayı alanlarının beklemede bırakılması doğru; eksik denetim yapılmış gibi gösterilmemiş.

3. Doğrulanmış bilgi düzeltmeleri

Aşağıdaki bulgular, ilgili Excel metni ile açılan birincil kaynak arasındaki somut farklardır. İlgili kaynak, adım, maliyet, not, sözlük ve sayfa özetleri birlikte düzeltilmeli. “İşlem anında tekrar kontrol edin” notu yanlış temel bilgiyi telafi etmez.

B01 · WW ödeneğinde çalışma koşulu yanlış

Kritik öncelik · Yanıtlar!221

Teslimde: Kart, son 5 yılda 26 hafta çalışma koşulu veriyor.

Düzeltme: UWV’nin temel hafta koşulu son 36 haftada en az 26 haftadır; iş ve ücret kaybı ile çalışmaya hazır olma koşulları da eklenmeli. Beş yıllık geçmiş ile haftalık hak kazanma koşulu birbirine karıştırılmamalı.

UWV · WW koşulları · www.uwv.nl

B02 · 2026 kira desteği kuralları eski

Kritik öncelik · Yanıtlar!144; Sözlük!32

Teslimde: Yüksek kiralı serbest sektör evlerinde destek çıkmayacağı ve sosyal segment şartı yazılmış.

Düzeltme: 2026’da yüksek kira tek başına hak kazanmayı engellemez. Hesaplama tavanı devam eder; gelir, malvarlığı ve bağımsız konut koşulları açıklanmalı. 21 yaş sınırı ve servis giderlerinin hesap dışına çıkması da güncellenmeli.

Dienst Toeslagen · 2026 değişiklikleri · www.belastingdienst.nl

B03 · Enerjide €50 + KDV genel ceza tavanı yanlış

Kritik öncelik · Yanıtlar!155

Teslimde: Erken fesih bedeli için yasal üst sınırın €50 + KDV olduğu söyleniyor.

Düzeltme: Güncel ACM açıklaması, sabit sözleşmede kalan tüketim ve fiyat farkına bağlı tedarikçi kaybını esas alıyor. Eski sözleşme rejimini ayır; evrensel €50 tavanını kaldır ve geçişten önce kişiye özel bedelin sorulmasını belirt.

ACM ConsuWijzer · Fesih bedeli · consument.acm.nl

B04 · Türkiye’den hayvan getirme rehberi eksik

Kritik öncelik · Yanıtlar!24

Teslimde: 21 gün önce aşı/mikroçip ve AB pasaportu ile seyahat planı anlatılıyor; Türkiye çıkışına özgü kan testi ve bekleme zinciri yok.

Düzeltme: Türkiye gibi ilgili yüksek risk grubundan ilk girişte sağlık sertifikası, kuduz antikor testi ve bekleme kuralları açıklanmalı. NVWA, aşıdan en az 30 gün sonra kan örneği ve uygun testten sonra 90 günlük bekleme öngörüyor; geçerli AB dönüş istisnaları ayrıca ayrılmalı.

NVWA · AB dışından evcil hayvan · english.nvwa.nl

B05 · Çocuğun tanınması ve velayet ilişkisi eski

Yüksek öncelik · Yanıtlar!125; Sözlük!15

Teslimde: Gezag için ayrı başvuru gerektiği genel kural gibi sunuluyor.

Düzeltme: 1 Ocak 2023’ten itibaren tanıma işlemi çoğu durumda ortak velayeti otomatik getirir. Önceki tanımalar ve istisnalar ayrılmalı; uluslararası özel durumlara ilişkin uyarı korunmalı.

Rijksoverheid · Erkenning ve gezag · www.rijksoverheid.nl

B06 · Serbest kira artışında yasal tavan görünmüyor

Yüksek öncelik · Yanıtlar!142

Teslimde: Sözleşmedeki artış maddesinin geçerli olduğu söyleniyor; itiraz puan sistemine indirgeniyor.

Düzeltme: 2026 serbest sektörde %4,4, orta segmentte %6,1 üst sınırını ve sözleşmedeki daha düşük oranın etkisini açıkla. Sosyal segment ve sözleşme başlangıç tarihini ayrı anlat; hepsini tek kurala indirgeme.

Huurcommissie · 2026 · www.huurcommissie.nl

B07 · Diplomatenclausule kiracı lehine garanti gibi anlatılıyor

Yüksek öncelik · Yanıtlar!138

Teslimde: Not, bu maddeyi yurt dışına çıkışta fesih olarak açıklayıp varsa kiracının lehine olduğunu söylüyor.

Düzeltme: Resmî açıklamadaki tussenhuur/diplomatenclausule, malik veya önceki kiracının geri dönebilmesine ilişkin geçici kiralama biçimidir. Kiracının iş nedeniyle ayrılmasını düzenleyen özel fesih maddesiyle karıştırılmamalı; gerçek sözleşme metni esas alınmalı.

Rijksoverheid · Kira sözleşmesi türleri · www.rijksoverheid.nl

B08 · Yatırım konutu devir vergisi 2026'ya güncellenmemiş

Yüksek öncelik · Yanıtlar!149

Teslimde: Kendi oturumu dışındaki konutta %10,4 oranı veriliyor.

Düzeltme: 1 Ocak 2026'dan itibaren alıcının kendisinin oturmayacağı konutlarda oran %8'dir. Konut dışı gayrimenkul ve istisnaları ayrı ele al; ayrıca "otomatik oturum" ifadesini "kişinin kendisinin oturacağı konut" olarak düzelt.

Rijksoverheid · Overdrachtsbelasting · www.rijksoverheid.nl

B09 · KVK kayıt bedeli eski

Orta öncelik · Yanıtlar!224 ve 234

Teslimde: İki kartta €80 kayıt bedeli kullanılmış.

Düzeltme: 2026 yeni işletme kaydı bedeli €85,15. İki kartın adım ve maliyet alanları birlikte güncellenmeli.

KVK · İnschrijfvergoeding · www.kvk.nl

B10 · VSO sonrası geri alma hakkı eksik

Yüksek öncelik · Yanıtlar!220

Teslimde: İmza sonrası geri dönüşün zor olduğu yazılıyor; yasal düşünme süresi yok.

Düzeltme: Anlaşmalı işten ayrılmada kural olarak 14 günlük yazılı geri alma hakkını; işveren bu hakkı bildirmezse 21 günü belirt. İstifa ve WW koşullarını ayrıca açıkla.

Rijksoverheid · Ontslagrecht · www.rijksoverheid.nl

B11 · 16–18 yaş eğitim yükümlülüğü yanlış sadeleştirilmiş

Yüksek öncelik · Yanıtlar!254; Sözlük!17

Teslimde: 18 yaşa kadar kısmi eğitim veya iş kombinasyonu deniyor.

Düzeltme: Startkwalificatie olmayan 16–18 yaş grubu için kural tam eğitim programıdır; BBL ile çalışma/öğrenme birleşebilir. Diploma ve muafiyet istisnalarını açıkla.

Rijksoverheid · Kwalificatieplicht · www.rijksoverheid.nl

B12 · Çocuk psikiyatrisi finansmanı yanıltıcı

Yüksek öncelik · Yanıtlar!253

Teslimde: Ağır psikiyatrik bakımın sigorta üzerinden gittiği genel ifade olarak yazılmış.

Düzeltme: 18 yaş altı jeugd-GGZ'nin belediye/Jeugdwet finansmanını doğru anlat. 18 yaş sonrası sağlık sigortası geçişi ve varsa özel bakım istisnaları ayrı belirtilmeli.

Rijksoverheid · Jeugd-GGZ ödemesi · www.rijksoverheid.nl

B13 · Kinderbijslag koşulsuz bir hak değil

Orta öncelik · Sözlük!35; ilgili çocuk desteği kartları

Teslimde: Sözlük, her çocuk için koşulsuz çeyreklik ödeme diyor.

Düzeltme: Gelir testine bağlı olmama ile koşulsuz olmayı ayır. SVB sigortalılığı, ikamet/çalışma ve oturum durumu incelenir; yalnız belediye kaydı yeterli değildir.

SVB · İkamet ve sigortalılık · www.svb.nl

B14 · Huurcommissie depozito hakemi olarak sunulmuş

Orta öncelik · Sözlük!55

Teslimde: Tanıma depozito uyuşmazlıkları eklenmiş.

Düzeltme: Huurcommissie'nin depozitonun geri ödenmesine karar vermediğini belirt. Uygun hukuki destek ve gerektiğinde mahkeme yolu ile kira/servis gideri incelemesini ayır.

Huurcommissie · Yetki sınırı · www.huurcommissie.nl

B15 · 9292 bilet satışı yok denmiş

Orta öncelik · Yanıtlar!34

Teslimde: Not alanında 9292 bilet satmaz ifadesi var.

Düzeltme: 9292 uygulaması e-bilet satıyor. Rota planlama, uygulamada bilet alma ve OVpay ile ödeme seçenekleri ayrı anlatılmalı.

9292 · E-ticket · 9292.nl

B16 · Posta etiketi sistemi Eindhoven'a uymuyor

Orta öncelik · Yanıtlar!59

Teslimde: Nee-nee ve Ja-nee açıklamaları yanlış; yerel opt-in sistemi yok.

Düzeltme: Eindhoven'da 1 Haziran 2023'ten beri reklama açık olmak için ja-sticker gerekir. Nee/nee reklamı ve Groot Eindhoven'ı durdurur; etiketsiz kutuda reklam yok, Groot Eindhoven vardır.

Gemeente Eindhoven · Posta etiketi · www.eindhoven.nl

B17 · Alışveriş akşamı yanlış gün

Orta öncelik · Yanıtlar!69

Teslimde: Perşembe akşamına alışveriş planlama öneriliyor.

Düzeltme: Şehir tanıtım kuruluşunun güncel merkez saatlerinde geç kapanış cuma günüdür. Mağaza özel saatlerini koruyarak perşembe genellemesini düzelt.

This is Eindhoven · Alışveriş · www.thisiseindhoven.com

B18 · FeelGood Market yanlış güne bağlanmış

Orta öncelik · Yanıtlar!74

Teslimde: Aylık pazarın cumartesi olduğu yazılmış.

Düzeltme: Resmî şehir etkinlik sayfasında ayın üçüncü pazarı belirtiliyor. Özel etkinlik/yer değişiklikleri için tarihli takvime bağlantı ver.

This is Eindhoven · FeelGood Market · www.thisiseindhoven.com

4. Mekân, mahalle ve rota doğruluğu

Mekân seçimi fotoğraf bulunabilirliğinin etkisini taşıyor: 93 kaydın 53'ü tarih/mimari (%57). Buna karşılık müze 5, sanat 4, sahne 5, spor 6, aile 4, doğa 8 ve yeme-içme 8. Yeme-içme satırlarının bir bölümü tek işletme yerine geniş sokak/çarşı aksı. Yerel yaşam dengesi, yalnız tarihi bina sayısını artırarak sağlanmıyor.

M01 · Muziekgebouw

Mekânlar!17

Lichttorenallee 50 ve 18 Septemberplein yönlendirmesi yanlış.

Yapılacak: Ziyaretçi girişi Heuvel 140, 5611 DK. Adres ve rota bağlantısını birlikte düzelt.

Kaynak · mge.nl

M02 · Café Wilhelmina

Mekânlar!21

Wilhelminastraat 2, 5611 GE yazılmış.

Yapılacak: Kurumun adresi Wilhelminaplein 6, 5611 HE.

Kaynak · www.cafewilhelmina.nl

M03 · Ton Smits Huis

Mekânlar!12

5624 GD posta kodu, Binnenstad alanı ve Woensel anlatısı birbiriyle de uyuşmuyor.

Yapılacak: Jacob Reviuslaan 25, 5644 TP kullan; konum/mahalle alanını yeniden eşleştir.

Kaynak · tonsmitshuis.nl

M04 · MU Hybrid Art House

Mekânlar!13

Binnenstad adresi verilmiş.

Yapılacak: MU'nun yayımladığı adres Torenallee 40-06, Strijp-S, 5617 BD. Mekân ve sanat rotası eşleşmesini düzelt.

Kaynak · old.mu.nl

M05 · Hoogenband / Tongelreep

Mekânlar!23 ve 29

Bir kart Strijp, diğeri Tongelre diyor.

Yapılacak: Aynı yüzme kompleksi Antoon Coolenlaan 1, 5644 RX adresindedir. Komplekstek alt tesisleri ayır; iki farklı semt gibi sunma. 2026 yeni rekreasyon havuzu açılışı nedeniyle eski bina fotoğrafına tarih ekle.

Kaynak · www.eindhovensport.nl

M06 · IJssportcentrum

Mekânlar!24

Strijp konumu ve sürekli açık izlenimi sorunlu.

Yapılacak: Antoon Coolenlaan 3, 5644 RX; sezon ve seans sayfasını kullan. Resmî site 17 Ekim 2026 sezon açılışını bildiriyor.

Kaynak · ijssportcentrumeindhoven.sportfondsen.nl

M07 · Speelpark De Splinter

Mekânlar!28

Stratum’da gösteriliyor.

Yapılacak: Rode Kruislaan 2, 5628 GM adresiyle konumu ve aile rotasını yeniden düzenle.

Kaynak · www.speelparkdesplinter.nl

M08 · Wilhelminaplein

Mekânlar!58; Mahalleler!13; Rotalar!12

Woensel’in eski köy meydanı ve kuzey rotasının başlangıcı gibi anlatılmış.

Yapılacak: Wilhelminaplein merkezdeki meydandır. Oud-Woensel anlatısına ve rotasına yanlış bağlanan yeri kaldır veya rotanın coğrafyasını açıkça yeniden kur.

Kaynak · www.thisiseindhoven.com

M09 · Collse Watermolen

Mekânlar!64; Rotalar!14

Bugün restoran/konaklama olarak işletildiği yazılmış.

Yapılacak: Kurum/turizm kaynağı işleyen yağ ve tahıl değirmeni ziyaretini anlatıyor. Konaklama/restoran iddiasını doğrulayamadım; ayrı işletmeyle karışıklık giderilmeli.

Kaynak · www.visitbrabant.com

M10 · W-Hal

Mekânlar!77

1950’lerden Philips fabrika holü denmiş.

Yapılacak: TU/e kendi arşivi yapıyı makine mühendisliği eğitim/araştırma holü ve MetaForum’un öncülü olarak tanımlıyor. Philips fabrikası kökeni çıkarılmalı.

Kaynak · tueinbeeld.tue.nl

M11 · TU/e Auditorium

Mekânlar!99

1950’lerde açıldığı ve soru işaretli adres yazıyor.

Yapılacak: Arşivde açılış 27 Nisan 1966; adresi kurum yerleşke planından tamamla. 1966 açılış fotoğraflarını güncel ziyaret görüntüsü gibi kullanma.

Kaynak · tueinbeeld.tue.nl

M12 · Markt kurtuluş rölyefi / istasyon plaketi

Mekânlar!85

Tek mekân kartına farklı anıtlar bağlanmış; “1947 sonrası” tarihi muğlak.

Yapılacak: Kaynak, Jos Reniers Markt rölyefini 1994 olarak tanımlıyor. İstasyon plaketlerini ayrı konumda tut; aynı galeriye başlıksız karıştırma.

Kaynak · commons.wikimedia.org

M13 · Yüzme iddiası henüz güvenilir biçimde doğrulanmış değil

Yanıtlar!86, Mekânlar!33, Rotalar!18: Karpendonkse Plas “çim plajı/gözetimli yüzme noktası” olarak sunuluyor. Açılan resmî şehir tanıtım kaynağı yüzme alanı olarak güneydeki ayrı göl IJzeren Man’ı tanımlıyor. Bu rapor gölde yüzmenin hukuken yasak olduğuna dair kesin hüküm vermiyor; mevcut gözetimli plaj iddiasını yayın için doğrulanmış kabul etmiyor.

This is Eindhoven · IJzeren Man · www.thisiseindhoven.com

M14 · Coğrafya kontrolü bir sonraki zorunlu kapı

123 fotoğrafın kaynak kaydında GPS okunabildi. Grote Beek fotoğrafları ile mekân koordinatı arasında 2,1–4,7 km fark var. Sint-Theresiakerk için kaynak GPS’si ile mekân koordinatı yaklaşık 5,3 km ayrışıyor. Commons GPS’si de yanlış olabilir: bu farklar otomatik düzeltme gerekçesi değil, belediye/kurum haritasıyla teyit gerektiren uyuşmazlıklardır. 100 Watt şişe karesindeki Seattle GPS’si de bu sınıfta ele alındı.

Rotaların uygulanabilirliği

• Rotalar!12 “Woensel kuzey”: Wilhelminaplein merkezde; diğer durakların bölge/adresleri de tek tek doğrulanmadan kuzeyde kompakt bir rota gibi sunulmamalı.

• Rotalar!11 “Strijp tasarım”: Café 100 Watt merkezde ayrı bir durak. Strijp içi kısa yürüyüş izlenimi yerine şehirler arası olmayan ama kent içi transferi açıklayan gerçek yürüyüş/bisiklet süresi verilmeli.

• Rotalar!18 “Aile”: De Splinter kuzeyde, Tongelreep güneyde. Yanlış semt alanları düzeltilmeden süre/ulaşım planı güvenilir sayılamaz; Karpendonkse yüzme iddiası çıkarılmalı veya kanıtlanmalı.

• Rotalar!8 ve !16 dokuzar durakla mevcut sekiz durak sınırını geçiyor. Rota sayısı 12 olsa da iki rota teknik olarak hazır değil.

• Mahalleler!21 Leenderheide esas olarak doğa/kavşak bölgesi diye anlatılıyor; yerleşim mahallesi seçimi amacına uygunluğu zayıf. Fotoğrafı da otoyol. Konut seçimi için sınırları belli bir mahalleyle değiştirilmesi değerlendirilmeli.

5. Fotoğraflar: dosya sağlığı ve gerçeklik

Kontrol	Sonuç
Fiziksel fotoğraf / benzersiz SHA-256	272 / 272
Açılan görsel / teslim hash eşleşmesi	272 / 272
Canlı Commons kaydı / lisans etiketi eşleşmesi	272 / 272
Kaydedilmiş özgün kaynak SHA-1 ↔ canlı kaynak	272 / 272
Kaynak kanıtı / lisans kanıtı dosya hash'i	272 / 272 (iki kanıt türünün her biri)
Görsel tarama	272/272; temas paftası + şüpheli kare/kaynak karşılaştırması
Kaynak kayıtlarında AI üretim etiketi araması	AI-generated / Stable Diffusion / Midjourney / DALL-E eşleşmesi bulunmadı
Kısa kenarı 600 px altı	13; çoğu panorama, otomatik ret sayılmadı

Önemli ayrım: Lisansı açık bir çizim veya tablo da dosya olarak geçerli olabilir; kullanıcının gerçek mekân fotoğrafı standardını karşılamaz. AI üretimi etiketi bulunmaması da tek başına kesin köken ispatı değildir. Mevcut kaynak zinciri, bu paketin geniş ölçüde belgelenebilir Commons dosyalarına dayandığını gösteriyor.

Fotoğraf düzeltme listesi nasıl okunur?

Aşağıdaki # numaraları denetim fotoğraf dizinidir; Excel Fotoğraflar satırı = # + 7. Her grupta gerçek satırlar da yazıldı. Aynı fotoğraf birden fazla kontrol başlığında geçebilir; toplamları bağımsız hatalı dosya sayısı gibi toplanmamalı.

Düzelt · Kapak açıklaması

Fotoğraf #2 · Fotoğraflar!9

Görsel şehir merkezinin dış mekân gündüz yaşamı değil, Heuvelgalerie kubbe/merdiven iç mekânı. Açıklama ve kapak rolü düzeltilmeli.

#2 · eindhoven_kapak-merkez_01.webp · kaynak

Değiştir · Mahalle temsili

Fotoğraf #22 · Fotoğraflar!29

Leenderheide doğa/yaşam alanını temsil eden görsel otoyol kavşağı. Doğa bölgesi ve yerleşim mahallesi ayrımını da düzelt.

#22 · eindhoven_mah_leenderheide_01.webp · kaynak

Değiştir / arşive ayır · Gerçek mekân fotoğrafı standardı

Fotoğraf #26, #28, #136, #168, #236 · Fotoğraflar!33, 35, 143, 175, 243

Tablo reprodüksiyonları, gravür ve mimari çizim var. Bunlar AI üretimi demek değildir; güncel mekânı gösteren fotoğrafın yerine sayılmamalı.

#26 · eindhoven_van-abbemuseum_02.webp · kaynak

#28 · eindhoven_van-abbemuseum_04.webp · kaynak

#136 · eindhoven_sint-catharinakerk_03.webp · kaynak

#168 · eindhoven_klooster-marienhage_03.webp · kaynak

#236 · eindhoven_raadhuis-tongelre_02.webp · kaynak

Yeniden eşleştir · Farklı su kulesi

Fotoğraf #140 · Fotoğraflar!147

Kaynak açıkça TU/e su kulesini adlandırıyor; aynı galeriye Gestel'deki küresel üçlü su kulesi kareleri karışmış.

#140 · eindhoven_watertoren_01.webp · kaynak

Yeniden eşleştir · Meydan / iç mekân

Fotoğraf #156, #158 · Fotoğraflar!163, 165

Catharinaplein meydanı kartına kilisenin içindeki orglar bağlanmış. Kilise galerisine taşı veya çekim bağlamını açıkla.

#156 · eindhoven_catharinaplein_01.webp · kaynak

#158 · eindhoven_catharinaplein_03.webp · kaynak

Ayır · Markt / istasyon

Fotoğraf #232, #233 · Fotoğraflar!239, 240

Kaynak NS istasyonundaki anıt plaketini gösteriyor. Başlık Markt kurtuluş anıtı; ziyaret noktası ayrı tutulmalı.

#232 · eindhoven_bevrijdingsmonument_01.webp · kaynak

#233 · eindhoven_bevrijdingsmonument_02.webp · kaynak

Değiştir · Haftalık pazar

Fotoğraf #240, #241 · Fotoğraflar!247, 248

Frits Philips heykeli ve Markt 23a bina cephesi, pazar kurulmuş hâlini göstermiyor. Pazar deneyimine ilişkin görsel kanıt yok.

#240 · eindhoven_haftalik-pazarlar_01.webp · kaynak

#241 · eindhoven_haftalik-pazarlar_02.webp · kaynak

Kaldır · Yanlış şehir

Fotoğraf #255 · Fotoğraflar!262

Kaynağın açık tanımı Kruisstraat 27, Zweeloo. Eindhoven'ın Türk çarşısı için başka yerleşimdeki çiftlik fotoğrafı kullanılmış.

#255 · eindhoven_kruisstraat-keent_03.webp · kaynak

Teyit / değiştir · Mekân yerine ürün

Fotoğraf #258 · Fotoğraflar!265

Şişe yakın planı mekânı kanıtlamıyor; kaynak GPS'si Seattle bölgesinde. GPS tek başına kesin çekim yeri kanıtı değildir; bu kareyi Eindhoven mekânı diye onaylamıyorum.

#258 · eindhoven_cafe-100-watt_03.webp · kaynak

Teyit / yeniden seç · De Bergen sınırı

Fotoğraf #247, #248, #249 · Fotoğraflar!254, 255, 256

Kaynaklar Rechtestraat 12/14, 27 ve 33 cepheleri. De Bergen kafe/restoran aksı anlatısıyla yer ve işletme eşleşmesi ayrıca gösterilmeli.

#247 · eindhoven_de-bergen-horeca_01.webp · kaynak

#248 · eindhoven_de-bergen-horeca_02.webp · kaynak

#249 · eindhoven_de-bergen-horeca_03.webp · kaynak

İyileştir · High Tech Campus temsili

Fotoğraf #148, #149 · Fotoğraflar!155, 156

Kaynak adı HTC olsa da yakın plan sokak levhası/duvar, kampüsün anlaşılmasını sağlamıyor. Kampüs genel görünümüyle değiştir veya ayrıntıyı doğru adlandır.

#148 · eindhoven_hightech-campus_03.webp · kaynak
#149 · eindhoven_hightech-campus_04.webp · kaynak

Tarihle / güncelle · Arşiv fotoğrafları

Fotoğraf #27, #53, #54, #55, #169, #170, #269, #270 · Fotoğraflar!34, 60, 61, 62, 176, 177, 276, 277

Örneğin Van Abbe 1945, Parktheater 1964, Muziekgebouw konseri 1992 ve Auditorium 1966. Arşiv kareleri gerçek olabilir; caption ve galeri sırası bu tarihleri görünür kılmalı.

#27 · eindhoven_van-abbemuseum_03.webp · kaynak
#53 · eindhoven_muziekgebouw_02.webp · kaynak
#54 · eindhoven_parktheater_01.webp · kaynak
#55 · eindhoven_parktheater_02.webp · kaynak
#169 · eindhoven_molen-annemie_01.webp · kaynak
#170 · eindhoven_molen-annemie_02.webp · kaynak
#269 · eindhoven_tue-auditorium_01.webp · kaynak
#270 · eindhoven_tue-auditorium_02.webp · kaynak

Sadeleştir · Benzer ve işlenmiş kareler

Fotoğraf #132, #133, #134, #135 · Fotoğraflar!139, 140, 141, 142

Aynı/büyük ölçüde benzer kadrajların siyah-beyaz/renk varyantları var. SHA-256 farklılığı editoryal çeşitlilik anlamına gelmez; 134/135 algısal uzaklığı 1.

#132 · eindhoven_bijenkorf-eindhoven_02.webp · kaynak
#133 · eindhoven_bijenkorf-eindhoven_03.webp · kaynak
#134 · eindhoven_sint-catharinakerk_01.webp · kaynak
#135 · eindhoven_sint-catharinakerk_02.webp · kaynak

Yeniden seç · Kilise yerine mezar ayrıntısı

Fotoğraf #162, #164 · Fotoğraflar!169, 171

Sint-Trudokerk galerisi için mezar yakın planları bağlamı zayıflatıyor. Kilise dış görünümü öne alınmalı; hassas kişisel/hatıra bağlamı gözden geçirilmeli.

#162 · eindhoven_sint-trudokerk_01.webp · kaynak
#164 · eindhoven_sint-trudokerk_03.webp · kaynak

Hak incelemesi · Sanat / etkinlik / kişiler

Fotoğraf #4, #43, #44, #45, #49, #50, #51, #79, #80, #111, #112, #260, #261 · Fotoğraflar!11, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 86, 87, 118, 119, 267, 268

Fotoğrafın CC lisansı doğrulandı. Görünen eser, geçici ışık yerleştirmesi, sanat çalışması ve tanınabilir kişiler için kullanım bağlamı ayrıca değerlendirilmeli. Bu tespit telif ihlali kararı değildir.

#4 · eindhoven_kapak-glow_01.webp · kaynak

#43 · eindhoven_mu-arthouse_01.webp · kaynak

#44 · eindhoven_kazerne-design_01.webp · kaynak

#45 · eindhoven_kazerne-design_02.webp · kaynak

#49 · eindhoven_berenkuil-street-art_01.webp · kaynak

#50 · eindhoven_berenkuil-street-art_02.webp · kaynak

#51 · eindhoven_berenkuil-street-art_03.webp · kaynak

#79 · eindhoven_historisch-openluchtmuseum_02.webp · kaynak

#80 · eindhoven_historisch-openluchtmuseum_03.webp · kaynak

#111 · eindhoven_lichttoren_01.webp · kaynak

#112 · eindhoven_lichttoren_02.webp · kaynak

#260 · eindhoven_heuvel-galerie_02.webp · kaynak

#261 · eindhoven_heuvel-galerie_03.webp · kaynak

Kırpma kontrolü · Kısa kenarı 600 px altı

Fotoğraf #1, #12, #19, #57, #65, #82, #86, #87, #88, #143, #146, #147, #205 · Fotoğraflar!8, 19, 26, 64, 72, 89, 93, 94, 95, 150, 153, 154, 212

13 görsel dar panorama veya düşük çözünürlükte. Panorama olması tek başına ret nedeni değil; kart/kapak kırpması ve mobil okunurluk test edilmeli.

#1 · eindhoven_kapak-skyline_01.webp · kaynak

#12 · eindhoven_mah_philipsdorp_01.webp · kaynak

#19 · eindhoven_mah_karpen-koudenhoven_01.webp · kaynak

#57 · eindhoven_effenaar_02.webp · kaynak

#65 · eindhoven_philips-stadion_03.webp · kaynak

#82 · eindhoven_genneper-parken_02.webp · kaynak

#86 · eindhoven_karpendonkse-plas_01.webp · kaynak

#87 · eindhoven_karpendonkse-plas_02.webp · kaynak

#88 · eindhoven_karpendonkse-plas_03.webp · kaynak

#143 · eindhoven_hoge-herde_01.webp · kaynak

#146 · eindhoven_hightech-campus_01.webp · kaynak

#147 · eindhoven_hightech-campus_02.webp · kaynak

#205 · eindhoven_van-maerlantlyceum_03.webp · kaynak

6. Görsel bulguların örnekleri

Aşağıdaki örnekler teslimdeki WebP dosyalarından oranları korunarak küçültülmüştür. Yeni görüntü üretilmedi, içerik değiştirilmedi. Fotoğrafçı ve kaynak lisansı her örneğin altında verilmiştir. İnceleme amacıyla gösterilmeleri site yayınına onay değildir.

#255 · Yanlış yerleşim · Fotoğraflar!262



Kruisstraat Türk çarşısı kartı → kaynağa göre Zweeloo'daki çiftlik.

Dosya: eindhoven_kruisstraat-keent_03.webp

Fotoğraf/eser atfı: Anthony Ruijtenbeek · CC BY-SA 4.0 · Kaynak · Lisans · Raporda yalnız ölçeklendirildi.

#140 · Farklı nesne · Fotoğraflar!147




TU/e su kulesi → üç küresel kule anlatan Watertoren galerisi.

Dosya: eindhoven_watertoren_01.webp

Fotoğraf/eser atfı: Willemjans · CC BY-SA 3.0 · Kaynak · Lisans · Raporda yalnız ölçeklendirildi.

Görsel örnekler · devam

#2 · Yanıltıcı kapak açıklaması · Fotoğraflar!9



Şehir merkezi gündüz yaşamı → Heuvelgalerie iç mekân merdiven/kubbe.

Dosya: eindhoven_kapak-merkez_01.webp

Fotoğraf/eser atfı: Jan Geerling · CC BY-SA 4.0 · Kaynak · Lisans · Raporda yalnız ölçeklendirildi.

#136 · Fotoğraf yerine resim · Fotoğraflar!143



Kaynak açıklaması: tuval üzerine yağlıboya. Kilisenin gerçek güncel görünümü değil.

Dosya: eindhoven_sint-catharinakerk_03.webp

Fotoğraf/eser atfı: Peterthijs · Public domain · Kaynak · Raporda yalnız ölçeklendirildi.

Görsel örnekler · devam

#232 · Farklı ziyaret noktası · Fotoğraflar!239



NS istasyonu plaketi → Markt başlıklı anıt kartı; farklı konum ayrılmalı.

Dosya: eindhoven_bevrijdingsmonument_01.webp

Fotoğraf/eser atfı: Romaine · CC0 · Kaynak · Lisans · Raporda yalnız ölçeklendirildi.

#258 · Mekânı göstermeyen ürün · Fotoğraflar!265



Bira şişesi yakın planı. Kaynak GPS'si Seattle; konum ayrıca teyit edilmeli.

Dosya: eindhoven_cafe-100-watt_03.webp

Fotoğraf/eser atfı: Sam Cavenagh from Seattle, Australia · CC BY 2.0 · Kaynak · Lisans · Raporda yalnız ölçeklendirildi.

7. Ücretsiz kullanım ve lisans zinciri

Ücretli stok, NC veya ND lisans etiketi saptanmadı. Paketin 272 lisans etiketi canlı Commons kaydıyla aynı. Bu güçlü bir başlangıçtır. Ancak “ücretsiz” ile “atıfsız, koşulsuz ve her bağlamda hak sorunsuz” aynı anlama gelmez.

Lisans	Adet
CC BY 2.0	11
CC BY 2.5	1
CC BY 2.5 nl	1
CC BY 3.0	2
CC BY 4.0	4
CC BY-SA 2.0	7
CC BY-SA 3.0	79
CC BY-SA 3.0 de	2
CC BY-SA 3.0 nl	9
CC BY-SA 4.0	125
CC0	17
Public domain	14

CC BY/CC BY-SA kayıtlarında fotoğrafçı, lisans ve sürüm bağlantısı, kaynak bağlantısı ve değişiklik açıklaması korunmalı. BY-SA türevlerde uygun aynı lisans şartı getirir; tüm web sitesinin otomatik olarak aynı lisansla yayımlanması gerektiği sonucu çıkarılmamalı. CC0/kamu malı dayanakları da dosya bazında arşivlenmeli.

Creative Commons · BY-SA 4.0 şartları · creativecommons.org

Kanıt dosyası neyi ispatlıyor?

272 source-evidence ve 272 license-record JSON’unun Excel’deki SHA-256 değerleri eşleşiyor. Üçüncü 272 dosya state.json: üretim durumunu ve beklenen dosya yollarını kaydediyor. JSON varlığı, kayıtlı kaynak görüntü dosyasının da bulunduğu anlamına gelmiyor. V7’de belirtilen korunan indirme kopyalarının 272’si de teslimde eksik. WebP çıktılar mevcut; kaynakla yeniden türetme bağı bu nedenle tam kapanmıyor.

272 author_url alanı boş. Yazar adı ve kaynak sayfası bulunduğundan bu tek başına telif ihlali sayılmadı; mevcut profil bağlantıları da korunmalı.

Nihai hak kararı neden açık?

Piksel ve rights durumları 272 satırda pending. Çağdaş eserler, GLOW yerleştirmeleri, duvar resimleri, müze eserleri ve tanınabilir kişiler bulunan karelerde fotoğraf lisansı dışındaki haklar kullanım bağlamına göre değerlendirilmelidir. Her fotoğrafta otomatik olarak model izni şarttır demiyorum; her kareyi otomatik “tüm haklar temiz” saymıyorum. Rapor hukuki garanti veya yetkili insan onayı değildir.

Atıf CSV/HTML dosyaları mevcut. Galeride görünür atıf ve lisans bağlantıları düzeltilmiş paketin önizlemesinde ayrıca denenmeli.

8. Teknik uygunluk ve teslim hataları

T01 · V7 saklanan kaynak dosyaları

FotoğrafKaynakları!8–279

272 satırın original_file yolu Lisans kanıtları/orijinaller/... biçiminde. Bu dosyaların hiçbiri teslimde yok. Lisans klasöründeki 816 dosyanın tümü JSON: 272 source-evidence, 272 license-record, 272 state. State kaydı dosyanın kendisi değildir. Kaynakta belirtilen korunmuş indirme kopyaları eklenmeli; asıl tam çözünürlük yerine türev indirildiyse bu ayrım korunmalı.

T02 · Doğrulayıcı sonucu

Teslim özeti / mevcut uygulama

Teslim notu 0 hata/0 uyarı diyor. Mevcut Corteqs doğrulayıcısı draft: 365 hata, 822 uyarı; ready: 1.915 hata, 0 uyarı üretiyor. Bunlar bağımsız 1.915 içerik yanlışı değil; büyük kısmı satır başına tekrarlanan onay/enum sorunları. Önce sınıflara göre düzeltip aynı doğrulayıcıyı yeniden çalıştır.

T03 · Metadata durum enum’u

Kanıtlar!8–279

272 metadata_review_status hücresinde “Tamam” kullanılmış; mevcut sözleşmenin beklediği verified değil. Piksel ve rights durumlarının pending bırakılması dürüst ve doğru; yalnız kontrol yapıldıktan sonra yetkili inceleme kararı verilmeli.

T04 · Lisans URL biçimi

Fotoğraflar / Kanıtlar

14 Public domain satırında lisans URL’si boş; 17 CC0 ve 6 CC BY/SA kaydı resmî HTTPS/biçim kuralını geçmiyor. Bu, canlı lisansların ücretli olduğu anlamına gelmez. Kamu malı dayanağı için kaynak açıklaması; CC kayıtlarında tam sürüm ve yetki alanı ile kanonik bağlantı korunmalı.

T05 · Kimlik ve kaynak listeleri

Teslimat!8; Yanıtlar!161,188,218; Bağlantılar!268

Teslim kimliği mevcut küçük ASCII şemasına uymuyor; tv-akış kimliğinde Türkçe karakter var. Yanıtlar I188/I218 tekrarlı kaynak değerleri okuyucuda hata verip kaynak listelerinin boş kalmasına yol açıyor. Kimlikleri referanslarıyla birlikte düzelt; yinelenen kaynakları tekilleştir.

T06 · Sayfa sözleşmesi

SayfaAlanları!10–11; eksik anahtarlar

10 quick_links kaydı label/url içeriyor; sözleşme label/entry bekliyor. Dört emergency.tel değeri kabul edilen arama biçimine uymuyor. arrival_note, emergency_url, pharmacy_url ve geçerli advice_entry yok. 37 alan bulunması, gereken tüm işlevlerin çalıştığı anlamına gelmiyor.

T07 · Mahalle karşılaştırmaları

Mahalleler!8–23

16 mahallede karşılaştırma başlık/değer alanları beklenen dolu metin biçimini geçmiyor. Strijp-S ve Leenderheide başlıkları başka kartlarla yineleniyor. Dolu alan görünümü ile geçerli veri tipi ayrılmalı.

T08 · Rota sınırı

Rotalar!8 ve 16

İki rotada 9 durak var; mevcut sözleşme 2–8 farklı mekân istiyor. Anlamlı iki rotaya böl veya durak azalt. 12 rota sayısının varlığı tek başına geçiş sağlamıyor.

T09 · Tekrarlı kaynak ve yetersiz kaynak izi

Kaynaklar!199,205,216,217; Kaynaklar geneli

Dört satır aynı URL için yeni kimlik üretiyor. 233 kaydın hiçbirinde teslim edilmiş metin snapshot_file/snapshot_sha256 yok; teslim notu önbelleğin üretim makinesinde kaldığını söylüyor. verified=Evet, bu denetimde o iddianın doğruluğunu otomatik kanıtlamaz.

T10 · Eksik adres/koordinat ve yer tutucular

Mekânlar!66,95,97,99; koordinatlar

30/93 mekânda koordinat yok (alan opsiyonel, tek başına şema hatası değil). Ancak [[Hoogstraat (Eindhoven), 5621?, 5625 AA? ve Groene Loper 3? gibi değerler okuyucuya çıkmamalı. Bilinmiyorsa temiz biçimde boş bırakıp doğrulama kuyruğuna al.

Doğrulama: core/content_delivery/delivery_validation.py; validate(..., mode="draft" / "ready", assets_root=denetim_kopyası). Okuyucu hataları ayrıca kaydedildi. Uygulama kodu ve teslim verisi değiştirilmedi. “Hazır” modunun onay eksiklerini hata sayması beklenen davranıştır; içerik doğruluğunu tek başına ölçmez.

9. Kaynak ve bağlantı denetimi

233 kaynak kaydı ve 549 eylem bağlantısından oluşan 337 benzersiz HTTPS URL kontrol edildi. Fotoğraf kaynakları ayrıca 272 canlı Commons API kaydı üzerinden denetlendi. Aşağıdaki sayılar içerik/eylem URL'lerine aittir; bu iki evren birbirine eklenip başarı yüzdesi üretilmedi.

Son HTTP kontrolü	Adet	Yorum
200	255	Yanıt alınabildi; iddianın doğru olduğu anlamına gelmez.
404	1	İki denemede de aynı adres bulunamadı.
403	9	Erişim engeli; bozuk kaynak olarak sayılmadı.
5xx (500/502/503/521/522)	29	Sunucu veya geçici erişim sorunu.
Bağlantı / zaman aşımı / TLS hatası	43	Bu yöntemle erişim doğrulanamadı.

Kesin düzeltilmesi gereken URL

ACM · mevcut bozuk bağlantı · www.acm.nl

Kaynaklar!149 ve Bağlantılar!254,258,261,265,267,268,269,270,274,281,282 etkileniyor. Aynı genel adres enerji yanında internet/telefon gibi farklı konular için de kullanılmış. Her kartın işlemine uygun güncel ACM/ConsuWijzer sayfası seçilmeli.

HTTP 200 dışındaki sonuçlar neden "81 bozuk site" değil?

IND ve belediye sitelerinde otomasyon engeli, bakım veya ağ hatası görüldü. Bazı sayfalar web araması üzerinden okunabildiği hâlde betik isteğinde hata döndü. Bu nedenle 81 URL "erişim teyidi açık" olarak bırakıldı. Tek bir teknik yöntemle erişilememesi içeriğin yanlış veya sitenin kapalı olduğunu kanıtlamaz.

Kaynak niteliği ve yanlış etiket

Kaynakların 72'si nl.wikipedia.org adresinde. Wikipedia keşif için yardımcı olabilir; işletmenin resmî sitesi değildir. 21 eylem bağlantısı Wikipedia'ya gittiği hâlde "Resmî işlem ve bilgi" veya "Ek resmî kaynak" olarak etiketlenmiş. Etiketler dürüstçe değiştirilmeli; işlem ve ziyaret bilgileri kurumun birincil sayfasına bağlanmalı.

Kaynaklar sekmesindeki 233 verified=Evet değeri üreticinin beyanıdır. Denetimde kira desteği, WW ve diğer örneklerde kaynağa aykırılık bulunduğu için tüm beyanlar doğruluk sertifikası olarak kabul edilmedi. Kaynak özetleri de kartlarla birlikte yeniden okunmalı.

10. Düzeltme sırası ve tekrar kabul kapıları

1 · Önce kullanıcıyı yanlış yönlendiren bilgileri düzelt

B01–B08 ve B10–B12 öncelikli. Kartın özeti, adımları, maliyeti ve notunu birlikte düzelt; aynı yanlışın sözlükte ve sayfa özetinde kalmadığını ara.

2 · Konum kimliğini sabitle

Mekân adreslerini resmî ziyaret sayfalarıyla eşleştir. Soru işaretli adresleri ve ham wiki işaretlerini temizle. Haritada merkez/Strijp/Woensel/Gestel/Tongelre ayrımını kontrol et; koordinat uyuşmazlıklarını çöz.

3 · Fotoğraf seçimini yeniden yap

Zweeloo karesini çıkar. Resim/gravür/planları güncel mekân fotoğrafı yerine sayma. Meydan/istasyon/kilise ve su kulesi eşleşmelerini düzelt; arşiv karelerini tarihle. Yeni fotoğraflar yine gerçek ve ücretsiz ticari lisanslı olmalı.

4 · Kanıt zincirini tamamla

272 korunan indirme dosyasını doğru yollarına ekle veya gerçek teslim durumuna göre kaynak zincirini yeniden kur. Dosya hash'lerini tekrar hesapla; lisans ve kaynak kanıtlarını koru.

5 · Mevcut şemaya uyum sağla

T01–T10 maddelerini çöz. Metadata enum'larını, kaynak listelerini, kimlikleri, sayfa alanlarını, arama numarası biçimini ve rota durak sınırını düzelt. Sadece hataları bastırmak için status alanlarını onaylıya çevirmemeli.

6 · Önizleme ve yetkili son inceleme

Draft kontrolü temiz olmalı. Kaynak, görsel ve hak kararı yetkili inceleyence kapatılmalı. Önizlemede telefon düğmeleri, hızlı bağlantılar, rota durakları, galeri atıfları, harita ve mobil kapaklar denenmeli; ardından ready kontrolü geçilmeli.

Bu denetimde tamamlanmayan doğrulamalar

Her kartın her hukuki/finansal istisnası bağımsız uzman görüşüyle onaylanmadı. Tüm işletmelerin bütün saat/ücretleri canlı rezervasyonla denenmedi. Rotalar fiziksel olarak yürünmedi ve tüm yaya geçişleri ölçülmedi. Kapalı veya otomasyonu engelleyen kaynakların tamamı oturumlu tarayıcıdan açılamadı. Fotoğrafların her üçüncü kişi/eser hakkı için izin belgesi alınmadı. Bu kapsam sınırları rapordaki %55 puanın ve "yayına hazır değil" kararının parçasıdır.

Son kabul: Sayıların korunması yeterli değil. Kritik bilgi farkları çözülmeli, yanlış kareler kaldırılmalı, kaynak dosyaları teslim edilmeli ve mevcut site sözleşmesi geçilmeli. Sonra yeni Excel SHA-256'sı üzerinden tekrar denetim yapılmalı.

Ek A · Erişim teyidi açık URL’ler

Son otomatik denemede 200 dışı sonuç veren adreslerin tamamı aşağıda. HTTP 404 dışındakiler kesin bozuk kabul edilmedi. Her satır tıklanabilir; kontroller 21 Ekim 2026 tarihinde yapıldı.

Sonuç	URL / kaynak
403	https://discriminatie.nl/
403	https://english.eindhoven.nl/en/list-of-municipal-products/taxes
503	https://ind.nl/en/after-your-application/biometrics-appointment-photo-signature-and-fingerprints
503	https://ind.nl/en/after-your-application/decision-periods
503	https://ind.nl/en/living-in-the-netherlands-with-a-residence-permit/travelling-with-a-residence-permit-and-a-return-visa
503	https://ind.nl/en/my-ind
503	https://ind.nl/en/replace-extend-renew-and-change/extend-and-renew/regular-temporary-residence-permit-extension
503	https://ind.nl/en/replace-extend-renew-and-change/permanent-residency/permanent-residence-permit
503	https://ind.nl/en/replace-extend-renew-and-change/residence-permit-lost-or-stolen
503	https://ind.nl/en/residence-permits
503	https://ind.nl/en/residence-permits/eu-eea-or-swiss-citizens/registering-with-the-ind-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen
503	https://ind.nl/en/residence-permits/eu-eea-or-swiss-citizens/staying-in-the-netherlands-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen
503	https://ind.nl/en/residence-permits/family-and-partner/residence-permit-for-partner
503	https://ind.nl/en/residence-permits/family-and-partner/verification-against-eu-law-for-union-citizen-family-members
503	https://ind.nl/en/residence-permits/study/student-residence-permit-for-university-or-higher-professional-education
503	https://ind.nl/en/residence-permits/work/employing-a-foreign-national
503	https://ind.nl/en/residence-permits/work/highly-skilled-migrant
503	https://ind.nl/en/residence-permits/work/residence-permit-for-orientation-year
503	https://ind.nl/en/residence-permits/work/residence-permit-self-employed-person
503	https://ind.nl/en/service-and-contact/contact-with-ind/ind-desks-and-locations
522	https://jeugdfondssportencultuur.nl/
521	https://mge.nl/
503	https://mijn.overheid.nl/
502	https://mu.nl/
503	https://summa-onderwijs.nl/
404	https://www.acm.nl/nl/energie
503	https://www.catharinaziekenhuis.nl/

Sonuç	URL / kaynak
500	https://www.effenaar.nl/
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/bestuur-en-beleid/contact/contact-met-de-gemeente
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/en
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/en/node/199
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/inkomen
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/inkomen/bijstandsuitkering
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/inkomen/hulp-bij-geldzorgen/inkomensondersteuning
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/inkomen/hulp-bij-geldzorgen/inkomensondersteuning/meedoenbijdrage
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/onderwijs
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/zorg/zorg-en-ondersteuning/hoe-de-zorg-is-geregeld
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/zorg/zorg-en-ondersteuning/hulp-bij-het-huishouden
ConnectTimeout	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/levensgebeurtenissen/erkenning-kind-en-adoptie
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/levensgebeurtenissen/geboorteaangifte
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/levensgebeurtenissen/nederlander-worden
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/levensgebeurtenissen/overlijdensaangifte
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/levensgebeurtenissen/trouwen-en-geregistreerd-partnerschap
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stad/parkeren
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stad/parkeren/parkeervergunningen
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stad/parkeren/parkeren-en-reizen-pr
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stad/parkeren/parkeren-en-reizen-pr/pr-genneper-parken
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/uittreksels-en-documenten/akte-of-uittreksel-burgerlijke-stand-bs
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/uittreksels-en-documenten/omwisselen-buitenlands-rijbewijs-voor-nederlands-rijbewijs
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/uittreksels-en-documenten/paspoort-en-identiteitskaart
ConnectTimeout	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/uittreksels-en-documenten/rijbewijs
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/uittreksels-en-documenten/uittreksel-basisregistratie-personen-brp
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/uittreksels-en-documenten/verblijfsvergunning
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/uittreksels-en-documenten/verklaring-omtrent-het-gedrag-vog
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/verhuizen-concept/verhuizen-binnen-of-naar-eindhoven
ConnectTimeout	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/verhuizen-concept/verhuizen-vanuit-het-buitenland

Sonuç	URL / kaynak
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/verkeer
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/verkeer/fietsen-in-eindhoven
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/verkeer/zero-emissiezone-en-milieuzone
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/adresonderzoek
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/afval
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/belastingen-inwoners
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/belastingen-inwoners/hondenbelasting
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/briefadres
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/huren-en-verhuren-in-eindhoven/woning-huren-in-eindhoven
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/huren-en-verhuren-in-eindhoven/woonruimte-voor-studenten
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/overlast-of-schade-melden
ConnectionError	https://www.eindhoven.nl/verhuizen-dit-moet-je-doen
403	https://www.eindhovenduurzaam.nl/
503	https://www.fraudehelpdesk.nl/
403	https://www.ggdbzo.nl/information-for-expats-and-migrant-workers/youth-healthcare/
503	https://www.isecampus.nl/
403	https://www.politie.nl/en/contact
403	https://www.skgz.nl/
403	https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/
503	https://www.thuisarts.nl/
ConnectTimeout	https://www.trudo.nl/
503	https://www.tue.nl/en/
SSLError	https://www.werk.nl/nl
403	https://www.wijeindhoven.nl/
403	https://www.wooniezie.nl/inschrijven-2/inschrijven
ReadTimeout	https://www.zorgkaartnederland.nl/

Ek B · Denetim izi ve tekrar üretilebilirlik

Ana rapor girdileri aynı denetim klasöründe korunur. Bunlar şehir tesliminin kopyası ve kontrol çıktılarıdır; üretim DB'sine aktarım yapılmamıştır.

Dosya	İşlev
workbook-tables.json	Normalleştirilmiş Excel tabloları
drive-inventory.json	Bulut dosya envanteri
snapshot-inventory.json	1.095 yerel dosyanın boyutu ve SHA-256'sı
reader-errors.json	2 kaynak listesi okuyucu hatası
validation-draft.json / validation-ready.json	Mevcut uygulamanın tüm kontrol mesajları
photo-index.json	272 görselin numarası, yolu, boyutu ve hash'i
commons-live.json / media-live-comparison.json	Canlı Commons metadata'sı ve lisans/kaynak karşılaştırması
package-final-checks.json	V7 indirme dosyası ve bulut/yerel karşılaştırması
url-checks.json / url-rechecks.json / url-final.json	337 URL ve başarısız ilk denemelerin tekrar sonuçları
coordinate-check.json	GPS bulunan 123 görselin coğrafi karşılaştırması
visual-review.json	Bu rapordaki görsel tarama kararları
contacts/01.jpg–14.jpg	272 fotoğrafa ait denetim temas paftaları

Yerel denetim klasörü: /Users/atincakcayoz/corteqs/output/eindhoven-audit-20261021

Sürüm kimliği: CITY-039_eindhoven_v001.xlsx · 605.912 bayt
SHA-256: 55366c2123eb5547e19132040267c1676b0b2b099b479b1b7002e042042c104b

Kaynak teslim klasörü · drive.google.com

Rapor içindeki dış bağlantılar, iddiaların incelendiği birincil veya özgün fotoğraf kaynaklarına gider. Harici sayfalar zaman içinde değişebilir; yeniden incelemede hem sayfa içeriği hem teslim sürümü kontrol edilmelidir.