

(a) LiDAR 성김 (lso)
(b) LiDAR 비 클러터 (lcl)
(c) IMU 자이로 잡음 (imn)
mid
high
감시기 점수 (중앙값)
무고장 중앙값 0.98 (n=73)
판단 문턱 0.7
속 빈 표식: n=1 (본 캠페인 mid/high 운용점)
작은 점: 개별 런
LiDAR 점수
기존 점수: 1–40 mm/h 전 구간 0.20
→ 세기 구분 없음
(확장안에서 재보정)
무고장 중앙값 1.00 (n=73)
위치추정 점수
판단 문턱 0.5
Autoware 인식 재현율
(CARLA 정답 대비, 중앙값)
무고장 26–50 m 재현율 0.90
재현율 0–26 m
재현율 26–50 m
EKF 위치 오차 (m, 로그)
궤적 오차 ATE
횡오차 P95
무고장 ATE 0.06 m
LiDAR 투과율 T (1 = 정상) → 나쁨
수준별 런 수 — 0.07:3, 0.12:3, 0.15:3, 0.2:3, 0.25:3, 0.33:1, 0.45:3, 0.6:3
강우량 (mm/h) → 나쁨
수준별 런 수 — 1:3, 2:3, 5:1, 10:3, 15:3, 25:1, 40:3
자이로 잡음 σ (rad/s) → 나쁨
수준별 런 수 — 0.05:3, 0.1:3, 0.25:3, 0.5:1, 1:3, 1.5:1