

(a) LiDAR 성김 (lso)
(b) LiDAR 강우 열화 (lcl)
(c) IMU 자이로 잡음 (imn)
(d) 카메라 잡음 (cn)
mid
high
감시기 점수 (중앙값)
LiDAR 점수
위치추정 점수
카메라 점수
무고장 중앙값 0.98 (n=79)
무고장 중앙값 1.00 (n=79)
무고장 중앙값 1.00 (n=66)
판단 문턱 0.7
판단 문턱 0.5
속 빈 표시: n=1 (본 캠페인 mid/high 운용점)
작은 점: 개별 런
Autoware 인식 재현율
(CARLA 정답 대비, 중앙값)
무고장 26–50 m 재현율 0.90
재현율 0–26 m
재현율 26–50 m
EKF 위치 오차 (m, 로그)
궤적 오차 ATE
횡오차 P95
무고장 ATE 0.06 m
신호등 인식 성공률 (런 비율)
무고장 1.00
녹색 신호 인식 성공률 (런 비율)
LiDAR 투과율 T (1 = 정상) → 나쁨
수준별 런 수 — 0.07:10, 0.12:10, 0.15:10, 0.2:10, 0.25:10, 0.33:1, 0.45:10, 0.6:10
열화 세기 R / 등가 시정 (m) → 나쁨
수준별 런 수 — 1:10, 2:10, 5:10, 10:10, 15:10, 25:9, 40:10
자이로 잡음 σ (rad/s) → 나쁨
수준별 런 수 — 0.05:10, 0.1:10, 0.25:10, 0.5:1, 1:10, 1.5:1
카메라 가우시안 잡음 σ → 나쁨
수준별 런 수 — 5:10, 7:10, 10:10, 15:60, 20:10, 30:60, 45:10