

Ferme du Temple

Façades extérieures — relevé as-built NavVis


orthographiques, vues de l'extérieur vers l'intérieur

Rendu orthographique local du nuage de points NavVis (POTREE2, 63,7 M points, scan ImmoPass du 04/06/2026). Chaque planche est une tranche fine prise à la surface du mur extérieur, vue de l'extérieur (1 cm/px ; 1 unité = 1 m ; Y = altitude site z).


⚠ Le scan est un relevé INTÉRIEUR / cour : la couverture des vraies faces extérieures est PARTIELLE (les faces côté cour sont mieux captées). Le site est une ruine sans toiture, envahie par la végétation. Document INDICATIF — non destiné à l'acte. Rien n'est retouché : les zones vides/floues correspondent à des surfaces non atteintes par le scan.

Couverture par façade : Aile Sud-Est sud & est, Chapelle est = exploitables ; Aile Ouest ouest/sud/nord, Atelier est = partielles (structure intérieure visible).


Aile Ouest — façade ouest · 44.5 m · couverture 9 %




Aile Ouest — façade sud · 14.0 m · couverture 28 %




Aile Ouest — façade nord · 20.2 m · couverture 18 %




Aile Sud-Est — façade sud · 36.6 m · couverture 33 %



Aile Sud-Est — façade est · 29.7 m · couverture 14 %



Atelier — façade est · 10.6 m · couverture 11 %



Chapelle — façade est · 13.8 m · couverture 25 %

