


# Auditoría de Riesgo Vial

## La Trampa Oculta de Los Perales

Diagnóstico de seguridad, marco legal y exigencia de restitución del espacio público ante intervención incoclusa.

[ESTADO: ACCIÓN URGENTE] [UBICACIÓN: Sector Los Perales y Aníbal Pinto, La Serena] [ENTIDAD INVOLUCRADA: Aguas del Valle]

# ZONA CERO: LOS PERALES Y ANÍBAL PINTO



ZANJA INCONCLUSA  
(+5 DÍAS)

COLEGIO VÍCTOR  
DOMINGO SILVA  
(A ESCASOS METROS)


ACELERADOR DE RIESGO:  
PROXIMIDAD A ZONAS DE  
ALTO TRÁFICO ESCOLAR Y  
LOCOMOCIÓN PÚBLICA  
(AV. CISTERNAS).

# EL ESPEJISMO DE LA OBRA TERMINADA

Resolver la tubería es solo el 50% del trabajo.



**EMERGENCIA SUBTERRÁNEA MITIGADA (100%)**



Agradecemos la rápida respuesta de Aguas del Valle ante la rotura de la matriz. El flujo de agua fue controlado.



**SEGURIDAD DE CALZADA (0%)**



El trabajo urbano está pendiente. La zanja se relleno únicamente con tierra y piedras sueltas por más de 5 días, dejando una herida abierta en la vía pública.

# La Trampa Sutil

## Desnivel Estructural:

La realidad física del corte. Un borde afilado de hormigón expuesto tras la compactación de la tierra por el paso vehicular.

## Áridos Inestables

Fragmentos de roca de gran tamaño esparcidos sin adhesión al suelo, actuando como elementos móviles sobre la vía.

## Polución Activa

Degradación inmediata del aire; una capa constante de polvo que contamina el entorno respiratorio y ensucia los hogares colindantes de forma ininterrumpida.



# Dinámica de Riesgo I: El Efecto Proyectil



## ANÁLISIS TÉCNICO:

- Las piedras inestables son sometidas a la inmensa presión y tracción de los neumáticos de vehículos pesados y furgones.
- Al salir eyectadas a alta velocidad, estas rocas cruzan el espacio vehicular y se proyectan directamente hacia la vereda.
- Impacto Crítico: Familias, transeúntes y escolares que caminan normalmente por la acera hacia Av. Cisternas quedan completamente expuestos a impactos físicos severos.

**Un camino de tierra en zona urbana no es solo un bache; es una amenaza cinética activa.**

# Dinámica de Riesgo II: La trampa de dos ruedas y daño estructural.



## A. Riesgo de Caída Inminente (Motociclistas y Ciclistas)

La tierra inestable y las piedras sueltas provocan pérdida total de tracción, convirtiendo la zanja en una trampa de caídas graves para vehículos de dos ruedas.




## B. Daño Mecánico Severo (Vehículos)

El paso de vehículos sobre las piedras sueltas puede proyectarlas a gran velocidad, poniendo en peligro a peatones y otros vehículos cercanos, causando lesiones o daños materiales graves.



# El Acelerador de Riesgo: Cuello de botella en el Lunes Escolar



**La variable del flujo escolar agota el tiempo de tolerancia.  
Mitigación inmediata requerida.**

# Matriz de Criticidad: Cuantificación del peligro



[ 10/10 ]

**Congestión Lunes Escolar:** Furgones forzados a frenadas bruscas.



[ 9/10 ]

**Seguridad Peatonal:** Proyectiles amenazando a escolares y transeúntes caminando por la vereda.



[ 8/10 ]

**Peligro Ciclistas/Motos:** Trampa de inestabilidad y caídas inminentes.



[ 8/10 ]

**Daño Mecánico:** Destrucción de neumáticos y amortiguadores por desnivel estructural.



[ 7/10 ]

**Impacto Ambiental:** Polvo permanente que afecta la salud respiratoria del vecindario.

# Respaldo Normativo y Ecosistema de Responsabilidad

## Sanciones SISS (Ley N° 18.902)


- Multas que superan las 1000 UTM ante peligro grave para la población. El abandono de la superficie es ilegal.

1 UTM

1000+ UTM

## Ley General de Servicios Sanitarios (DFL N° 382)


- Establece el derecho a recibir servicios sin sufrir riesgos injustificados en el espacio público.




# Diagnóstico de Brechas: El estándar de convivencia vial exigido



## Riesgo Inminente



## Solución Esperada



**No pedimos nada extraordinario: exigimos la restitución al estándar urbano basal.**

# Emplazamiento Definitivo y Toolkit de Acción Inmediata



**Para Aguas del Valle:**

**Cierre inmediato y definitivo** de la obra.  
**Pavimentación urgente.**



**Para la SISS y Muni:**

**Ejercer rol fiscalizador** con firmeza y aplicar sanciones si se mantiene la exposición al riesgo.

**Para la Comunidad - Toolkit Digital:**

**Copia, pega y etiqueta** para viralizar.

