
बाढी स्थिति प्रतिवेदन

क्षेत्र: 34.524°N 72.461°E (३२३.५ वर्ग कि.मी.) बाढी मिति: 2025-08-16 तयार गरिएको: 2026-10-10 03:44 UTC

बाढी / गेग्रानको असर पत्ता लाग्यो

भू-उपग्रह तथ्याङ्कबाट स्वचालित रूपमा तयार गरिएको शैक्षिक प्रोटोटाइप। यो आधिकारिक आपतकालीन नक्सा होइन।

०.०८ वर्ग कि.मी.	५.०७ वर्ग कि.मी.	०	१७.८ कि.मी.	२०	१
डुबान क्षेत्र	गेग्रान / हिलो	प्रभावित हुनसक्ने भवन	प्रभावित सडक	प्रभावित पुल	सम्पर्कविहीन बस्ती



अस्पतालसम्मको सडक सम्पर्क गुमाएका वा परिवर्तन भएका बस्तीहरू

#	बस्ती	अहिलेको सडक सम्पर्क	भवन	नजिकको अस्पताल (पहिले)	पहिले	अहिले
१		सम्पर्क टुटेको	०	Government Hospital Pacha Kala	८.७ कि.मी., १४ मिनेट	बाटो छैन
२		सम्पर्क टुटेको हुनसक्ने	९८	Government Hospital Pacha Kala	४.३ कि.मी., ७ मिनेट	बाटो छैन
३		सम्पर्क टुटेको हुनसक्ने	४७	Government Hospital Pacha Kala	०.७ कि.मी., १ मिनेट	बाटो छैन
४		सम्पर्क टुटेको हुनसक्ने	१७	Government Hospital Pacha Kala	४.३ कि.मी., ६ मिनेट	बाटो छैन
५		सम्पर्क टुटेको हुनसक्ने	७	Government Hospital Pacha Kala	१७.४ कि.मी., २१ मिनेट	बाटो छैन

+ २९ थप (पूरा सूची: ड्यासबोर्ड / priority_list.csv)

के त्यहाँ पुग्न सकिन्छ? सडक र पुल

अवरुद्ध वा क्षतिग्रस्त सडक (घटनाअघिको नक्साअनुसार नाम)

- Amnawar - Shalbandai Road: १.६३ कि.मी. प्रभावति, 34.500°N 72.475°E
- Gokand Road: १.०३ कि.मी. प्रभावति, 34.616°N 72.526°E
- Pirbaba Road: ०.५६ कि.मी. प्रभावति, 34.518°N 72.446°E
- + २९ थप

प्रभावित हुनसक्ने पुल

- Jowar - Pirbaba Road, 34.578°N 72.437°E
- Daggar Bridge, 34.502°N 72.459°E
- Pirbaba Road, 34.554°N 72.447°E
- + १७ थप

सडक सम्पर्क टुटेका बस्तीका लागि हेलिकप्टर पहुँच

नक्सामा भएको हेलिप्याड: ५ कि.मी. भित्र छैन; समतल खुला जमिन ०.१ कि.मी. (34.548°N 72.399°E) :[सम्पर्क टुटेको] •
नक्सामा भएको हेलिप्याड: ५ कि.मी. भित्र छैन; समतल खुला जमिन ०.१ कि.मी. (34.598°N 72.477°E) :[सम्पर्क टुटेको हुनसक्ने] •
नक्सामा भएको हेलिप्याड: ५ कि.मी. भित्र छैन; समतल खुला जमिन ०.५ कि.मी. (34.587°N 72.444°E) :[सम्पर्क टुटेको हुनसक्ने] •
• + १७ थप (पूरा सूची: ड्यासबोर्ड / priority_list.csv)

समतल खुला जमिन = भिरालोपन ७° भन्दा कम, कम्तीमा ६० मिटर खाली, पत्ता लागेको बाढी वा गेग्रान र नक्सामा भएका भवन वा बिजुलीका तारबाट टाढा। जाँच नगरिएको: रूख, नक्सामा नभएका तार वा भवन, नरम जमिन, नक्साले छुटाएको गेग्रान। हावाबाटै पुष्टि गर्नुहोस्। दूरी सिधा रेखामा।

प्रयोग गरिएको तथ्याङ्क

- Sentinel-1 रडार: पहिले 2025-08-04, पछि 2025-08-16 (ट्र्याक des-107, १२ दनिको फरक)
- Sentinel-1 रडार: पहिले 2025-08-08, पछि 2025-08-20 (ट्र्याक asc-173, १२ दनिको फरक)
- Sentinel-2 अप्टिकल: दोस्रो सेन्सर (क्षेत्रको 97% भाग बादलरहित); रडारलाई पुष्टि गर्छ र आफूले मात्र देखेको थप्छ (कम विश्वसनीयता)
- OpenStreetMap: 2025-08-14 को अवस्था (घटनाअघि)
- AI सेग्मेन्टेसन मोडेल: प्रयोग गरियो, नियम-आधारित पहिचानसँग मिलाइयो
- गेग्रान वर्ग पहाडी भूभागमा मात्र (UNEP-WCMC परिभाषा); यस क्षेत्रको 100% भाग पहाडी हो

विश्वसनीयता र सीमाहरू

- बाढी/गेग्रान क्षेत्रमध्ये ०.२९ वर्ग कि.मी. मध्यम वा उच्च विश्वसनीयताको छ।
- Sentinel भू-उपग्रहले एउटै क्षेत्र केही दनिको अन्तरमा मात्र हेर्छ: यो प्रणालीले क्षति भइसकेपछि नक्सा बनाउँछ, हिमनदी वा हिमताल विस्फोटको पूर्वसूचना दिन सक्दैन। खैरो रङका क्षेत्र रडारले देख्न सकेन; ती अज्ञात हुन्, सुरक्षित होइनन्। सडक सम्पर्क नक्सामा भएका सडकमा मात्र आधारित छ। 'सम्पर्क टुटेको हुनसक्ने' कम विश्वसनीय पहिचानमा आधारित छ (गेग्रानलाई दोस्रो रडार अवलोकन वा Sentinel-2 ले पुष्टि गरेमा मात्र विश्वसनीय मानिन्छ); 'अज्ञात' भन्नाले अन्तिम बाटो रडारले नदेखेको सडकबाट जान्छ। यात्रा समय सडक प्रकारअनुसारको सामान्य गतिमा आधारित छ।
- प्रणालीका टिप्पणी (अंग्रेजीमा): Before-images taken on or before 2025-08-14 (set by the operator: the area was still dry then). Change between that date and the after-image includes the whole build-up of the flood, and also any other change in that period (crops, construction).

Contains modified Copernicus Sentinel data 2026. Produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved. © OpenStreetMap contributors. Model trained on Kuro Siwo: Bountos et al., 2024 (NeurIPS Datasets & Benchmarks). Run hkh_buner_aoi10_full.