
बाढी स्थिति प्रतिवेदन

क्षेत्र: 46.505°N 14.835°E (२९३.१ वर्ग कि.मी.) बाढी मिति: 2023-08-04 तयार गरिएको: 2026-10-10 03:51 UTC

बाढी / गेग्रानको असर पत्ता लाग्यो

भू-उपग्रह तथ्याङ्कबाट स्वचालित रूपमा तयार गरिएको शैक्षिक प्रोटोटाइप। यो आधिकारिक आपतकालीन नक्सा होइन।

०.०१ वर्ग कि.मी.	०.७३ वर्ग कि.मी.	३	७.६ कि.मी.	१५	०
डुबान क्षेत्र	गेग्रान / हिलो	प्रभावित हुनसक्ने भवन	प्रभावित सडक	प्रभावित पुल	सम्पर्कविहीन बस्ती



अस्पतालसम्मको सडक सम्पर्क गुमाएका वा परिवर्तन भएका बस्तीहरू

#	बस्ती	अहिलेको सडक सम्पर्क	भवन	नजिकको अस्पताल (पहिले)	पहिले	अहिले
१	Lokowitzen	सम्पर्क टुटेको हुनसक्ने	२२	Splošna Bolnišnica Slovenj Gra	३०.७ कि.मी., ३६ मिनेट	बाटो छैन
२	Poljana	लामो घुमाउरो बाटो	८०	Splošna Bolnišnica Slovenj Gra	२०.५ कि.मी., २२ मिनेट	२९.९ कि.मी., ४४ मिनेट
३	Sdoutz	लामो घुमाउरो बाटो	१८	Splošna Bolnišnica Slovenj Gra	२६.० कि.मी., ३० मिनेट	३३.५ कि.मी., ४१ मिनेट
४	Kralj	लामो घुमाउरो बाटो	१६	Splošna Bolnišnica Slovenj Gra	२३.६ कि.मी., २५ मिनेट	३१.३ कि.मी., ४१ मिनेट
५	Koprivna	लामो घुमाउरो बाटो	१५	Bolnišnica Topolšica	३१.७ कि.मी., ४९ मिनेट	३९.८ कि.मी., ८२ मिनेट
६	Holmec	लामो घुमाउरो बाटो	११	Splošna Bolnišnica Slovenj Gra	२४.५ कि.मी., २६ मिनेट	३२.१ कि.मी., ४० मिनेट
७	Topla	लामो घुमाउरो बाटो	९	Bolnišnica Topolšica	२९.७ कि.मी., ४८ मिनेट	४६.० कि.मी., ११६ मिनेट

के त्यहाँ पुग्न सकिन्छ? सडक र पुल

अवरुद्ध वा क्षतिग्रस्त सडक (घटनाअघिको नक्साअनुसार नाम)

- Poljana: ०.६३ कि.मी. प्रभावति, 46.547°N 14.895°E
- unnamed primary: ०.१९ कि.मी. प्रभावति, 46.547°N 14.899°E
- Trg svobode: ०.२८ कि.मी. प्रभावति, 46.544°N 14.966°E
- Mariborska cesta: ०.०५ कि.मी. प्रभावति, 46.524°N 14.854°E
- unnamed secondary: ०.३९ कि.मी. प्रभावति, 46.461°N 14.870°E
- + २९ थप

प्रभावित हुनसक्ने पुल

- Koroška cesta, 46.547°N 14.966°E
- bridge on unnamed secondary, 46.466°N 14.861°E
- bridge on unnamed secondary, 46.477°N 14.853°E
- bridge on unnamed tertiary, 46.471°N 14.848°E
- Topla, 46.478°N 14.773°E
- + १० थप

सडक सम्पर्क टुटेका बस्तीका लागि हेलिकप्टर पहुँच

- Lokowitzen [सम्पर्क टुटेको हुनसक्ने]: नक्सामा भएको हेलिप्याड: ५ कि.मी. भित्र छैन; समतल खुला जमनि ०.३ कि.मी. (46.549°N 14.822°E)

समतल खुला जमिन = भिरालोपन ७° भन्दा कम, कम्तीमा ६० मिटर खाली, पत्ता लागेको बाढी वा गेग्रान र नक्सामा भएका भवन वा बिजुलीका तारबाट टाढा। जाँच नगरिएको: रूख, नक्सामा नभएका तार वा भवन, नरम जमिन, नक्साले छुटाएको गेग्रान। हावाबाटै पुष्टि गर्नुहोस्। दूरी सिधा रेखामा।

प्रयोग गरिएको तथ्याङ्क

- Sentinel-1 रडार: पहिले 2023-07-24, पछि 2023-08-05 (ट्र्याक asc-146, १२ दनिको फरक)
- Sentinel-1 रडार: पहिले 2023-07-28, पछि 2023-08-09 (ट्र्याक des-022, १२ दनिको फरक)
- Sentinel-2 अप्टकिल: दोस्रो सेन्सर (क्षेत्रको 97% भाग बादलरहति); रडारलाई पुष्टि गर्छ र आफूले मात्र देखेको थप्छ (कम विश्वसनीयता)
- OpenStreetMap: 2023-08-03 को अवस्था (घटनाअघि)
- AI सेग्मेन्टेसन मोडेल: प्रयोग गरयिो, नयिम-आधारति पहचिानसँग मलिाइयो
- गेग्रान वर्ग पहाडी भूभागमा मात्र (UNEP-WCMC परिभाषा); यस क्षेत्रको 100% भाग पहाडी हो

विश्वसनीयता र सीमाहरू

- बाढी/गेग्रान क्षेत्रमध्ये ०.०५ वर्ग कि.मी. मध्यम वा उच्च विश्वसनीयताको छ।
- Sentinel भू-उपग्रहले एउटै क्षेत्र केही दनिको अन्तरमा मात्र हेर्छ: यो प्रणालीले क्षति भइसकेपछि नक्सा बनाउँछ, हिमनदी वा हिमताल विस्फोटको पूर्वसूचना दिन सक्दैन। खैरो रङका क्षेत्र रडारले देख्न सकेन; ती अज्ञात हुन्, सुरक्षित होइनन्। सडक सम्पर्क नक्सामा भएका सडकमा मात्र आधारित छ। 'सम्पर्क टुटेको हुनसक्ने' कम विश्वसनीय पहिचानमा आधारित छ (गेग्रानलाई दोस्रो रडार अवलोकन वा Sentinel-2 ले पुष्टि गरेमा मात्र विश्वसनीय मानिन्छ); 'अज्ञात' भन्नाले अन्तिम बाटो रडारले नदेखेको सडकबाट जान्छ। यात्रा समय सडक प्रकारअनुसारको सामान्य गतिमा आधारित छ।

Contains modified Copernicus Sentinel data 2026. Produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved. © OpenStreetMap contributors. Model trained on Kuro Siwo: Bountos et al., 2024 (NeurIPS Datasets & Benchmarks). Run slo_meza.