
बाढी स्थिति प्रतिवेदन

क्षेत्र: 46.580°N 16.200°E (४०६.१ वर्ग कि.मी.) बाढी मिति: 2023-08-04 तयार गरिएको: 2026-10-10 03:56 UTC

बाढी / गेग्रानको असर पत्ता लाग्यो

भू-उपग्रह तथ्याङ्कबाट स्वचालित रूपमा तयार गरिएको शैक्षिक प्रोटोटाइप। यो आधिकारिक आपतकालीन नक्सा होइन।

२.४४ वर्ग कि.मी.	०.०० वर्ग कि.मी.	०	४.६ कि.मी.	१	०
डुबान क्षेत्र	गेग्रान / हिलो	प्रभावित हुनसक्ने भवन	प्रभावित सडक	प्रभावित पुल	सम्पर्कविहीन बस्ती



अस्पतालसम्मको सडक सम्पर्क गुमाएका वा परिवर्तन भएका बस्तीहरू

नक्सामा भएका कुनै पनि बस्तीको अस्पतालसम्मको सडक सम्पर्क टुटेको पाइएन।

के त्यहाँ पुग्न सकिन्छ? सडक र पुल

अवरुद्ध वा क्षतिग्रस्त सडक (घटनाअघिको नक्साअनुसार नाम)

- Razkrižje: ०.०२ कि.मी. प्रभावति (अनश्चिति), 46.530°N 16.269°E
- unnamed tertiary: ०.०२ कि.मी. प्रभावति (अनश्चिति), 46.533°N 16.253°E
- unnamed unclassified: ०.२६ कि.मी. प्रभावति, 46.546°N 16.060°E
- Dolnja Bistrica: ०.०६ कि.मी. प्रभावति, 46.545°N 16.292°E
- Ulica ob kapelici: ०.०२ कि.मी. प्रभावति (अनश्चिति), 46.655°N 16.137°E
- + ९ थप

प्रभावित हुनसक्ने पुल

- bridge on unnamed track, 46.560°N 16.224°E

सडक सम्पर्क टुटेका बस्तीका लागि हेलिकप्टर पहुँच

- यस विश्लेषणअनुसार कुनै बस्तीलाई हवाई पहुँच आवश्यक छैन। क्षेत्रमा नक्सामा भएका हेलिप्याड: ३।

समतल खुला जमिन = भिरालोपन ७° भन्दा कम, कम्तीमा ६० मिटर खाली, पत्ता लागेको बाढी वा गेग्रान र नक्सामा भएका भवन वा बिजुलीका तारबाट टाढा। जाँच नगरिएको: रूख, नक्सामा नभएका तार वा भवन, नरम जमिन, नक्साले छुटाएको गेग्रान। हावाबाटै पुष्टि गर्नुहोस्। दूरी सिधा रेखामा।

प्रयोग गरिएको तथ्याङ्क

- Sentinel-1 रडार: पहिले 2023-07-23, पछि 2023-08-04 (ट्र्याक des-124, १२ दनिको फरक)
- Sentinel-1 रडार: पहिले 2023-07-24, पछि 2023-08-05 (ट्र्याक asc-146, १२ दनिको फरक)
- Sentinel-2 अप्टिकल: दोस्रो सेन्सर (क्षेत्रको 100% भाग बादलरहित); रडारलाई पुष्टि गर्छ र आफूले मात्र देखेको थप्छ (कम विश्वसनीयता)
- OpenStreetMap: 2023-08-03 को अवस्था (घटनाअघि)
- AI सेग्मेन्टेसन मोडेल: प्रयोग गरियो, नयिम-आधारति पहचिानसँग मलिाइयो
- गेग्रान वर्ग पहाडी भूभागमा मात्र (UNEP-WCMC परिभाषा); यस क्षेत्रको 0% भाग पहाडी हो

विश्वसनीयता र सीमाहरू

- बाढी/गेग्रान क्षेत्रमध्ये ०.८८ वर्ग कि.मी. मध्यम वा उच्च विश्वसनीयताको छ।
- Sentinel भू-उपग्रहले एउटै क्षेत्र केही दनिको अन्तरमा मात्र हेर्छ: यो प्रणालीले क्षति भइसकेपछि नक्सा बनाउँछ, हिमनदी वा हिमताल विस्फोटको पूर्वसूचना दिन सक्दैन। खैरो रङका क्षेत्र रडारले देख्न सकेन; ती अज्ञात हुन्, सुरक्षित होइनन्। सडक सम्पर्क नक्सामा भएका सडकमा मात्र आधारित छ। 'सम्पर्क टुटेको हुनसक्ने' कम विश्वसनीय पहिचानमा आधारित छ (गेग्रानलाई दोस्रो रडार अवलोकन वा Sentinel-2 ले पुष्टि गरेमा मात्र विश्वसनीय मानिन्छ); 'अज्ञात' भन्नाले अन्तिम बाटो रडारले नदेखेको सडकबाट जान्छ। यात्रा समय सडक प्रकारअनुसारको सामान्य गतिमा आधारित छ।
- प्रणालीका टिप्पणी (अंग्रेजीमा): Plains terrain (UNEP-WCMC mountain definition): flooding is mapped as water; the debris class applies only to mountain terrain.

Contains modified Copernicus Sentinel data 2026. Produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved. © OpenStreetMap contributors. Model trained on Kuro Siwo: Bountos et al., 2024 (NeurIPS Datasets & Benchmarks). Run slo_mura.