
बाढी स्थिति प्रतिवेदन

क्षेत्र: 28.070°N 85.240°E (१,५२९.२ वर्ग कि.मी.) बाढी मिति: 2026-08-26 तयार गरिएको: 2026-10-10 03:43 UTC

बाढी / गेग्रानको असर पत्ता लाग्यो

भू-उपग्रह तथ्याङ्कबाट स्वचालित रूपमा तयार गरिएको शैक्षिक प्रोटोटाइप। यो आधिकारिक आपतकालीन नक्सा होइन।

१.०९ वर्ग कि.मी.	५.४९ वर्ग कि.मी.	४७४	४४.७ कि.मी.	४०	२८
डुबान क्षेत्र	गेग्रान / हिलो	प्रभावित हुनसक्ने भवन	प्रभावित सडक	प्रभावित पुल	सम्पर्कविहीन बस्ती



अस्पतालसम्मको सडक सम्पर्क गुमाएका वा परिवर्तन भएका बस्तीहरू

#	बस्ती	अहिलेको सडक सम्पर्क	भवन	नजिकको अस्पताल (पहिले)	पहिले	अहिले
१	बेत्रावती	सम्पर्क टुटेको	९४३	Bhagwati Memorial Hospital	१०.६ कि.मी., १० मिनेट	बाटो छैन
२	देवीघाट	सम्पर्क टुटेको	७८२	Sanjivani Hospital	६.० कि.मी., ७ मिनेट	बाटो छैन
३	गोदाम	सम्पर्क टुटेको	५८८	Rasuwa District Hospital	३०.७ कि.मी., ३९ मिनेट	बाटो छैन
४	गोठेन	सम्पर्क टुटेको	५४१	Rasuwa District Hospital	३४.७ कि.मी., ४५ मिनेट	बाटो छैन
५	आमाछोदिङ्गो	सम्पर्क टुटेको	३८६	Rasuwa District Hospital	२७.९ कि.मी., ३५ मिनेट	बाटो छैन
६	Chyamdole	सम्पर्क टुटेको	२६३	Rasuwa District Hospital	२७.२ कि.मी., ३४ मिनेट	बाटो छैन

+ ३८ थप (पूरा सूची: ड्यासबोर्ड / priority_list.csv)

के त्यहाँ पुग्न सकिन्छ? सडक र पुल

अवरुद्ध वा क्षतिग्रस्त सडक (घटनाअघिको नक्साअनुसार नाम)

- unnamed trunk: ०.३० कि.मी. प्रभावित, 28.283°N 85.375°E
- Pasang Lhamu Highway: ३.४५ कि.मी. प्रभावित, 27.954°N 85.165°E
- Pasang Laahamu: ०.५७ कि.मी. प्रभावित, 28.253°N 85.366°E
- Devighat Path: ०.४४ कि.मी. प्रभावित, 27.864°N 85.115°E
- + १३ थप

प्रभावित हुनसक्ने पुल

- Pasang Lhamu Highway, 27.855°N 85.081°E
- devighat-Tadi bridge, 27.859°N 85.109°E
- Falaakhu River Bridge, 27.974°N 85.186°E
- Pasang Lhamu Highway, 27.970°N 85.185°E
- + ३५ थप

सडक सम्पर्क टुटेका बस्तीका लागि हेलिकप्टर पहुँच

- बेत्रावती [सम्पर्क टुटेको]: नक्सामा भएको हेलिप्याड unnamed helipad १.७ कि.मी.; समतल खुला जमिन ०.७ कि.मी. (27.975°N 85.192°E)
- देवीघाट [सम्पर्क टुटेको]: नक्सामा भएको हेलिप्याड: ५ कि.मी. भित्र छैन; समतल खुला जमिन ०.६ कि.मी. (27.862°N 85.115°E)
- गोदाम [सम्पर्क टुटेको]: नक्सामा भएको हेलिप्याड unnamed helipad ३.४ कि.मी.; समतल खुला जमिन ३.९ कि.मी. (28.184°N 85.302°E)
- गोठेन [सम्पर्क टुटेको]: नक्सामा भएको हेलिप्याड unnamed helipad १.५ कि.मी.; समतल खुला जमिन २.६ कि.मी. (28.139°N 85.242°E)
- + ३३ थप (पूरा सूची: ड्यासबोर्ड / priority_list.csv)

समतल खुला जमिन = भिरालोपन ७° भन्दा कम, कम्तीमा ६० मिटर खाली, पत्ता लागेको बाढी वा गेग्रान र नक्सामा भएका भवन वा बिजुलीका तारबाट टाढा। जाँच नगरिएको: रूख, नक्सामा नभएका तार वा भवन, नरम जमिन, नक्साले छुटाएको गेग्रान। हावाबाटै पुष्टि गर्नुहोस्। दूरी सिधा रेखामा।

प्रयोग गरिएको तथ्याङ्क

- Sentinel-1 रडार: पहिले 2026-08-16, पछि 2026-08-28 (ट्र्याक asc-085, १२ दनिको फरक)
- Sentinel-1 रडार: पहिले 2026-08-24, पछि 2026-09-05 (ट्र्याक des-019, १२ दनिको फरक)
- Sentinel-2 अप्टिकल: दोस्रो सेन्सर (क्षेत्रको 40% भाग बादलरहित); रडारलाई पुष्टि गर्छ र आफूले मात्र देखेको थप्छ (कम विश्वसनीयता)
- OpenStreetMap: 2026-07-27 को अवस्था (घटनाअघि)
- AI सेग्मेन्टेसन मोडेल: प्रयोग गरियो, नियम-आधारित पहिचानसँग मिलाइयो
- गेग्रान वर्ग पहाडी भूभागमा मात्र (UNEP-WCMC परिभाषा); यस क्षेत्रको 100% भाग पहाडी हो

विश्वसनीयता र सीमाहरू

- बाढी/गेग्रान क्षेत्रमध्ये १.९३ वर्ग कि.मी. मध्यम वा उच्च विश्वसनीयताको छ।
- Sentinel भू-उपग्रहले एउटै क्षेत्र केही दनिको अन्तरमा मात्र हेर्छ: यो प्रणालीले क्षति भइसकेपछि नक्सा बनाउँछ, हिमनदी वा हिमताल विस्फोटको पूर्वसूचना दिन सक्दैन। खैरो रङका क्षेत्र रडारले देख्न सकेन; ती अज्ञात हुन्, सुरक्षित होइनन्। सडक सम्पर्क नक्सामा भएका सडकमा मात्र आधारित छ। 'सम्पर्क टुटेको हुनसक्ने' कम विश्वसनीय पहिचानमा आधारित छ (गेग्रानलाई दोस्रो रडार अवलोकन वा Sentinel-2 ले पुष्टि गरेमा मात्र विश्वसनीय मानिन्छ); 'अज्ञात' भन्नाले अन्तिम बाटो रडारले नदेखेको सडकबाट जान्छ। यात्रा समय सडक प्रकारअनुसारको सामान्य गतिमा आधारित छ।

Contains modified Copernicus Sentinel data 2026. Produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010–2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014–2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved. © OpenStreetMap contributors. Model trained on Kuro Siwo: Bountos et al., 2024 (NeurIPS Datasets & Benchmarks). Run trishuli_shub.