

M&M Ingeniería Obras y Servicios E.I.R.L.

Ejecución y supervisión de obras eléctricas, electromecánicas, civiles, minería e industrial. Especialistas de gestión en Seguridad, salud en el trabajo, calidad y medio ambiente.

Programa: SEGESEM

Código: M001-SST

Versión: 00/2015-M001

INFORME TÉCNICO N° 0004 - M&M/SST-2015


Empresa:	CONSORCIO	T& D		UUNN:	CAJAMARCA CENTRO		
Actividad:	Cambio de cable autoportante en BT e instalación de extensor						
Obra:	Servicio Técnico en las áreas comercial y Distribución en la UU.NN. Cajamarca Centro						
Lugar:	Av Perú Cdra	2 ?? CHOTA		Área:	PROYECTOS		
Responsable:	Vasquez Rios	Gabriel		Fecha:	07-01-2015		
Supervisión:	Inopinada	N° Acta:	001138	Emp. Superv. al Servicio de:	Ensa		

SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO A NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


EQUIPOS DE PROTECCIÓN (PERSONAL Y/O COLECTIVO)

- (NI) 1. Personal Técnico cuenta con implementados de protección personal (casco dieléctrico, chaleco de alta visibilidad, guantes de hilo reforzado, lentes y ropa de trabajo); sin embargo un de los técnicos cuenta con calzado dieléctrico en mal estado.
- (NI) 2. Personal Técnico cuenta con equipos de protección contra caídas; para realizar trabajos en altura; sin embargo equipo cuenta con estrobo de posicionamiento en mal estado y protector de absorvedor de línea de anclaje se encuentra deteriorado.
- (NC) 3. Carecen de escaleras Telescópicas para realizar actividades en estructuras de B.T.




SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN

(NC) 1. Las áreas de trabajo son delimitadas y señalizadas haciendo uso de palitroques, malla y cinta señalizadora, para la realización de sus actividades operativas.




UNIDADES MÓVILES

(NC) 1. Unidad Móvil de Placa M4E–748 destinada al transporte del personal, cuenta con documentación de circulación, alarma de retroceso, botiquín de primeros auxilios, extintor y herramientas varias, para el desarrollo de sus actividades operativas en campo y contingencias durante el desarrollo de actividades en campo.



DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD

(NC) 1. Personal operativo registra la realización de la charla de 5 minutos, cuenta con orden de trabajo, copias xerográficas de pólizas de seguro SCTR (Salud y pensión) vigentes, AST y procedimiento escrito de trabajo seguro de la actividad en ejecución.



CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

ACTOS Y CONDICIONES ESTANDARES Y/O SUB-ESTANDARES

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

- Unidad móvil se encuentra equipada ante cualquier contingencia durante el desarrollo de actividades operativas.
- 2. Personal técnico evidencia documentos y registro de charla de seguridad.
- 3. Personal operativo, parte del ellos cuenta con calzado dieléctrico en mal estado.
- Personal realiza la Señalización y delimitación de áreas de trabajo para el desarrollo de sus actividades.
- 5. Personal técnico que realiza trabajos en altura cuenta con equipos de protección contra caídas, el cual se encuentra en mal estado.
- 6. Carecen de escalera telescópica para realizar trabajos en estrucuturas de B.T.

- 1. Inspeccionar periódicamente el estado y uso de los EPP al personal técnico e implementar al personal técnico que cuenta con EPP en mal estado.
- 2. Concientizar al uso permanente y correcto de EPP del personal técnico.
- 3. Inspeccionar periódicamente los arneses de seguridad y brinden la seguridad necesaria para realizar trabajos en altura.
- 4. Cumplir con lo descrito en PETS de la actividad que realizan en campo y contar con supervisión permanente por parte del contratista durante la ejecución de sus actividades.
- Contar con equipos adecuados para realizar trabajos en altura según lo estipula la RM N°111-2013 MEN/DM.

MEDIDAS DE CONTROL

1. Se coordina con el responsable del grupo de trabajo del contratista la paralización de las actividades en altura por condición insegura (equipo de protección contra caídas en mal estado y carecer de escaleras telescópicas); así mismo la

TOTAL CUMPLIMIENTO (NC):	4
TOTAL INCUMPLIMIENTO (NI):	2
NIVEL DE CUMPLIMIENTO:	66.67%



ING. RIOS LEON JEVERLI ALLISON SUPERVISOR DE SST - M&M

TRABAJADORES SUPERVISADOS									
N°	Nombre del trabajador	Cargo			Norm	as Incum	plidas		
1	Vasquez Rios Gabriel	T?CNICO	-	-	-	-	-	-	-
2	Rios Vasquez Esterio	T?CNICO	K2	-	-	-	-	-	-

	UNIDADES MÓVILES SUPERVISADAS									
N° T	N° de Placa	Tipo Vehículo	Normas Incumplidas							
1	M4E??748	CAMIONETA	-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE NORMAS INCUMPLIDAS					
Código	Observación				
K2	CALZADO DIELECTRICO	EN MAL ESTADO			