

FÜGGETLEN • BIZONYÍTÉKOKRA ÉPÜLŐ • MEGVALÓSÍTHATÓ

nextro.hu

Teljes weboldal- audit

SEO · Webdesign · UX/UI · Akadálymentesség
Teljesítmény · Tartalom · Konverzió

A weboldal tulajdonosa,
fejlesztői és marketingcsapata részére

A vizsgálat időpontja: 2026. szeptember 22.
Nyilvános weboldal · Asztali és mobilos vizsgálat

Az alapvető üzleti bemutatkozás hiteles és világos szerkezetű.
A közvetlen lehetőség az értékesítési folyamat befejezése,
az olvashatóság javítása és a szakértelem igazolható bemutatása.

Tartalomjegyzék

1. Vezetői összefoglaló	3
Hatókör, módszerek és korlátok	5
2. Technikai SEO	6
3. Teljesítményaudit	8
4. Oldalon belüli SEO	10
5. Információs architektúra	12
6. UX-audit: első látogatói útvonalak	13
7. UI-audit	15
8. Professzionális webdesign-értékelés	16
9. Akadálymentességi audit	17
10. Mobilaudit	19
11. Tartalomminőségi audit	21
12. Konverziós hatékonyság	22
13. Oldalankénti megállapítások	23
14. Képernyőképek és bizonyítékok	30
15. Rangsorolt megvalósítási ütemterv	32
16. Végző ajánlások	42
A függelék · Műszaki leltár	43
B függelék · Bizonyíték- és ellenőrzési jegyzék	45

Az összefoglaló használata

Először a vezetői összefoglalót és a záró prioritásokat olvassa el. A megállapítások azonosítói (F01-F24) kapcsolják össze az észrevételeket a megvalósítási ütemtervvel. A képernyőképek a vizsgálat dátumához kötött bizonyítékok, nem látványtervek. A weboldal magyar idézetei változatlanul szerepelnek; az elemzés is magyar nyelvű.

A prioritás üzleti és megvalósítási mérlegelés eredménye. A KRITIKUS bevezetési/üzemkészségi akadályt; a MAGAS jelentős hozzáférési, bizalmi vagy konverziós akadályt; a KÖZEPES érdemi fejlesztést; az ALACSONY finomítást jelöl. A ráfordítás relatív terjedelmet jelez, nem idő- vagy költségajánlat.

ÜZLETI NÉZŐPONT

1. Vezetői összefoglaló

A NEXTRO felkészült épületgépészeti vállalkozásként jelenik meg, egységes sötétkék/zöld arculattal, széles szolgáltatáskínálattal, országos működést hangsúlyozó üzenettel és jól látható elérhetőségekkel. A szolgáltatási és ágazati áttekintők hasznos műszaki magyarázatokat és gyakori kérdéseket tartalmaznak. Az alapvető feltérképezhetőség, a kanonikus URL-ek, a HTTPS-normalizálás és a valódi 404-es válasz rendelkezésre áll.

Általános állapot: jó bemutatkozó alapok, befejezetlen értékesítési folyamat

A weboldal nem tekinthető teljesen késznek a konverzióközpontú népszerűsítésre, amíg a szabályzatok helykitöltői, a termékek vásárlási/ajánlatkérési állapotai és a nyilvánvaló olvasási akadályok nem rendeződnek. Forgalmi, helyezési vagy konverziósarány-adatok nem álltak rendelkezésre; az értékelés a megfigyelt tartalomra és működésre épül.

Legfőbb erősségek

- Világos szolgáltatási spektrum: a telepítés, az automatika, a beüzemelés, a karbantartás, a felújítás és a saját szűrőgyártás nem pusztán felsorolásként, hanem magyarázattal szerepel.
- Bizalmi alapok: cégjegyzék- és adóadatok, külön székhely- és raktárcím, működő telefonos/e-mailes hivatkozások, dokumentált munkavégzésre vonatkozó állítások és látható megkeresési útvonala.
- Technikailag hozzáférhető tartalom: a fő kínálat a nyers HTML-ben is szerepel; mind a 29 feltérképezett tartalmi oldal 200-as választ adott, címmel és kanonikus címkével. A mintában vizsgált navigáció nem vezetett HTTP-hibához.

Legfontosabb gyengeségek

- Az adatvédelmi, az általános szerződési és a szállítási oldalak helykitöltők, miközben az űrlapok ezek elfogadását kérik. A termékek szállítási fülein belső „[HIÁNYZIK: ...]” megjegyzés látható (F01).
- A bolt kilenc autótöltő-változatot kínál, de csak egynek van látható ára és kosárba helyezési lehetősége; hét meghirdetett légtechnikai kategória üres (F02–F03).
- A sötét nyitópaneleken megjelenő sötét szöveg, a félreérthető főoldali hivatkozások és egy 2.62 MB-os étteremkép elkerülhető hozzáférési, navigációs és betöltési terheket okoznak (F04–F06).
- A referenciaoldalak névtelen projekttypusokat írnak le, nem dokumentált esettanulmányokat. Az üzleti szolgáltatások részletes oldalai még nincsenek kidolgozva (F07–F08).

A legnagyobb lehetőség és a várható hatás

Tegye könnyebben ellenőrizhetővé a NEXTRO szakszerű kivitelezési képességét, és egyszerűbbé a vásárlást vagy az ajánlatkérést. A befejezetlen lépések javítása várhatóan csökkenti a bizonytalanságot; az olvasható felületek és a kontextust megőrző ajánlatkérési útvonala javíthatják a hozzáférést; a részletesebb szolgáltatási oldalak relevánsabbak lehetnek a célzott keresésekre. Ezek várható irányhatások, nem helyezési, bevételi vagy százalékos növekedési előrejelzések.

A TÍZ LEGFONTOSABB TEENDŐ

Vezetői prioritások: ebben a sorrendben érdemes lépni

Sorrend / prioritás	Teendő	Várható üzleti hatás
1 · KRITIKUS	Az adatvédelmi, szerződési és szállítási helykitöltők cseréje; a belső termékfűl-megjegyzések eltávolítása. F01	A tájékozott döntés lehetőségének helyreállítása, az azonnali bizalmi/üzemkészségi kockázat csökkentése.
2 · MAGAS	Minden termék vásárlási vagy ajánlatkérési módjának, árának és elérhetőségének jóváhagyása. F02	A bizonytalanság megszüntetése a vásárlási döntésnél.
3 · MAGAS	A szövegkontraszt, valamint a név nélküli és csak színnel jelölt hivatkozások javítása a közös sablonokban. F04, F23	A bizonyító állítások, a navigáció és a kapcsolatfelvétel több látogató számára válik használhatóvá.
4 · MAGAS	A főoldalra visszamutató hivatkozások, álhivatkozások és kontextust elvesztő kártyák javítása. F05	A látogatók elérik a felület által ígért információt.
5 · MAGAS	Az üres bolti útvonalak helyett hasznos, ajánlatkérésre épülő kategóriaoldalak létrehozása, vagy a befejezetlen navigáció elrejtése. F03	Az értékesítési zsákutca elkerülése.
6 · MAGAS	Az étterem- és nyitóképek, valamint a hajtás alatti betöltés optimalizálása. F06	Kevesebb átvitt adat és kisebb kitettség a lassabb hálózatoknak.
7 · MAGAS	A hozzájárulási állapotok, az űrlapkézbetés és a tranzakciós folyamatok ellenőrzése jóváhagyott tesztkörnyezetben. F15, F24	Igazolhatóvá válik a megkeresések, engedélyek és rendelések megbízható kezelése.
8 · MAGAS	Bizonyítékokra épülő esettanulmányok közzététele és a céges állítások igazolása. F08	A beszerzői bizalom erősítése.
9 · MAGAS	Érdemi, kiemelt szolgáltatási részoldalak és kölcsönös hivatkozások létrehozása. F07	Jobb illeszkedés a keresési szándékhoz és kontextust megőrző megkeresések.
10 · KÖZEPES	A keresési kivonatok, kategóriacímsorok és webhelytérképek rendbetétele; a mobilos ajánlatkérés egyszerűsítése. F09-F12, F14	Jobb megtalálhatóság és kisebb felhasználói erőfeszítés.

A hatás minőségi értékelés. Nem kaptunk analitikai, Search Console-, hirdetési, CRM-, fizetési konfigurációs vagy szervernapló-adatokat, illetve ellenőrzött kulcsszóvolumeneket. Pénzügyi célok kijelölése előtt rögzíteni kell a kiinduló állapotot.

A SZÁMOK ÉRTELMEZÉSE ELŐTT OLVASANDÓ

Hatókör, módszerek és korlátok

Vizsgálati terület	A ténylegesen elvégzett vizsgálat
HTTP és SEO	29 nyilvános tartalmi oldal: főoldal, hat fő navigációs céloldal, öt szabályzati/céginformációs oldal, nyolc kategória és kilenc termék. Mentettük a nyers HTML-t, metaadatokat, címsorokat, képeket, hivatkozásokat és JSON-LD-t.
Felfedezés és útvonalak	robots.txt; sitemap.xml átirányítás; webhelytérkép-index és három alárendelt webhelytérkép; hoszt-/protokollváltozatok; egy záróperjel-változat; UTM- és bolti rendezési paraméterek; egy szándékosan nem létező URL. A kosár/fiók és az üres munkamenetű pénztár külön vizsgálatot kapott.
Böngésző / vizuális vizsgálat	Asztali nézet 1280 × 720; mobil 390 × 844; szűrőpróbaszerű áttördelési ellenőrzések 320 px-en. A főoldal, szolgáltatás/ágazat/referencia/bemutakozás/kapcsolat/bolt, kategória- és terméksablonok, szabályzatok, kosár és 404 vizsgálata.
Interakció / akadálymentesség	Menünyitás/-zárás, süti elutasítása, termék szállítási füle, ágazati kártyák Enter/kattintás viselkedése, tartalomra ugró hivatkozás aktiválása, lapozható galéria fókusza és űrlapcímkek/érvényességi metaadatok. axe-core 4.10.3 a főoldalon, a szolgáltatásoknál, a kapcsolatnál és az árazott terméknel.
Teljesítmény	Böngészős Navigation/Resource Timing és puffertelt LCP/elrendezéseltolódási bejegyzések; nyers válaszfejlécek és kiválasztott erőforrások. Egy asztali minta részletes bemutatása, nem mérési eloszlás.
PDF-bizonyítékok	Mentett oldalkivonatokat, képernyőképek, HTTP-választörzsek, géppel olvasható feltérképezési és akadálymentességi eredmények. Az eredeti képernyőképek az itt használt jelölt másolatok mellett is megmaradnak.

Amit szándékosan nem végeztünk el

Nem küldtünk megkeresést, hírlevél-feliratkozást, bejelentkezést, fióklétrehozást, fizetést vagy rendelést. Nem módosítottunk éles tartalmat vagy beállítást. A végponttól végpontig történő levélkézbesítés, a pénztári fizetés, a CRM-átadás és a szerveroldali validáció nem ellenőrzött. A natív űrlapérvényességet élő beküldés nélkül vizsgáltuk. Nem történt behatolásteszt, teljes körű külsőhivatkozás-vizsgálat vagy hivatalos WCAG-megfelelőségi tanúsítás.

Bizonyítékjelölések és figyelmeztetések

Az **ellenőrzött** mentett HTTP-/DOM-/böngészős bizonyítékban megfigyelt tényt jelent. Az **értékelés** a bizonyíték szakértői értelmezése. A **nem ellenőrzött** olyan megnevezett teszt vagy tény, amelyhez további hozzáférés szükséges. A kezdeti, külső szövegkinyerő egy régi karbantartási oldalt adott vissza; az ezt követő élő böngészős vizsgálat és öt HTTP user-agent változat az élő weboldalt adta. Ez az eltérés nem bizonyít cloakingot vagy aktuális karbantartási leállást.

A nyers feltérképezés összevont webhelytérkép-hely mezője oldal- és képcímeket egyaránt tartalmaz. Ez a jelentés a javított XML-számot használja: **25 egyedi oldal-URL** (26 bejegyzés) és 26 egyedi kép-URL. A képcímeket nem számítja tévesen oldalaknak.

FELTÉRKÉPEZÉS, INDEXELÉS ÉS URL-VISELKEDÉS

2. Technikai SEO

Ellenőrzés	Ellenőrzött eredmény	Értelmezés / következő lépés
Tartalmi válaszok	29/29 feltérképezett tartalmi oldal 200-as választ adott; 29 egyedi, szokásos belső navigációs cél ellenőrzésekor nem volt HTTP-hiba.	Egészséges minta. Ez nem teljes körű garancia a külső hivatkozásokra, lekérdezéses műveletekre, erőforrásokra és minden lehetséges URL-re.
robots.txt	Elérhető; tiltja az admin-/napló-/feltöltési segédútvonalakat és a kosárba helyezési lekérdezéseket; engedi az admin-ajax elérését. Megadja a sitemap_index.xml fájlt.	Nem volt megfigyelhető teljes webhelyre kiterjedő feltérképezési tiltás. Az ismétlődő User-agent csoportok önmagukban nem hibák.
Webhelytérképek	Az index, valamint az oldal-/termék-/termékkategória-térképek lekérve. sitemap.xml → 301 → sitemap_index.xml. 25 egyedi oldal-URL.	F12: a noindex kosár-/fiókútvonalak és az üres munkamenetben átirányító pénztár is szerepel. A bolt két térképen is megtalálható.
Indexelhetőség	Mind a 29 tartalmi oldal index/follow; a külön vizsgált kosár/fiók noindex/follow beállítású.	Az indexelhető helykitöltők és tartalomszegény kategóriák nem hasznos keresési céloldalak. A tényleges Google-indexelés nem ellenőrzött.
Kanonikus URL-ek	Mind a 29 tartalmi oldalon van kanonikus címke. A tesztelt UTM-es és shop-orderby oldalak a tiszta alap-URL-t adják kanonikusnak.	Jó alap a duplikáció kezelésére. A kanonikus jelölés javaslat, nem ígéret arra, hogy a keresők elfogadják.
HTTPS / hoszt	A HTTP non-www és HTTPS www egyaránt 301-gyel a HTTPS non-www változatra irányít. A HTTP www két 301-es lépést tesz.	A preferált hoszt következetes. A kétlépéses útvonal összevonása alacsony prioritású javítás (F21).
Záró perjel	/szolgáltatások → 301 → /szolgáltatások/. A mintában vizsgált belső URL-ek záró perjelesek.	A vizsgált eset következetes; ez nem teljes körű útvonal-normalizálási teszt.
404-kezelés	A szándékosan nem létező útvonal 404-et és noindex/follow értéket ad, főoldali/kapcsolati továbblépési hivatkozásokkal.	Helyes állapotkód és hasznos továbblépés, nem puha 404.
Segédútvonalak	Az üres kosár egyértelmű üres állapot. A /penztar/ kosár nélkül 302-vel a /kosar/ címre irányít.	Várható viselkedés üres munkamenetben; a befejezett vásárlást nem teszteltük.

404-teszt URL-je: <https://nextro.hu/technical-audit-not-found-20260922-7e21/>

AMIT A HTML IGAZOL

Technikai SEO: metaadatok és szemantika

Terület	Megállapítás	Javasolt kezelés
Címek és leírások	A 29 oldalas mintában nincs hiányzó vagy pontosan ismétlődő cím. Tizenhét metaleírás hiányzik: mind a kilenc terméknél és mind a nyolc kategóriánál.	A jó főoldali és fő menüponti metaadatok megtartása. Az értékesítési kivonatok befejezése és az „Archives” eltávolítása (F10).
Címsorszerkezet	23 oldalon egy H1 van; hat üres kategóriának nincs. A főoldal/kapcsolat helyenként kihagyja a H2-t; az egyenrangú ágazatok vegyes H2/H3 szintűek.	A szemantikai sablonok és az egyenrangú szintek javítása (F11). A több címsorszint nem automatikus rangsorolási büntetés.
Belső hivatkozások	A navigáció egy kattintással eléri a fő gyűjtőoldalakat. Négy főoldali további információs hivatkozás visszatér a főoldalra; a látszólagos ágazati linkek span elemek.	F05: célok javítása és kontextusfüggő hivatkozások bevezetése a megfelelő szolgáltatási/ágazati szakaszokhoz.
Árva oldalak / elérhetőség	A feltérképezés és a webhelytérkép együttesében nem azonosítottunk szokásos kereskedelmi árva oldalt. A segédútvonalak szerepelnek a térképen.	A nyilvános feltérképezés nem bizonyítja a hivatkozás nélküli oldalak hiányát. Később összevetendő a CMS-export, a naplók és a Search Console.
Strukturált adatok	Értelmezhető JSON-LD található: WebPage/WebSite/Organization/morzsanavigáció, Product/Offer csak az árazott terméken.	Az ellenőrzött entitásadatok bővítése; az ajánlatkéréses termékekhez tilos kitalált ajánlatot megadni (F16). A bővített találatokra való jogosultságot nem teszteltük.
Képek szöveges alternatívái	288 img elem a feltérképezésben; nulla hiányzó alt attribútum; 11 üres alt érték.	A szándékosan dekoratív/pixelképek üres alt értéke nem hiba. Az információhordozó képeket és az általános, ismétlődő referenciaképleírásokat kontextusukban kell felülvizsgálni.
Nyelv / közösségi megosztás / ikonok	A HTML nyelve hu. OG- és Twitter-kártya-metaadatok vannak; a bolt/kapcsolat/kategóriák esetén nincs og:image. Favicon/apple ikonhivatkozások léteznek.	A megmaradt idegen nyelvű felület fordítása és célszerű előnézetek kialakítása (F20, F22). A fájlnevek önmagukban nem bizonyítanak ikonméret-hibát.
JavaScript SEO	Az alapvető kínálat, hivatkozások, gyakori kérdések és termékszövegek a nyers HTML-ben is szerepelnek, nem csak a renderelt alkalmazásban.	Az érdemi hivatkozások maradjanak a elemek. A számlálók a forrásban nulláról indulnak, de a nézetbe kerülés által indított animáció után 21/18/500+ értéket értek el; nem minősítjük őket hibásnak.

Duplikáció és paraméterkockázat

A kilenc autótöltő-oldal jogosan különbözik teljesítmény és kábelkialakítás szerint, de leírásuk jelentős része közös. Érdemi választási útmutatóval és specifikációkkal kell bővíteni őket; a termékváltozatok összevonása csak keresleti és migrációs elemzés után mérlegelendő. A valóban különböző termékeket nem szabad automatikusan a boltra kanonizálni. Az orderby=price és egy UTM-kérés tiszta kanonikus URL-je pozitívum; a szűrők/keresés/lapozás tágabb körét nem teszteltük teljeskörűen.

MÉRÉSEK, NEM BECSÜLT PONTSZÁMOK

3. Teljesítményaudit

Egy gyorsnak tűnő laborminta nem jelent Core Web Vitals-megfelelést

A PageSpeed Insights API-kísérlet HTTP 429-et adott (kvótatúllépés). Nem áll rendelkezésre Lighthouse-pontszám, CrUX valós felhasználói eloszlás vagy Search Console Core Web Vitals-jelentés. INP-mérés nem történt. Az alábbi értékek egyetlen, mesterséges lassítás nélküli asztali böngészős megfigyelést mutatnak, nem valós felhasználói percentiliseket.

Mutató / megfigyelés	Rögzített érték	Jelentés / korlát
Asztali nézetablak	1280 × 720 CSS px	Nem alkalmaztunk hálózati/CPU-lassítást; nem szabályozott, hideg gyorsítótáras, többfutasos összehasonlító mérés.
Navigációs TTFB	315.5 ms a navigáció kezdetétől	A böngésző responseStart értéke. A navigáció előkészítését is tartalmazza; nem tisztán szerverfeldolgozási mérés.
LCP-jelölt	1,084 ms	A gyűjtéskor utolsó puffertelt bejegyzés, a background-pattern-2.svg elemhez kapcsolódva. Későbbi változások vagy valós látogatások eltérhetnek.
Megfigyelt elrendezésetolódások	0.002466 összeg a friss bevitelhez kötődő bejegyzések nélkül	Rövid megfigyelés; nem teljes élettartamra/munkamenetablakra kiterjedő CLS-audit és nem valós felhasználói CLS-érték.
A load esemény vége	2,779.7 ms a navigáció kezdetétől	A load esemény nem jelent „teljes interaktivitást”, és nem teljes teljesítményértékelés.
Dokumentumméret	286,100 dekódolt bájt; 52,597 tömörített választörzsbájt	A navigációs bejegyzés gzip tömörítést rögzít. A HTML átvitele a böngésző által jelzett többlettel együtt: 52,897 bájt.
Ismert erőforrás-átvitel	5,559,340 bájt 65 rögzített erőforrás-bejegyzésből	Nem tartalmazza a beillesztett axe kódot, és csak megfigyelhető átviteli méreteket tartalmaz. A más eredetű erőforrások nullái további bájtokat rejthetnek.
Ismert dokumentum + erőforrások	5,612,237 bájt (~5.61 MB, decimális)	Részleges oldalbetöltési adatmennyiség a gyűjtéskor, a teljes oldal végiggörgetése előtt, nem a teljesen végiggörgetett oldal összesített mérete.
Blokkolás / szkriptek	21 megjelenítést blokkoló bejegyzés; 20 szkript által indított kérés	Körülbelül 330 kB dekódolt, látható méretű szkripttörzs. A darabszám nem bizonyít használaton kívüli kódot vagy főszálterhelést.

Egy későbbi, 390 px-es mobilminta már felmelegített/újrahasznált böngészővel készült, ezért nem használjuk összehasonlítható sebességmérésként. A beillesztett hibafigyelő a később mintavételezett navigációknál nem rögzített megfigyelt futásidejű kivételt; a konzolüzeneteket, más eredetű hibákat és az összes interakciós hibát nem gyűjtöttük teljeskörűen.

F06 · F19

Teljesítmény: előbb az adatméret, aztán a pontszámok

Megfigyelt erőforrás	Kódolt választörzs bájtban	Miért érdemel figyelmet
megoldas-etterem.png	2,624,647	A legnagyobb rögzített főoldali erőforrás. A PNG-formátumú étteremfotó erős jelölt formátumváltásra és átméretezésre.
hero-legkezekelo-gepterem.jpg	645,151	Nagy kezdeti vizuális erőforrás; optimalizálni kell, de a valódi nyitóképet nem szabad késleltetve betölteni.
megoldas-ipar-2.jpg	545,178	A hajtás alatti ipari kép CSS-háttérként korán lekérődik.
megoldas-nagykonyha-2.jpg	336,917	Nézetablakhoz igazodó méretek használata, a betöltés elhalasztása a szükséges pillanatig.
legtechnika-szellozo-kozeli.jpg	306,614	A közösen használt illusztráció/kép takarékosabban is kiszolgálható.
Helyi betűkészletfájlok	20,468 + 12,764 átvitt bájttal	Két WOFF2 Latin/Latin-ext kérés volt megfigyelhető; a helyi kiszolgálás pozitívum. A font-display ellenőrzése nem történt meg.

Ami már jól működik

A mintában vizsgált CSS/JS-válaszok gzip tömörítésűek, Cache-Control max-age=10368000 értékkel. A böngésző HTTP/2-t használ. Minifikált stíluslapcsomagok jelen vannak. A termékek általánosan saját méretdatákat tartalmaznak, és többnek van srcset attribútuma; a főoldali referencia-/termékek img elemei loading=lazy beállításúak. Ezek érdemi alapok, ezért a „nincs tömörítés/gyorsítótárazás/késleltetett betöltés” diagnózis helytelen lenne.

Amin változtatni kell

- Először a nagy étteremképet kell konvertálni és átméretezni. A jelentést hordozó CSS-hátterek helyett lehetőség szerint reszponzív képeket használjon, és a képernyőn kívüli ágazati/háttérképek betöltését halassza el. A ténylegesen megtakarított bájtokat mérni kell; nem feltételezünk megtakarítási százalékot.
- Erőforrások eltávolítása előtt sablononként mérni kell a CSS/JS kihasználtságát. A főoldali bolti modulok, űrlapok, hozzájárulás-kezelés és külső integrációk indokolnak bizonyos kódot, de nem feltétlenül minden közös erőforrást. A használaton kívüli CSS-t, a hosszú feladatokat és a teljes blokkolási időt nem mértük.
- A névtelen látogatók HTML-gyorsítótárazását körültekintően kell felmérni: a főoldal no-cache/no-store értéket ad, miközben a mintában vizsgált statikus erőforrások élettartama hosszú; egy feltételes HTML-kérés mégis 304-et adott. Ez nem tárja fel a teljes eredeti szerver-/bővítmény-gyorsítótárazási architektúrát. Kosarat, fiókot, pénztárat és személyre szabott oldalt tilos nyilvánosan gyorsítótárazni.
- A változtatások után ismételt, hideg gyorsítótárazás mobilos/asztali laborteszteket kell futtatni, és időben gyűjteni a valós felhasználói LCP/CLS/INP értékeket. A hozzájárulási állapotokat és a szolgáltatási/terméksablonokat külön kell kezelni, hogy a főoldal javulása ne rejtse el a pénztár romlását.

A teljes erőforrás-URL-ek és fejlécek az evidence/performance-desktop.json és technical.json fájlban maradtak meg. A külső MailerLite/Barion erőforrás-időzítési méretek nulla értékűek/nem átláthatók voltak; ezeket nem tekintjük valóban költségmentes átvitelnek.

KERESÉSI SZÁNDÉK ÉS OLDALSZINTŰ EGYÉRTELMŰSÉG

4. Oldalon belüli SEO

Az alapoldalak magyar nyelvűek, világos épületgépészeti témával. A legnagyobb SEO-lehetőség nem további ismétlődő kulcsszavak beillesztése, hanem egy konkrét igényhez tartalmas céloldal rendelése, majd annak összekapcsolása hiteles bizonyítékokkal és hasznos következő lépéssel. Nem mértünk keresési volumeneket, helyezéseket vagy versenytársi pozíciókat.

Oldal / valószínű szándék	Megfigyelt erősség	Hiány és javasolt irány
Főoldal / kivitelező keresése	A cím egyértelműen jelzi: Légtechnika egy kézből; a bevezetés ipari/kereskedelmi szolgáltatásokat ír le.	A H1 a FRISS LEVEGŐ. TISZTA MEGOLDÁS. szlogen. Maradjon márkaüzenetként, de a főcímsor kapjon egyértelmű szolgáltatási jelentést (F17).
Szolgáltatások / szolgáltató értékelése	Tíz szolgáltatási szakasz, konkrét karbantartási gyakori kérdések, valamint a beüzemelés/felújítás leírása.	A rövid összefoglalók nem elégítik ki teljesen az egyedi, erős szándékú kereséseket. Készüljenek kiemelt részoldalak, a konkrét kártyák/gyakori kérdések ezekre hivatkozzanak (F07).
Megoldások / ágazati megfelelés	Elkülönülnek a szállodák, éttermek, konyhák, wellness, ipar és lakosság igényei.	A folyamat az ágazati válaszok elé kerül, a szakasszintek eltérnek. Kerüljön be ágazati tartalomjegyzék, egységes H2-k és releváns projektbizonyíték.
Referenciák / kockázatcsökkentés	A munkatípusok és a vállalt feladatkör magyarázata, tapasztalatra/csapatra/szűrőgyártásra vonatkozó állításokkal.	Nincs azonosítható eseti bizonyíték vagy számszerűsített, dokumentált eredmény. A példákban alátámasztott esettanulmányokat kell készíteni (F08).
Rólunk / cég ellenőrzése	Szerepel az alapítás éve, a szakembergárda és a megnevezett minősítő.	A működési idő megfogalmazása következetlen, a fő tartalomban nincs ellenőrzési hivatkozás. Személyekkel, bizonyítékokkal és pontos dátumokkal kell bővíteni (F08, F20).
Autótöltő-kategória / töltőválasztás	Szerepel a teljesítmény, a fázisszám, a kábelhossz, az IP56, a garancia, valamint az áfa és a telepítés árba nem tartozása.	Nincs metaleírás; a cím vége Archives; a termékek nehezen összehasonlíthatók és többnyire árazatlanok (F02, F10, F13).
Termék / vásárlás vagy ajánlatkérés	Egyértelmű modell-/változatnevek és hasznos műszaki jellemzők.	A sűrű, közös szöveg, a hiányzó keresési kivonatleírások és az eltérő értékesítési állapotok nehezítik a döntést.
Kapcsolat / azonnali cselekvés	Telefon, e-mail, címek és megkereséstípusok rendelkezésre állnak.	Nem ellenőrzött válaszdíó ígérete helyett konkrét következő lépést és kontextusfüggő űrlalapértékeket kell megadni (F09).

Kulcsszóhasználat, tartalmi mélység és E-E-A-T

Az olyan műszaki kifejezések, mint az EC-motor, forgódob-csere és szűrő nyomásesése, erősítik a témarelevanciát. Ismétlődő kulcsszólánck helyett közérthető magyarázatokkal, karbantartási feladatokkal, leállástervezéssel és alkalmassági kérdésekkel kell bővíteni a tartalmat. A megnevezett felelős szakértők, eredeti projektanyagok, dokumentált állítások és teljes szabályzatok erősebb tapasztalati/bizalmi jelzések lennének, mint további általános megnyugtatók.

AZ ÜZLETI OLDALLAL EGYEZTETENDŐ TERVEZETEK

Oldalon belüli SEO: javasolt magyar szövegek

Ezek szerkesztői javaslatok, nem mért kulcsszólehetőségek vagy garantált keresési kivonatok. A Google átírhatja a kivonatokat. Csak jóváhagyott szolgáltatási és elérhetőségi állításokat használjon; ár, készlet és átfutási idő csak megerősítés után ígérhető.

URL / mező	Javasolt szöveg
/ · title	Légtechnika: telepítés, felújítás, karbantartás NEXTRO
/ · H1	Légtechnikai rendszerek telepítése és karbantartása egy kézből
/ · description	Légkezelők telepítése, automatika, felújítás és karbantartás saját szakembergárdával. NEXTRO: 2005 óta, Budapesten és országosan. Kérjen ajánlatot.
/szolgáltatások/ · H1	Légtechnikai szolgáltatások a tervezéstől a karbantartásig
/szolgáltatások/ · description	Légkezelő telepítés, beüzemelés, karbantartás, forgódob-csere és egyedi szűrőgyártás. Ismerje meg a NEXTRO szolgáltatásait, és kérjen ajánlatot.
/megoldások/ · title	Légtechnika hoteleknek, iparnak és otthonoknak NEXTRO
/bolt/ · title	Teltonika autótöltők és légtechnikai ajánlatkérés NEXTRO
/termekategoria/autotoltok/ · title	Teltonika EVC2 autótöltők: 7,4-22 kW NEXTRO
/termekategoria/autotoltok/ · description	Hasonlítsa össze a Teltonika EVC2 autótöltők teljesítményét és kábelváltozatait. 7,4, 11 és 22 kW, 36 hónap garancia. Kérjen segítséget a választáshoz.
11 kW / 5 m termék · title	Teltonika EVC2 11 kW autótöltő, 5 m kábel NEXTRO
11 kW / 5 m termék · description	Háromfázisú Teltonika EVC2 11 kW autótöltő 5 m beépített kábellel, app- és NFC-vezérléssel. Kérjen ajánlatot a készülékre és a telepítésre.
/rolunk/ · H1	NEXTRO Kft. – légtechnika saját szakembergárdával, 2005 óta

Egy hasznos szolgáltatási oldal vázlata

H1: Légkezelő karbantartás • **H2:** Mikor és kinek ajánlott? • **H2:** Mit tartalmaz a karbantartás? • **H2:** Felmérés, ütemezés és dokumentáció • **H2:** Kapcsolódó referenciák • **H2:** Gyakori kérdések • **H2:** Karbantartási ajánlat kérése. Hivatkozzon vissza a gyűjtőoldalra, a kapcsolódó szűrőellátásra és egy valódi referenciára. Ne készüljenek tartalomszegény oldalak minden szinonimára.

Termékpélda URL-je: <https://nextro.hu/termek/teltonika-evc2-okos-ac-autotolto-11-kw-5-m-beepitett-toltokabel/>

LEGYEN KONKRÉT A KÖVETKEZŐ KATTINTÁS

5. Információs architektúra

Jelenlegi szerkezet és elérhetőség

A felső szintű menü érthető: Szolgáltatások, Megoldások, Referenciák, Rólunk, Webshop, Kapcsolat. Minden gyűjtőoldal egy navigációs kattintásra van a főoldaltól. A bolti kategóriák a navigációból és a boltból is elérhetők; egy termék közvetlenül a főoldali lapozható kínálatból/rácsból vagy a bolt → termék útvonalon érhető el. A kapcsolat következetesen rendelkezésre áll. Ezek jó alapok, nem indokolnak teljesen új navigációs rendszert.

A gyengeség a mélység: tíz szolgáltatáskártya ugyanarra az áttekintő oldalra vezet, míg hat ágazati kártyán nem hivatkozásként működő „Megoldások →” szöveg jelenik meg. Négy előnyt bemutató CTA az aktuális főoldalra tér vissza. A fontos értékesítési információ kattintásszámban közel lehet, szemantikailag mégis nehezen érhető el, mert a céloldal nem őrzi meg a látogató választását (F05, F07).

Javasolt csoportosítás	Tartalom / működés
Szolgáltatási gyűjtőoldal	Telepítés; automatika; beüzemelés; karbantartás; felújítás/forgódobcsere; bontás/csere; szűrőgyártás. Először a legerősebb, bizonyítékokkal alátámasztott ajánlatok kapjanak részletes oldalt.
Ágazati megoldások	Szállodák, vendéglátás/konyhák, wellness, ipar és lakosság. Azonnal kerüljön be ágazati tartalomjegyzék; amíg egy ágazat nem indokol tartalmas saját oldalt, oldalon belüli horgonyok használhatók.
Referenciák	Szűrhető vagy világosan csoportosított esettanulmánylista a releváns szolgáltatáshoz és ágazathoz kapcsolva, valódi projektbizonyítékokkal.
Termékek és ajánlatkérések	Világosan különüljön el az online megvásárolható autótöltő és az ajánlatkérési légtechnikai/szűrőkínálat. Az ajánlatkérési kínálat specifikációt gyűjtsön, ne nulla termékes boltállapotot mutasson.
Bemutakozás és kapcsolat	Cég/csapat/képesítések és ellenőrzési hivatkozások; közvetlen ajánlatkérési útvonal, telefon és a címek szerepének leírása. A szabályzatok következetesen a láblécben maradjanak.

Konkrét hivatkozási változtatások

- A főoldali „KARBANTARTÁS” → most a szolgáltatások karbantartási horgonyára; később külön karbantartási oldalra. Ez a szolgáltatásválasztás kerüljön át a kapcsolatfelvételi űrlapra is.
- A főoldali Hotel kártya → /megoldasok/#hotel vagy egy tartalmas szállodai részoldal. Valódi hivatkozás készüljön, „Szállodai légtechnikai megoldások” akadálymentesen érzékelhető céllal.
- Szűrőgyártási szakasz → hasznos, ajánlatkérésre épülő /termekategoria/szurok/ oldal méret-/típus-/mennyiségútmutatóval, nem üres terméklista.
- Minden jóváhagyott esettanulmány → az igénybe vett szolgáltatás és egy „Hasonló feladatra kérek ajánlatot” megkeresés, amely megőrzi az eset kontextusát.

A meglévő URL-eket ne változtassák meg pusztán megjelenési okból. A magyar útvonalnevek olvashatók. Termékváltozatok összevonásakor vagy új útvonalak bevezetésekor legyen megfeleltetési lista és tudatos átirányítás/kanonikus kezelés. A nyilvános felfedezés nem zárhatja ki az ismeretlen árva oldalakat a mintavételezett hivatkozási/webhelytérkép-gráfon kívül.

HOL BIZONYTALANODHATNAK EL AZ EMBEREK

6. UX-audit: első látogatói útvonalak

Útvonallépés	Mi történik a Nextro oldalán	Valószínű bizonytalanság / javítás
1 · Érkezés keresésből	Az oldal valódi magyar légtechnikai vállalkozást mutat, logóval, fő navigációval és ajánlatkérő CTA-val. A sűtikezelők a mobilképernyő jelentős részét lefedhetik.	Egy szlogen önmagában kevésbé egyértelmű, mint egy szolgáltatási ígélet. A kínálat/célközönség már görgetés előtt derüljön ki; a hozzájárulás legyen tömör és akadálymentes.
2 · Releváns szolgáltatás választása	A szolgáltatási gyűjtőoldalon tíz hasznos összefoglaló található; a főoldali kártyák mind ugyanarra a célra vezetnek.	A felhasználónak kattintás után újra keresnie kell. A megfelelő szakaszra érkezzen, és készüljenek valódi részoldalak.
3 · Megfelelés és bizalom felmérése	A szolgáltatási/megoldási gyakori kérdések magyarázzák a munkát; a referenciák általános ipari/szállodai/konyhai feladatokat írnak le.	A beszerzők nem tudnak hasonló befejezett projektet ellenőrizni. Jóváhagyott esetek, dátumok, feladatkörök és bizonyítékok szükségesek.
4 · Kapcsolatfelvétel a céggel	Az ajánlatkérő CTA a /kapcsolat/ oldalra vezet; telefon/e-mail és címkézett űrlap elérhető.	Az űrlap terhe és a hiányos szabályzatok megszakítják az utolsó lépést. A folyamat népszerűsítése előtt egyszerűsíteni kell a kötelező mezőket és befejezni a tájékoztatókat.
5 · Autótöltő vásárlása	A bolt kilenc változatot sorol fel; egynek van ára/kosárba helyezési vezérlője; nyolc további olvasást kínál.	A bizonytalan készlet-/ajánlatkérési mód, a tisztázatlan szállítási költség és a belső szállítási megjegyzések gyengítik a vásárlási bizalmat. Hirdetés előtt rendezni kell az üzemenkészséget.
6 · Sürgős javítás mobilról	A mobilnavigáció működik, de az asztali telefonsáv eltűnik.	A telefonálni kívánó látogatónak azonnali kapcsolat kell, nem hosszú görgetés vagy felfedező bolti útvonal. Kényelmes hívási művelet szükséges.

Interakciós minták: erősségek és akadályok

A működő tartalomra ugrás, a címkézett űrlapok, a nagy elsődleges nyitógombok és a felismerhető felső szintű elnevezések segítik a használhatóságot. Az ágazati kártyák Enterre valóban átfordulnak, tehát nem inaktívak billentyűzettel; a gond a hivatkozásszerű „Megoldások →” szöveg, amely nem navigál. A lapozható galéria vezérlőinek látható fókuszu van. Nem indokolt általánosan kijelenteni, hogy „a billentyűzetes navigáció hibás”.

A rámutatásra tartalmat feltáró kártyák, az animált szolgáltatási futósáv, a referenciák lapozható galériája és a bolt rámutatásos vezérlői változatos interakciókat adnak. Csökkenteni kell a rejtett információt és a mozgást, ahol ezek nem szolgálnak feladatot. Az érintőképernyős felhasználók is lássák ugyanazt az információt; a csökkentett mozgás beállításának működését külön kell tesztelni, mert itt nem történt formális mérés.

Javasolt útvonalteszt a javítások után

Az oldalt nem ismerő felhasználók keressék meg a karbantartás tartalmát, ellenőrizzenek egy releváns projektet, kérjenek szűrőajánlatot, és hasonlítsák össze a 11 kW-os és 22 kW-os töltőket. A/B teszt előtt figyelni kell a tévutakat és a nem egyértelmű megfogalmazásokat. Ebben az auditban nem gyűjtöttünk felhasználói tesztkalkákat vagy feladatteljesítési arányokat.

F01 · F09 · F24

UX: ajánlatkérő űrlap és visszajelzés

KAPCSOLAT

Kérdése van, ajánlatot kérne, vagy hibát jelentene be? Írja meg nekünk, és kollégáink a lehető leghamarabb keresik Önt a válasszal.

Telefon

Sürgős ügyben, hibabejelentéshez vagy gyors egyeztetéshez hívjon minket: +36 30 953 1703

E-mail

Ajánlatkérését és kérdéseit várjuk az info@nextro.hu címen. Az épület és a berendezés adatai sokat segítenek a pontos ajánlatban.

Címeink

Székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy utca 40. földszint 4. ajtó.


Kapcsolatfelvételi űrlap 390 px-en. A címkék láthatók és társítva vannak; több kötelező mező és a hosszú üzenet-/feltételsor növeli a küldés előtti erőfeszítést. A képernyőkép a vizsgált elrendezést rögzíti, nem űrlapbeküldést.

Megfigyelt részlet	Jelentés és konkrét változtatás
Helyesen társított címkék	Megtartandók. Nem szabad csak helykitöltővel jelölt beviteli mezőkre cserélni őket. A vezetéknév/keresztnev, e-mail, telefon, cég, tárgy, típus és üzenet külön azonosított.
Az e-mail és a telefon is kötelezőnek jelölt	A bővítmény aria-required=true értéket ad; a legtöbb mező nem használ natív HTML required attribútumot. Ez nem bizonyítja a szerver-/bővítményoldali validáció hiányát. A telefon legyen opcionális, kivéve ha visszahívást választanak.
A telefonmező type=text típusú	Nem volt inputmode/autocomplete. Használjon type=tel és autocomplete=tel értékeket; a gyorsabb kitöltéshez név/e-mail/szervezet autocomplete tokeneket is.
Üres űrlap natív érvényességvizsgálata	A be nem jelölt szabályzat-jelölőnégyzet miatt a natív checkValidity() false értéket adott. A bővítmény hibamegjelenítését és a háttérrendszeri validációt nem teszteltük élő beküldéssel.
Szabályzatelfogadás és homályos válaszdíő	A látogatókat befejezetlen dokumentumok elfogadására kérik. Először F01 rendezendő. A következő lépéseket el kell magyarázni, és csak tartható válaszdíő-elvárás tehető közzé.
Műszaki üzenethez adott segítség	Példák: település/helyszín, szükséges szolgáltatás, berendezés/modell, sürgősség és kívánt kapcsolattartás. Opcionális melléklet csak akkor adható hozzá, ha a kezelés, tárolás és adatvédelem rendezett.

A biztonságos, engedélyezett minőségbiztosítási terv fedje le az üres/érvénytelen értékeket, a hibára kerülő fókuszt, az aria-describedby kapcsolatokat/bejelentéseket, hálózati hibákat, ismételt küldés megelőzését, siker-visszaigazolást és a tényleges megkereséskészítést. A nyilvános oldalról nem küldtünk ügyfélkérést vagy tesztüzenetet.

OLVASHATÓSÁG ÉS KÖVETKEZETESSÉG A KOZMETIKAI ÚJRATERVEZÉS ELŐTT

7. UI-audit



E1 · <https://nextro.hu/szolgalattasok/> · Asztali nézet 1280 × 720. Az ellenőrzőlista sötét törzsszövegszínűt örökölt sötétkék panelen. E sorok automatikus kontrasztmérése 1.82:1. A keretezett terület az érintett komponenst jelöli.

Vizuális hierarchia és tipográfia

A modern talpatlan betűcsalád (Wix Madefor Display), a bőséges üres tér, az igazított kártyaelrendezések és az egységes sötétkék/zöld arculat általában professzionális benyomást támogatnak. A főcímsorok határozott méretűek. A szolgáltatási nyitóblokk legfontosabb bizonyító állításai azonban a kontraszt miatt szorulnak vizuálisan háttérbe, nem tartalomhiány miatt. A szemantikus szövegszínek javítása közvetlenebb értéket ad, mint a betűtípus cseréje (F04).

A szolgáltatáskártyák bekezdései a 390 px-es nézetablakban 14 px-esek voltak, az általános szöveg/úrlapmezők 16 px-esek. A tizennégy pixel nem automatikusan WCAG-hiba, de a sűrű műszaki szöveg ezen a méreten nehezebben áttekinthető. Kényelmes törzsszövegméret, rövid bekezdések/felsorolások és a hosszú asztali szövegblokkok olvasható sorhosszra korlátozása ajánlott.

Komponensek és térközök

- Gombok: maradjon egy világos elsődleges ajánlatkérési/vásárlási művelet; a másodlagos navigáció különüljön el. Néhány zöld/sötétkék gombszöveg kontrasztja kevéssel 4.5:1 alatt volt. Minden állapotra következetes tokeneket kell alkalmazni, nem elszigetelt felülírásokat.
- Kártyák és képek: egységes termékképkeretek és alapvonali igazítás szükséges. A különböző életképkivágások az elvileg hasonló termékeket következetlennek mutathatják, és elfedhetik a változatok eltéréseit (F13).
- Ikonok és hivatkozások: a dekoratív ikonok maradhatnak dekoratívak, de a kattintható tárolóknak név kell. A szövegtől hivatkozásoknak tartós, nem csak színre épülő jelölés szükséges; a szolgáltatási fedőhivatkozást javítani kell (F23).
- Vizuális ritmus: a teljes rács cseréje előtt csökkenteni kell az ismétlődő előnyöket és a túlméretes, ismételt bevezető szakaszokat. A meglévő márkapaletta és elrendezési rendszer megtartásra érdemes.

A CSISZOLT SABLONTÓL AZ IGAZOLHATÓ SZAKÉRTELEMIG

8. Professzionális webdesign-értékelés



E2 · <https://nextro.hu/referenciak/> · A termékszűrőket ábrázoló képek után általános projektleírások következnek. A probléma a relevancia és a bizonyítás, nem a képek tulajdonjoga: ez az audit nem állapítja meg, hogy bármely kép stockfotó, megrendelt vagy MI-generált-e.

Márkaegység és érzékelt minőség

A sötétkék panelek, zöld hangsúlyok, vonalas illusztrációk és bőséges térközök felismerhetően műszaki, korszerű vizuális nyelvet teremtenek. A NEXTRO-nak nem kell pusztán azért újratervezés, hogy „modernnek tűnjön”. Az érzékelt minőség hiányosságát a befejezetlen szabályzatok, a gyenge kontrasztú bizonyító szövegek, az általános projektbizonyítékok és a vegyes nyelvű webáruházi elemek okozzák. Ezek következetességi és hitelességi problémák, nem egy új stílus iránti szubjektív igény.

Konkrét földali újratervezési irány

Sorrend	Tervezési döntés
1 · Egyértelmű ígélet	Leíró légtechnikai H1, rövid célközönség-/szolgáltatásleírás, egy ajánlatkérő CTA és másodlagos telefonos/szolgáltatási hivatkozás. A szlogen kiegészítő márkaszöveggént maradjon meg.
2 · Útvonalválasztás	A szolgáltatási belépési pontok telepítés, karbantartás/felújítás és szűrők szerint csoportosuljanak; a teljes kínálat is maradjon elérhető.
3 · Bizonyíték	Három valós projekt ágazattal, feladatkörrel és egy dokumentált eredménnyel. A névtelen állítások helyére engedéllyel felhasználható bizonyíték kerüljön.
4 · Megfelelés és folyamat	Tömör ágazatválasztó, négy világos munkaszakasz és rövid csapat-/minőségbiztosítási bemutatás. Ugyanaz az előny ne ismétlődjön háromszor.
5 · Értékesítési következő lépés	Kontextusfüggő ajánlatkérés vagy termékválasztás; rövid kapcsolati szakasz kész szabályzathivatkozásokkal. A bolt külön, következetes részfolyamat maradjon.

A dekoratív fedőrétegek/futósávok opcionálisak legyenek. Nem csökkenthetik a kontrasztot, nem növelhetik indokolatlanul a képek adatterhét, és nem tehetik nehezebben olvashatóvá a tényleges kínálatot. Készüljön kis komponensspecifikáció a gombokhoz, kártyákhoz, képkivágásokhoz, címsorokhoz, űrlapállapotokhoz és világos/sötét felületekhez; szélesebb bevezetés előtt egy szolgáltatási és egy terméksablonon ellenőrizendő.

WCAG-HOZ KAPCSOLÓDÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK; NEM MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTÁS

9. Akadálymentességi audit

Az automatikus vizsgálatok axe-core 4.10.3 használatával, WCAG 2 A/AA, 2.1 AA és 2.2 AA szabálycímkek szerint készültek. A főoldalt/szolgáltatásokat asztali, a kapcsolatot/árazott terméket mobilnézetben vizsgáltuk. Az automatikus ellenőrzések az akadálymentességnek csak egy részét tárják fel. Az alábbi számok konkrét pillanatképek elempéldányait mutatják, nem az egész webhely egyedi hibáinak számát.

Pillanatkép	Automatikusan jelzett hibatípusok / előfordulások
Főoldal	Színkontraszt: 4 elem.
Szolgáltatások	Színkontraszt: 12; csak színnel megkülönböztetett szövegközi hivatkozás: 1; név nélküli hivatkozás: 1.
Kapcsolat	Színkontraszt: 5; csak színnel megkülönböztetett szövegközi hivatkozás: 2.
Árazott termék	Színkontraszt: 7. Ebben a pillanatképben más hibatípus nem jelent meg.

Súlyosság / WCAG-kapcsolat	Konkrét bizonyíték	Javítás / ellenőrzés
MAGAS · 1.4.3 Kontraszt	Szolgáltatási ellenőrzőlista: #3a4a57 szín #0f1f2f alapon = 1.82:1, 16 px méreten. Aktív navigáció = 2.71:1; kapcsolati hivatkozások = 3.49:1.	F04: sablontokenek javítása; 4.5:1 normál / 3:1 nagy szöveg ellenőrzése minden állapotban.
MAGAS · 2.4.4 Hivatkozás célja / 4.1.2 Név	A szolgáltatási oldalon egy fókuszálható .gspb-containerlink elemnek nincs szövege, aria-label értéke vagy más akadálymentes neve.	F23: a felesleges fedőréteg eltávolítása vagy a valódi célművelet címkézése; képernyőolvasós kimenet ellenőrzése.
MAGAS · 1.4.1 Színhasználat	A szolgáltatási/kapcsolati szövegközi hivatkozások nem aláhúzottak, és nem különülnek el eléggé a környező szövegtől.	F23: tartós aláhúzás vagy más, nem színalapú jel; ne csak rámutatáskor legyen felismerhető.
KÖZEPES · 1.3.1 Összefüggések	A hiányzó kategória-H1-ek, az eltérő szintű egyenrangú ágazatok és a H1→H3 ugrások következtelenné teszik a vázlatot.	F11: logikus címsorhierarchia. A hiányzó H1 önmagában nem általános megfelelési ítélet.
KÖZEPES · beviteli cél / mobilergonómia	A telefonmező általános szövegbevitel; a személyesadat-mezőkből hiányzik az autocomplete. A menü doboza 18 × 18 px.	F09/F14: megfelelő autocomplete/type és nagyobb célterület. A célpontköz-kivételek miatt a kis menüdobozt itt nem minősítjük bizonyított 2.5.8 hibának.

AMI MÁR MŰKÖDIK, MARADJON MEG

Akadálymentesség: erősségek és hátralévő tesztek

Ellenőrzött pozitívumok

- A fókuszban látható „Ugrás a tartalomra” hivatkozás fókuszot kapott, 2 px-es körvonalat mutatott, és aktiváláskor a MAIN#main elemre helyezte a fókuszt.
- Az űrlapvezérlőkhöz szöveges címkék társulnak; a hírlevél e-mail-mezőjének akadálymentes címkéje van. A fő HTML-dokumentumok magyar nyelvet deklarálnak.
- Mind a 288 feltérképezett img elemnek van alt attribútuma. Üres érték 11 példányban fordul elő, ami dekoráció/követés esetén helyes lehet; nem szabad válogatás nélkül felesleges szövegre cserélni.
- A lapozható galéria előző/következő/pont vezérlőinek a vizsgált sorrendben van akadálymentes nevük és látható fókuszuk. Az ágazati kártyák fókuszálhatók és Enterrel átválthatók, bár a megjelenített álhivatkozásaiak továbbra is javítandók.
- A vizsgált fő mobilos elrendezéseknél 390 px-en nem volt vízszintes dokumentumtúlsordulás; a főoldal és az árazott termék 320 px-en is elfért. A nézetablak-beállítás engedi a nagyítást, nem tiltja kifejezetten.

Még szükséges kézi ellenőrzések

Terület	Szükséges utánpótlás
Képernyőolvasók	NVDA/Firefox és VoiceOver/Safari útvonalak: címsorvázlat, menüállapot, termékfűlek, kártyahivatkozások, űrlaphibák és sikerbejelentések. Képernyőolvasós teszt nem történt.
Billentyűzet / fedőrétegek	Teljes tabulátorsorrend, fókuszcsapda/-visszaadás, Escape bezárás, lenyíló almenük, sűtibeállítások és termékgaléria. A részleges billentyűzetteszt nem bizonyítja minden modális ablak akadálymentességét.
Áttördelés / méretezés	200% szövegnagyítás és 400% böngészőnagyítás; fekvő tájolás és további telefon-/tabletszélességek. A 320 px-es szűrőpróba nem teljes áttördelési teszt.
Mozgás	Csökkentett mozgás beállítása a számlálókhoz, futósávhoz, átforduló kártyákhoz és lapozható galériához; ahol szükséges, felhasználói vezérlők a tartósan mozgó tartalomhoz.
Űrlap-visszajelzés	Engedélyezett tesztkörnyezeti vizsgálatok a validációs kapcsolatokra, kötelezőségi utasításokra, hibaösszesítőkre, aria-live üzenetekre és hálózati hiba utáni helyreállásra.
Képek / grafikák	A dekoratív és információhordozó hátterek, valamint az általános alt szövegek kontextusos felülvizsgálata; a képre helyezett szöveg kontrasztját minden reszponzív kivágásban ellenőrizni kell, nem csak automatikus szabályokkal.


A megvalósítás célja WCAG 2.2 AA legyen, az automatikus javítások után emberi teszteléssel. Ha egy pillanatképben nincs szabálysértés, az nem bizonyít megfelelést. A jogi alkalmazhatóság és a hivatalos tanúsítás nem része ennek az auditnak.

390 × 844 NÉZETABLAK; 320 PX-ES SZÚRÓPRÓBÁK

10. Mobilaudit



E3 · Az első látogatás sütipanelje a 390 px-es nézetablak jelentős részét elfoglalja. Elfogadás/elutasítás/beállítás gombok rendelkezésre állnak, mért méretük 350 × 45 px.



E4 · A nyitott mobilmenü olvasható, és megmutatja a hat fő céloldalt. Magának a nyitóvezérlőnek a mért doboza 18 × 18 px.

Ami működik

A menü nyílt és záródott, a fő oldalak elrendezése egymás alá rendeződött, az űrlapmezők 16 px-en olvashatók maradtak, és 390 px-en nem találtunk vízszintes túlcsoordulást a főoldalon, szolgáltatásoknál, kapcsolatnál, boltban és a mintában vizsgált terméken. A főoldal és az árazott termék 320 px-en is elfért. Az elsődleges nyitó-CTA kényelmes méretű; a bolti kategórialista a nézetablakon belül tördelődik.

Mobilspecifikus akadályok

- Hozzájárulás: a hosszú sáv késlelteti a kínálat elolvasását, bár az elutasítás elérhető. Az első réteg magyarázata legyen rövidebb, a részletek akadálymentes beállításokba/szabályzatszövegbe kerüljenek, a választási lehetőségek gyengítése nélkül (F15).
- Sürgős kapcsolat: az asztali telefonsáv rejtett. A mért mobilfőoldalon a látható telefonhivatkozások jóval lejjebb jelentek meg. Azonnali hívás-/ajánlatkérés-elérés szükséges; nem feltételezhető, hogy az asztali kapcsolati hangsúly mobilon is megmarad (F14).
- Navigáció: a menü- és bezáróvezérlők találati területe legyen nagyobb. Ha a sablon nem adja, kerüljön be aria-expanded állapot, és a megjelenésből való következtetés helyett ellenőrizni kell az állapot bejelentését és a fókusz visszaadását.
- Hossz és áttekinthetőség: a főoldali pillanatkép 17,155 px magas, a szolgáltatások 9,019, a kapcsolat 5,568, a bolt 5,752. Ezek nézetablakfüggő elrendezési megfigyelések, nem teljesítménypontszámok. Az ismétlések összevonása és oldalon belüli tartalomjegyzékek szükségesek (F17).

ÉRINTÉSRE TERVEZVE, NEM CSAK KESKENY OSZLOPRA

Mobil: részletes javaslatok

Komponens	Megfigyelt működés / kockázat	Mobilos fejlesztés
Nyitóblokk	A márkaszlogen és a CTA elfér; a visszafogott felcím/bizonyító szöveg nehezen látható a sötét képen.	Egyértelmű, olvasható szolgáltatási ígéret; megfelelő kontraszt a mobilkivágásban is. Az egész első képernyőt ne dekoratív térköz töltse ki.
Ágazati kártyák	A szöveg a kurzor kártyára mozgatását kéri; asztali gépen Enterre átfordul, de a megjelenített megoldásnyíl nem valódi hivatkozás.	Látható összefoglalók vagy koppintással kibontott tartalom egyértelmű állapottal és külön navigáló CTA-val. A kurzorspecifikus utasítások cseréje.
Szolgáltatások	Az egymás alatti összefoglalók 14 px-es bekezdésszöveget és sok hasonló blokkot használnak.	Lehetőség szerint kényelmesebb olvasási méret, ugrónavigáció, valamint teljes összefoglalók ismétlése helyett részoldali hivatkozások.
Termékek	Az életkép és a hosszú cím lefelé tolja a vásárlási információt; a teljesítmény-/kábelkülönbségeket sűrű nevekből kell kiolvasni.	A fő választási jellemzők jelenjenek meg korán; a jóváhagyott ár/elérhetőség vagy ajánlatkérő művelet a termékösszefoglaló mellett legyen.
Űrlapok	Több egymás alatti mező, ARIA szerint kötelező telefon és általános szövegbevitelhez tartozó billentyűzet-metaadatok.	Megfelelő beviteli típusok/automatikus kitöltés, kevesebb szükséges mező és kontextusfüggő alapértékek. Állandó címke és világos hibajelzés maradjon.
Rögzített vezérlők	A mintában vizsgált főoldali nézetben nem volt látható hasznos, folyamatosan elérhető mobilos hívási művelet.	Alsó sáv hozzáadásakor helyet kell hagyni a biztonságos képernyőterületnek, és ellenőrizni, hogy nem takarja a sütívezérlőket, validációs hibákat, termékfüleket vagy a küldés gombot.
Sütik / felugró ablakok	A fő megfigyelt fedőréteg a hozzájáruláskezelő; hírlevélkomponens létezik. Teljes felugróablak-időzítési audit nem történt.	Tiszta/visszatérő munkamenetek, beállítások újraindítása és késleltetett promóciók ellenőrzése több eszközön; az elutasítás és bezárás maradjon használható.

Kiadási elfogadási feltételek

320, 390 és 430 px-en ellenőrizni kell, hogy az első látogató el tudja utasítani vagy be tudja állítani a hozzájárulást, meg tudja nyitni/zárni a navigációt, elér egy kiválasztott szolgáltatást, azonosít egy hiteles referenciát és kapcsolatba lép a céggel. Ezután hasonlítsa össze a töltőváltozatokat, és jusson valóságghú vásárlási vagy ajánlatkérési állapotba. Érintéssel és billentyűzettel, álló/fekvő tájolásban és szövegnagyítással is tesztelni kell. Ezt az útvonaltesztet nem helyettesíti a telefonméretre összenyomott asztali képernyőkép.

A SZAKÉRTELEM LEGYEN KONKRÉT, KÖVETKEZETES ÉS IGAZOLT

11. Tartalomminőségi audit

A jobb szakaszok konkrétak: a szolgáltatási gyakori kérdések szűrőcserét, hőcserélő-tisztítást, automatika-ellenőrzést és dokumentációt írnak le; az ágazati szöveg számol a vendéglátás megzavarásával és a konyhai légpótlással. A visszatérő gyengeség az alá nem támasztott széles vállalás vagy az ismétlődő megnyugtató, nem az általánosan rossz nyelvtan. A szerkesztés őrizze meg a műszaki konkrétságot, miközben könnyíti az ügyféldöntéseket.

Megfigyelt példa	Miért nem megfelelő	Javasolt javítás
„Contact us now”; „Price:”; „Archives”	Angol sablonszövegek jelennek meg a magyar értékesítési útvonalakban.	„Telepítési ajánlatot kérek”, „Ár” és ügyfélnek szóló kategóriacímek használata. F20.
„Közel 20 év” és „20 éve” és „21 év”	A működési időre vonatkozó állítások nem következetesek; a Rólunk szöveg 2005 végi alapítást ír.	A tartós „2005 óta” használata, kivéve ha szándékosan dátumhoz kötött, pontos évfordulós állítás szerepel.
„Tudjon meg többet” → főoldal	Az általános megfogalmazás nem előrevívó céldallal társul.	„Légkezelő karbantartás részletei” vagy „Ismerje meg szakembereinket”, a megfelelő hivatkozással.
„vigye a kurzort a kártyára”	Az asztali interakciós utasítás nem megfelelő az elsősorban érintéssel használó látogatóknak.	Látható információ és valódi „Szállodai megoldások” hivatkozás ajánlott; a koppintást/kibontást csak szükség esetén magyarázzák.
Névtelen Ipari üzem / Szálloda referenciák	A leírások munkatípusokat foglalnak össze, de nem igazolják a tapasztalatot.	Jóváhagyott projekt-/dátum-/helyszínkontextus, kihívás, teljesített feladatkör, fotók és csak dokumentált esetben mért eredmények szükségesek.
„rövid időn belül” / általános garanciák	Az érdeklődő nem tud következtetni a válaszüdőre vagy a garanciafeltételekre.	Tartható válaszüdősáv csak belső jóváhagyás után közzétehető; konkrét garancia-/feladatköri feltételekre kell hivatkozni.
Közös, sűrű töltőleíró bekezdés	Az IP-besorolások, feszültségek és vezérlési funkciók nehezen összehasonlíthatók.	Bontás: „Kinek ajánlott?”, teljesítmény-/hálózat-/kábel táblázat, csomagtartalom, telepítési követelmények, valamint garanciális/szállítási szakaszok.

Példa ügyfélközpontúbb megfogalmazásra

Karbantartáshoz: „Üzemelő légkezelő karbantartására van szüksége? Felmérjük a rendszer állapotát, egyeztetjük a leállási lehetőségeket, és dokumentált karbantartási tervet készítünk. Írja meg a helyszínt, a berendezés típusát és a tapasztalt hibát.” Közzététel előtt a műszaki csapattal jóvá kell hagyatni az ígért feladatkört.

A hiányokat nem szabad kitalált ügyfélvéleményekkel, logókkal, képesítésekkel, garanciafeltételekkel vagy hatékonysági megtakarításokkal kitölteni. A CompanyWall-minősítés, a partnerszámok és az éves szűrőgyártási állítások az oldalon megfigyelt állítások, nem függetlenül ellenőrzött tények.

KÉT ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATHOZ KÉT VILÁGOS ÍGÉRET KELL

12. Konverziós hatékonyság

Valószínű elsődleges célok

Szolgáltatási folyamat: releváns ajánlatkérések, sürgős szervizhívások és szűrőigények. **Kereskedelmi folyamat:** közvetlen autótöltő-rendelések a vásárlásra beállított termékeknel, kapcsolódó szolgáltatásként telepítési ajánlatkéréssel. A hírlevél-feliratkozás másodlagos. Ezek a célok a felületből következtethetők; üzleti célértékeket és csatornánkénti gazdaságossági adatokat nem kaptunk.

Konverziós tényező	Jelenlegi megfigyelés	Konkrét javaslat
CTA-egyértelműség	Az ismétlődő Ajánlatot kérek jól működik a szolgáltatási oldalakon; a termékkártyák többnyire Tovább olvasom szöveget mutatnak.	Maradjanak egyértelmű szolgáltatási műveletek; következetes vásárlási vagy modellspecifikus ajánlatkérési megfogalmazás szükséges (F02).
Kontextusmegőrzés	A szolgáltatáskártyák az általános gyűjtőoldalra vezetnek; a termék kapcsolati panelje az általános kapcsolati oldalra mutat.	Az ajánlatkérésben legyen előre kitöltve vagy láthatóan összefoglalva a választott szolgáltatás/modell. A felhasználó szerkeszthesse.
Bizalom a döntés pillanatában	Állítások a csapatméretről, tapasztalatról, garanciákról és AA+ minősítésről; kevés ellenőrizhető projektkonkrétum.	A döntés mellé jóváhagyott eseti bizonyíték, garanciális feladatkör és ellenőrizhető céginformáció kerüljön (F08, F18).
Űrlap kitöltési terhe	Nyolc adatmező és szabályzatelfogadás, a telefon és az e-mail is kötelezőnek jelölt.	Minimális első kapcsolatfelvétel és fokozatos igénypontosítás. Az elfogadás kérése előtt a szabályzatokat be kell fejezni (F01, F09).
Vásárlási bizonyosság	Egy feltüntetett ár; tisztázatlan szállítási költség/idő és belső szállítási megjegyzés.	Üzleti jóváhagyás szükséges az árakra, készletre/átfutásra, áfára, telepítésre, szállításra, visszaküldésre és fizetési szabályokra (F01-F02).
Versengő műveletek	A bolt kívánságlistát, összehasonlítást és gyorsnézetet kínál; a főoldal hírlevelet/termékeket is népszerűsít.	A másodlagos eszközök vizuálisan is maradjanak másodlagosak. Tesztelendő, hogy a kilencelemes kínálathoz egy egyszerű változattáblázat jobb-e több fedőrétegnél.
Eredménymérés	Nincs analitikai/CRM-/fizetési hozzáférés; szándékosan nem történtek élő beküldések.	Hozzájárulást figyelembe vevő események és engedélyezett, végponttól végpontig tartó minőségbiztosítás; a releváns megkereséseket és teljesült rendeléseket kell értékelni, nem csak a gombkattintásokat (F24).

Mit kell mérni a megvalósítás után

Követendő: szolgáltatási/termékbelpő oldal → ajánlatkérés indítása → érvényes, sikeres beküldés → releváns érdeklődő; a telefon-/e-mail-kattintásokat külön kell kezelni az igazolt megkeresésektől. A webáruháznál termékmegtekintés, változtatválasztás, kosárba helyezés, pénztárindítás, fizetési eredmény és teljesítési problémák mérendők. A mobil/asztali eltérések és forgalmi források jóváhagyott adatvédelmi szabályok szerint vizsgálandók. Kísérlet előtt kiinduló állapotot és elegendő mintát kell biztosítani; ebből a vizsgálatból konverzióarány-bebecslés nem indokolható.

FŐOLDAL ÉS ALAPVETŐ SZOLGÁLTATÁSI KÍNÁLAT

13. Oldalankénti megállapítások

Főoldal

<https://nextro.hu/>

Cél: A NEXTRO bemutatása, a szolgáltatási megkeresések irányítása és a webáruház elérhetővé tétele.

Erősségek: Széles kínálat, asztali nézetben egyértelmű telefonos és e-mailes elérhetőség, jól elkülönülő fő navigáció és ismételten elérhető ajánlatkérés. A nyers HTML és a metaadatok világosan bemutatják az épületgépészeti tevékenységet.

SEO: A kizárólag szlogenből álló H1 kevésbé témaspecifikus, mint a title; a szolgáltatáskártyák nem vezetnek külön céldoldalakra, négy további információt ígérő hivatkozás pedig a főoldalra mutat. Az adatforgalom fő problémáját a nagy háttérképek jelentik.

UX: Az ismétlődő tapasztalat/minőség/gyorsaság szakaszok és a megforduló kártyák nehezítik a gyors áttekintést. A látszólagos ágazati hivatkozások nem navigálnak.

UI / megjelenés: Egységes színvilág és nagy cselekvésre ösztönző gomb; egyes gombszövegek nem érik el a 4.5:1 kontrasztot. Mobilon a hozzájárulási felület uralja az első képernyőt, a telefonsáv pedig eltűnik.

Tartalom: Hasznos folyamatleírás, de az állítások és a névtelen projektösszefoglalók bizonyítékot igényelnek. A számlálók a látható területre kerülve helyesen animálódnak; a kezdeti nullák nem igazolt hibák.

Javasolt módosítás: F04–F08, F14, F17: egyértelmű ajánlati főcím, kevesebb ismétlődő előny, a választott kontextust megőrző valódi szolgáltatási/ágazati hivatkozások, jóváhagyott esettanulmányok és optimalizált képek.

Szolgáltatások

<https://nextro.hu/szolgalattasok/>

Cél: A szolgáltatásportfólió bemutatása és releváns megkeresések ösztönzése.

Erősségek: Tíz szolgáltatási terület és hasznos, gyakorlati GYIK; title és metaleírás is van. Az egyetlen felelős partnerre épülő üzenet könnyen érthető.

SEO: Egy gyűjtőoldal sokféle szándékot szolgál ki; a feltárt üzleti oldalak között nincsenek részletes szolgáltatási céldoldalak. A „Szolgáltatásaink” H1 általános.

UX: Az áttekintés segíti a tájékozódást, de a karbantartást/szűrőket kereső érdeklődőknek az összes szolgáltatást át kell futniuk. A fő hivatkozások többnyire általános kapcsolatfelvételt vezetnek.

UI / megjelenés: A nyitóblokk sötét ellenőrzőlista-szövegének mért kontrasztja 1.82:1; egy név nélküli fedőhivatkozás fókuszálható. Mobilon a kártyaszöveg 14 px.

Tartalom: A szolgáltatásleírások hiteles összefoglalók, de a részletes oldalakon szükség van a teljesítés tartalmára, az alkalmazhatóságra, az ütemezésre, a kizárásokra és kapcsolódó esettanulmányokra.

Javasolt módosítás: F04, F07, F11, F23: a nyitóblokk és a hivatkozások szemantikájának javítása; szakaszokra ugró hivatkozások, három kiemelt szolgáltatási igény részletes bemutatása és mindegyikhez kontextusfüggő megkeresés.

ALKALMAZHATÓSÁG ÉS BIZONYÍTÉK

Oldalmegállapítások: megoldások és referenciák

Ipari és lakossági megoldások

<https://nextro.hu/megoldasok/>

Cél: Az épülethez/ágazathoz illő megoldás azonosításának segítése.

Erősségek: Megkülönbözteti a szállodai komfortot, a konyhai elszívást, a wellness párakezelését, az ipari üzemeltetést és a lakossági igényeket. A GYIK gyakorlati korlátokat magyaráz el.

SEO: A Hotel/Wellness H2-t használ, míg a többi, azonos szintű ágazat H3-at; külön ágazati részletoldali URL-eket nem találtunk. A title leíró jellegű, a metaadatok megvannak.

UX: Az általános négylépéses folyamat megelőzi az ágazati részleteket; azonnal elérhető ágazati tartalomjegyzéket nem figyeltünk meg. Az általános hivatkozások nem őrzik meg az ágazati kontextust.

UI / megjelenés: Egységes nyitóblokk-stílus, de a sötét ellenőrzőlista a kapcsolódó sablonokon is látható, vizuálisan gyenge megoldást öröklí.

Tartalom: Az ágazati szöveg ügyfélközpontúbb az általános szlogeneknél, de a rövid összefoglalók nem bizonyítják a megvalósítási tapasztalatot és nem határozzák meg az ágazatspecifikus feladatkört.

Javasolt módosítás: F04, F07, F11, F17: ágazati ugróhivatkozás-lista, azonos H2-szintek, szolgáltatási/esettanulmány-hivatkozások és „ehhez az ágazathoz” kapcsolódó ajánlatkérési útvonál. Külön oldalak csak érdemi tartalommal készüljenek.

Referenciák

<https://nextro.hu/referenciak/>

Cél: Annak igazolása, hogy a NEXTRO végzett már összehasonlítható munkát.

Erősségek: Ipari, szállodai, konyhai és bővítési munkákat sorol fel, és pusztán logók helyett a műszaki tartalmat is ismerteti.

SEO: Egyedi title/metaleírás; a hiányzó lehetőség az érdemi projekt tartalom, nem egy hiányzó metacímke. Esettanulmány-URL-eket nem találtunk.

UX: A vevő nem tud azonosítható, összehasonlítható projektet, dátumot, korlátokat vagy dokumentált eredményt értékelni. Az egyetlen fő cselekvési lehetőség általános kapcsolatfelvétel.

UI / megjelenés: Az oldalt szűrőtermékek képei vezetnek fel, pedig a főcím megvalósult projekt tapasztalatot ígér. Ez gyengíti a vizuális relevanciát.

Tartalom: A névtelen projekt típus-megnevezések és a partnerekre/volumenre vonatkozó állítások nem független bizonyítékok. Lehetnek igazak, de az oldal nem igazolja őket.

Javasolt módosítás: F08: három, közzétételi engedéllyel rendelkező esettanulmány eredeti projektképekkel, dátummal/kontextussal/feladatkörrel és dokumentált eredményekkel; mindegyik kapcsolódjon a megfelelő szolgáltatáshoz. A bizalmas eseteket egyértelműen jelölni kell.

HITELESSÉG ÉS MEGKERESÉS

Oldalmegállapítások: rólunk és kapcsolat

A NEXTRO-ról

<https://nextro.hu/rolunk/>

Cél: A cég szakértelmének, stabilitásának és munkamódszereinek bemutatása.

Erősségek: Az alapítás éve, a házon belüli szakmák, a csapatlétszám, a gyártói szerep és a megnevezett pénzügyi minősítő hasznos cégtörténetet adnak.

SEO: Title és metaleírás van; a működés időtartamára utaló megfogalmazások elavulhatnak. Újabb általános kulcsszavak helyett ellenőrzött szervezeti/kapcsolati adatokkal kell bővíteni a közös strukturált adatokat.

UX: Az állítások inkább ismétlődnek, mint bizonyítást nyernek; a vizsgált fő tartalomban nincs egyértelmű, név szerinti szakértői/csapatbemutató.

UI / megjelenés: Korszerű sötétkék/zöld stílus, a kapcsolódó gyenge kontrasztú ellenőrzőlistával. Valódi csapat-/telephelyképek és igazolt minősítési jelvények növelnék a hitelességet.

Tartalom: A 20 év / közel 20 / több mint 20 megfogalmazások nem egységesek a referenciák 21 éves megfogalmazásával. Az AA+ és a legjobb 1.1%-ra vonatkozó állításokhoz aktuális bizonyíték és dátum szükséges.

Javasolt módosítás: F08, F18, F20: „2005 óta” használata, felelős személyek és képesítési bizonyítékok bemutatása, hivatkozás az aktuális minősítés ellenőrzésére. A bizonyíték hiányából önmagában nem következik, hogy a minősítés hamis.

Kapcsolat

<https://nextro.hu/kapcsolat/>

Cél: Ajánlatkérések, hibabejelentések, szerviz- és szűrőmegkeresések fogadása.

Erősségek: A telefon/e-mail hivatkozások tel/mailto célként működnek; a székhely és a raktár/levelezési cím világosan elkülönül. A címkék és megkereséstípusok hasznosak.

SEO: A title/metaleírás konkrét; a H1→H3 szakaszszint-ugrás nem következetes, OG-kép nincs. A külső helyi cégalapok pontosságát nem ellenőriztük.

UX: A bővítmény ARIA-állapota szerint a telefon és az e-mail egyaránt kötelező; a külön tárgy-/típusmezők többletletterhet jelentenek. A válaszügy továbbra is homályos. A feltételek/adatvédelem hivatkozásai helykitöltő oldalakra vezetnek.

UI / megjelenés: Mobilon a beviteli mezők 16 px méretűek és beleférnek a nézetbe. A kapcsolati hivatkozások kontrasztja 3.49:1, és folyószövegben csak szín különbözteti meg őket.

Tartalom: Nincs jóváhagyott látogatási/átvételi idő vagy tájékoztatás az időpont-egyeztetésről; a műszaki üzenet megírásához adott útmutató lehetne konkrétabb.

Javasolt módosítás: F01, F04, F09, F18, F23–F24: tájékoztatók befejezése, az első kapcsolatfelvételi űrlap egyszerűsítése, automatikus kitöltési/telefonmező-szemantika és tényleges kézbesítési teszt engedélyezett környezetben.

KATALÓGUSÍGÉRET ÉS TÉNYLEGES ELÉRHETŐSÉG

Oldalmegállapítások: bolt és kategóriaútvonalak

Webáruház

<https://nextro.hu/bolt/>

Cél: A katalógus böngészése és összehasonlítása, majd vásárlás vagy megkeresés.

Erősségek: Kilenc töltőváltozat található meg, látható a kategórianavigáció, és van rendezési vezérlő. A bolt fő leírása a tényleges töltőkínálatot nevezi meg.

SEO: Általános title; ismétlődő boltbejegyzés az oldaltérképekben. Nyolc, nulla terméket tartalmazó kategóriacélpont továbbra is indexelhető és hivatkozott.

UX: Csak egy terméknek van ára és kosárba helyezési lehetősége; nyolcnál további információra mutató hivatkozás látható. Ebben az árkonfigurációban az árszűrés korlátozottan hasznos.

UI / megjelenés: Egységes rács, de eltérő életképkivágások és hosszú, szinte azonos címek nehezítik az összehasonlítást. A „Price:” felirat angol maradt.

Tartalom: Az átfogó épületgépészeti áruház benyomása meghaladja a megfigyelt, megvásárolható kínálatot. Van üres kategóriához tartozó tájékoztató szöveg, tehát ezek nem szó szerint üres oldalak.

Javasolt módosítás: F02-F03, F10, F13: az online vásárlás és az ajánlatkérési kínálat egyértelmű elkülönítése, kereskedelmi állapotok jóváhagyása, összehasonlítási tulajdonságok és a másodlagos bolti műveletek egyszerűsítése.

Légkezelők: reprezentatív üres kategória

<https://nextro.hu/termekategoria/legkezelok/>

Cél: Légkezelők kínálata vagy berendezésspecifikus ajánlatkérések fogadása.

Erősségek: A bevezető ismerteti az új berendezéseket/telepítést, és pusztán találathány-jelzés helyett telefonos/kapcsolatfelvételi alternatívát ad.

SEO: Nincs H1 vagy metaleírás; a title vége „Archives”; az üres katalógus ellenére indexelhető. Ugyanez a H1-hiány további öt kategóriát érint.

UX: A „feltöltés alatt” és a „nincs megjeleníthető termék” befejezetlen boltot jelez. A népszerű termékek között szereplő autótöltők elterelik a figyelmet a légkezelőkről.

UI / megjelenés: A kategórianavigáció helyet foglal, de nem viszi előre ezt a feladatot; az üres állapot hierarchiájának inkább a műszaki igények bekérését kellene hangsúlyoznia.

Tartalom: Az „A kategória termékei még nem tölthetők fel” megfogalmazás megvalósítási korlátnak hangzik, nem ügyfélútmutatónak.

Javasolt módosítás: F03, F10-F11: céltudatos, ajánlatkérésre épülő oldal berendezés-/alkalmazási adatokkal, feladatkörrel és célzott cselekvési lehetőséggel – vagy a befejezetlen kereskedelmi navigáció ideiglenes eltávolítása.

További kategóriák vizsgálata: az /automatika/, /alkatreszek/, /futoegysegek/, /legfuggonyok/ és /szurok/ szintén H1 nélküliek. A /parasitok/ üres, de van H1-e. Mind a nyolc kategóriaoldalról hiányzik a metaleírás. Ezek a különbségek a teljes kategóriefeltérképezésből származnak, nem egyetlen oldal alapján levont általánosítások.

VÁLASZTÁS ÉS KIZÁRÓLAG AJÁNLATKÉRÉSES ÁLLAPOT

Oldalmegállapítások: töltőkategória és termék

Autótöltő-kategória

<https://nextro.hu/termek/kategoria/autotoltok/>

Cél: A kilenc Teltonika EVC2 változat teljesítményének és kábelopcióinak összehasonlítása.

Erősségek: A bevezető megadja a 7.4/11/22 kW értékeket, a fázisokat, az IP56 védettséget, az alkalmazás/NFC lehetőséget, a garanciát, valamint az áfa és a telepítési tartalom viszonyát.

SEO: H1 van, de a leíró metaadat hiányzik, a title pedig angol alapértelmezett archívumcím. Vannak termékről kategóriára vezető belső hivatkozások.

UX: Nincs tömör változat-összehasonlító táblázat; a legtöbb tételnél nincs ár vagy az elérhetőséget magyarázó szöveg. Az egyetlen árazott tétel miatt a többi hiányosnak tűnik.

UI / megjelenés: A rács mobilon elfér; a hosszú nevek és az eltérő képi kompozíciók nehezítik az áttekintést. A kategóriásáv hét, nulla terméket tartalmazó kínálati csoportot is megjelenít.

Tartalom: A műszaki jellemzők részletessége hasznos, de közérthető választási tanács kell hozzá: hálózati fázisok, kábeligény, helyszíni kapacitás és telepítési felmérés.

Javasolt módosítás: F02, F10, F13: látható összehasonlító táblázat, tudatos ajánlatkérési/vásárlási állapotok és egyedi magyar keresési kivonat.

11 kW / 5 m: mintaként vizsgált árazatlan termék

<https://nextro.hu/termek/teltonika-evc2-okos-ac-autotolto-11-kw-5-m-beepitett-toltokabel/>

Cél: Egy töltőkonfiguráció bemutatása és a termékérdeklődés megkereséssé alakítása.

Erősségek: Konkrét termékfőcím és rövid összefoglaló; szerepel a kábel, a fázisok és a 36 hónapos garancia; a kép alternatív szövege leíró jellegű.

SEO: Nincs metaleírás és Product JSON-LD a feldolgozott oldalon. A közös műszaki szöveg korlátozza a megkülönböztethetőséget, bár a változat valós.

UX: Nincs ár vagy vásárlási vezérlő; a külön „Contact us now” panel általános telepítési megkeresést kínál, nem egyértelmű modellspecifikus kérést.

UI / megjelenés: A kép és az összefoglaló termékoldali elrendezést ad, de a következő kereskedelmi lépés vizuálisan háttérbe szorul a kívánságlistához/összehasonlításhoz és a hosszú szöveghez képest.

Tartalom: A szállítási fül ugyanazt a belső, hiányzó információról szóló megjegyzést tartalmazza, amely mind a kilenc termék HTML-oldalán megtalálható. Az általános hálózati megfogalmazást modellspecifikus egyértelműség szempontjából felül kell vizsgálni.

Javasolt módosítás: F01-F02, F13, F16, F20: az ajánlatkérési mód jelölése, magyar, kontextusfüggő ajánlatkérő gomb az összefoglaló mellett, jóváhagyott szállítási feltételek és pontos termékadatok közzététele.

A VÁSÁRLÁSRA VALÓ FELKÉSZÜLTSG AKADÁLYAI

Oldalmegállapítások: árazott termék és szabályzatok

22 kW / 7.5 m: árazott termék

<https://nextro.hu/termek/teltonika-evc2-okos-ac-autotolto-22-kw-75-m-beepitett-toltokabellel/>

Cél: Közvetlen termékvásárlás támogatása választható telepítéssel.

Erősségek: Látható 99 999 Ft-os ár, mennyiség/kosárba helyezés és Product/Offer JSON-LD. Az Offer jelölés egyezik a kijelzett árral, és InStock állapotot közöl.

SEO: Nincs metaleírás; a strukturált adatok jelenléte nem jelent sikeres Rich Results Test eredményt. Az ár/készlet helyessége üzleti ellenőrzési feladat, az egyező jelölés önmagában nem bizonyítja.

UX: A szállítási fül nyilvánosan mutatja a „[HIÁNYZIK: a konkrét szállítási díjak, határidők ...]” szöveget, és befejezetlen tájékoztatóra hivatkozik. Rendelést nem adtunk le.

UI / megjelenés: A széles, fekvő termékkép és a sűrű összefoglaló elvonja a figyelmet a választásról; a zöld morzsamenü/fülek kontrasztproblémát okoznak.

Tartalom: A közös jellemzők a vásárlási ponton nem különítik el világosan a terméket, a telepítést, a szállítást és az opcionális felszerelést.

Javasolt módosítás: F01-F02, F04, F13, F16, F24: tranzakciós feltételek/készlet/ár jóváhagyása, a teljes költség tartalmának bemutatása, jobb termékképek/specifikációk és engedélyezett pénztárteszt.

Adatvédelmi, szerződési és szállítási tájékoztatók

<https://nextro.hu/adatkezelesi-tajekoztato/> • <https://nextro.hu/aszf/> • <https://nextro.hu/fizetesi-es-szallitasi-tajekoztato/>

Cél: Az adatkezelés, valamint a szerződési/szállítási feltételek ismertetése. **Erősség:** Ezek a céldoldalak léteznek és következetesen hivatkoztak. **SEO:** Mindegyik 200 választ ad és indexelhető; a leírások a „feltöltés alatt” helykitöltő megfogalmazást ismétlik. **UX:** A felhasználó nem tudja megvizsgálni, minek az elfogadását kéri az űrlap. **UI:** A letisztult sablon nem pótolja a hiányzó szabályzati tartalmat. **Tartalom:** A fő tartalom rövid „feltöltés alatt; térjen vissza később” közlésből áll. **Teendő:** Az F01 KRITIKUS. A konverzióközpontú promóció előtt jóváhagyott szabályzatokat kell közzétenni és eltávolítani a belső megjegyzéseket; a jogi kötelezettségeket megfelelő szakértőnek kell értékelnie.

MEGŐRZENDŐ POZITÍV ALAPOK

Oldalmegállapítások: cégadatok és helyreállító útvonalak

Impresszum

<https://nextro.hu/impresszum/>

Cél: Az üzemeltető és a tárhelyszolgáltató azonosítása.

Erősségek: A NEXTRO neve, budapesti címe, e-mailje, adószáma, cégjegyzékszama és a bejegyző bíróság szerepel; a tárhelyszolgáltató adatai is rendelkezésre állnak.

SEO: Konkrét title/metaleírás és H1 van. A közös Organization JSON-LD újrahasználhatná az ellenőrzött, látható adatokat.

UX: A cégazonosság a láblécből elérhető, ami támogatja a bizalmat. Ez nem helyettesíti a hiányos adatvédelmi/szerződési/szállítási tájékoztatókat.

UI / megjelenés: A szöveges cégadatok olvashatók; a sablonos, például cég/egyéni vállalkozó alternatívákat tartalmazó megfogalmazás testre szabható.

Tartalom: Az adatokat megfigyeltük, de nyilvántartással függetlenül nem egyeztettük. A székhely eltér a kapcsolatoldal szentendrei raktárától.

Javasolt módosítás: F16, F18, F20: az átláthatóság megőrzése, a pontosság ellenőrzése, a sabloncímkek egyszerűsítése és az igazolt üzleti adatok következetes egységesítése a webhelyen/cégadatlapokon.

Üres kosár és 404-es helyreállítás

<https://nextro.hu/kosar/> ; <https://nextro.hu/technical-audit-not-found-20260922-7e21/>

Cél: Az üres kosárból és a nem létező oldalakról való továbblépés biztosítása.

Erősségek: A kosár közli, hogy üres, és felkínálja a vásárlás folytatását. A 404-es oldal főoldali/kapcsolati hivatkozásokat és világos magyar magyarázatot ad.

SEO: A kosár noindex/follow jelölésű, mégis szerepel az oldaltérképben; a 404 valódi 404/noindex választ ad. Üres munkamenetben a pénztár a kosárra irányít.

UX: A továbblépés világos. Ez a teszt nem igazolja a kosárba helyezés tartósságát, a feltöltött pénztárat, a fizetést vagy a visszaigazolás kézbesítését.


UI / megjelenés: Mindkettő a közös, letisztult sablont használja; ezekben az állapotokban súlyos elrendezési hibát nem figyeltünk meg.

Tartalom: A hibaszöveg érthető és nem hibáztatja a felhasználót. További promóciós szöveg itt nem szükséges.


Javasolt módosítás: F12: a segédoldalak eltávolítása az oldaltérképből. F24: később a teljes tranzakciós folyamat engedélyezett ellenőrzése; a valódi 404-es státusz és a meglévő továbblépési hivatkozások megőrzése.

A LEGFONTOSABB TARTALMI HIÁNY KÖZVETLEN BIZONYÍTÉKA

14. Képernyőképek és bizonyítékok



E5 · <https://nextro.hu/adatkezelesi-tajekoztato/> · Az éles tájékoztatóoldal szerint az adatkezelési tájékoztató még feltöltés alatt áll. Az ÁSZF és a szállítási tájékoztató oldalán hasonló helyzetűek voltak láthatók.




E6 · Árazott 22 kW / 7.5 m termék, „Szállítás és átvétel” fül. A nyilvános [HIÁNYZIK: ...] megjegyzés szerint hiányoznak a konkrét szállítási díjak, határidők és a fuvarozóra vonatkozó döntések. A felette lévő hivatkozás a befejezetlen szállítási tájékoztatóra vezet. F01.


Ezek eredeti, élő böngészőben készült képernyőfelvételek; a piros keretes jelölések kizárólag a hely azonosítását segítik. Nem látványtervek. A termék képernyőképe a lefordíthatatlan „Contact us now” hivatkozást is mutatja (F20).

F02 · F03 · F05

Bizonyítékok: kereskedelmi zsákutcák



E7 · <https://nextro.hu/termekategoria/legkezelok/> · Egy üres épületgépészeti kategória továbbra is hangsúlyos a bolt kategóriarendszerében. Van kapcsolatfelvételi alternatíva, de az oldal továbbra is hiányos katalógust jelez, és nem kapcsolódó töltőket népszerűsít.



E8 · 11 kW / 5 m termék. A terméknév és a jellemzők szerepelnek, de ár vagy közvetlen vásárlási vezérlő nem látható. A telepítési kapcsolatpanel nem hangsúlyos, modellspecifikus ajánlatkérési útvonal.

DOM-/HTTP-adatokkal jobban bemutatható bizonyítékok

A főoldal négy „Tudjon meg többet” hivatkozásának célja href=<https://nextro.hu/>. Az ágazati „Megoldások →” szöveg egy fókuszálható, megforduló kártyán belüli span, nem hivatkozás. Mind a tíz főoldali szolgáltatáskártya a /szolgáltatások/ oldalra mutat szakaszazonosító nélkül. Ezeket a megfigyeléseket a home-browser.json és a főoldal nyers válasza őrzi. Egy képernyőkép önmagában nem bizonyítaná a hivatkozási célokat.

A kontrasztértékek mentett axe elemjelentésekből, az adatforgalom a Resource Timing adataiból, a válaszokra/canonical jelölésekre/oldaltérképekre vonatkozó állítások pedig mentett HTTP-választörzsekből és fejlécekből származnak. A záró bizonyítékjegyzék pontosan megadja, mely fájlok támasztják alá az egyes állítástípusokat.

ÜZLETI FELELŐS + FEJLESZTÉS + MARKETING

15. Rangsorolt megvalósítási ütemterv

Az ütemterv 24 különálló javaslatot tartalmaz: 1 KRITIKUS, 10 MAGAS, 11 KÖZEPES, 2 ALACSONY. Az azonosítók a jelentés egészében változatlanok. A várható hatás minőségi becslés; a ráfordítás a megvalósítás relatív terjedelmét és függőégeit jelzi, nem vállalt időtartamot.

Szakasz	Teendők és függőségek	Az élesítés igazolása
1 · A működési felkészültség helyreállítása	F01 szabályzatok/szállítás; F02 termékállapot/ár jóváhagyása; F04/F23 hozzáférhetőségi javítások; F05 hivatkozásjavítás; F15 hozzájárulás felülvizsgálata.	Jóváhagyott tartalom; használható cselekvési lehetőségek; nincsenek szerkesztői helykitöltők; sikeres kontraszt-/névteszt; dokumentált adatvédelmi működés.
2 · Akadályok csökkentése	F03 kategóriastratégia; F06 képek; F09/F14 űrlapok/mobil; F10–F12 keresési kivonatok/címsorok/oldaltérkép; F20 nyelvezet.	Nincsenek népszerűsített zsákcák; mért adatforgalom-csökkenés; mobil-/űrlap-minőségellenőrzés; tiszta indexelési jelzések.
3 · Hitelesség építése	F07 részletes üzleti szolgáltatásoldalak; F08 esettanulmányok; F13 termékválasztás; F16/F18 üzleti/strukturált/helyi adatok; F17 főoldal egyszerűsítése.	Jóváhagyott szakértői tartalom és bizonyítékok; kontextusfüggő belső hivatkozások és ajánlatkérési átadás; következetes üzleti adatok.
4 · Optimalizálás és igazolás	F19 mért erőforrás-optimalizálás; F21–F22 finomítás; F24 végponttól végpontig tartó tesztelés, alpmérés és kísérletek.	Megismételhető labor-/funkcionális eredmények és a hozzájárulást figyelembe vevő eredménymérés. Az F24 tesztelése már a kezdeti tranzakciós promóciónak is előfeltétele.

Gyors eredmények

- **Navigáció javítása:** a négy főoldali önhivatkozás cseréje, az álhivatkozások valódi célponttá alakítása és stabil szolgáltatási/ágazati horgonyok hozzáadása (F05).
- **Közös stílusértékek javítása:** a sötét ellenőrzőlista-szöveg, a gombok/hivatkozások kontrasztja és a névtelen fedőhivatkozások javítása az oldalak egyenkénti foltozása helyett (F04, F23).
- **Nyilvánvaló sablonszövegek befejezése:** a Contact us now / Archives / Price: cseréje, a működési idő egységesítése „2005 óta” alakra (F10, F20).
- **SEO-jelzések rendezése:** metaadatok kitöltése jóváhagyott termékadatokból, kategória-H1-ek helyreállítása és a noindex segédútvonalak eltávolítása az oldaltérképből (F10–F12).
- **Mobilos bevitel javítása:** nagyobb menücélpontok, helyes beviteli típusok és automatikus kitöltés a teljes űrlap újraépítése nélkül (F09, F14).

Az F01 azonnali kockázatcsökkentése elengedhetetlen, de a teljes szabályzati/teljesítési megoldás mérsékelt ráfordítású, mert üzleti és jogi jóváhagyást igényel. Egy helykitöltő törlése nem egyenértékű megfelelő szabályzat közzétételével.

MEGVALÓSÍTÁSI KÁRTYÁK · PRIORITÁSI SORREND

Ütemterv: F01 / F02 / F03

F01 · A közzétett jogi és szállítási helyőrző szövegek akadályozzák a tájékozott ajánlatkérést és vásárlást

KRITIKUS | Ráfordítás: Mérsékelt | Várható hatás: Magas | Tartalom / bizalom / konverzió

Érintett URL-ek: <https://nextro.hu/adatkezesi-tajekoztato/> • <https://nextro.hu/aszf/> • <https://nextro.hu/fizetesi-es-szallitasi-tajekoztato/> • Mind a kilenc /termek/ oldal; a főoldal és a /kapcsolat/ űrlapjai

Miért fontos: A látogatók nem tudják áttekinteni az elfogadott információkat, és nem tudják megállapítani a szállítás költségét és idejét. Ez azonnali bizalmi és működési felkészültségi kockázat; a jogszabályi megfelelés megítéléséhez szakképzett felülvizsgáló szükséges.

Javasolt megoldás: Tegyenek közzé a vállalat által jóváhagyott adatkezelési tájékoztatót, ÁSZF-et, szállítási/fizetési és visszaküldési információkat; távolítsák el a belső szerkesztői megjegyzéseket minden termékfőről. Jogi szakértővel vizsgáltsák felül az ajánlatkérési jelölőnégyzet jogalapját és szövegét. A vásárlást ösztönző promóciókat csak a vásárlási feltételek és a teljesítési folyamat jóváhagyása után indítsák el.

Felelős: Üzleti döntéshozó + jogi/adatvédelmi szakértő + e-kereskedelem

Elkészült, ha: Minden hivatkozott szabályzat jóváhagyott, dátummal ellátott szöveget tartalmaz; nincs nyilvános HIÁNYZIK vagy feltöltés alatt helyőrző; az ajánlatkéréshez kapcsolódó hozzájárulás szövege megfelel a tényleges adatkezelésnek.

F02 · Kilenc termékből nyolcnál nem egyértelmű az értékesítési folyamat következő lépése

MAGAS | Ráfordítás: Mérsékelt | Várható hatás: Magas | Konverzióoptimalizálás / e-kereskedelem

Érintett URL-ek: <https://nextro.hu/bolt/> • <https://nextro.hu/termekategoria/autotoltok/> • Minden /termek/ oldal

Miért fontos: A vásárló nem tudja eldönteni, hogy a termék elérhető, csak ajánlatkéréssel rendelhető, átmenetileg nem kapható vagy még nincs kész az oldala. Az ár megfigyelt adat; helyességét független ellenőrzés nem igazolta.

Javasolt megoldás: Termékenként válasszanak vásárlási vagy ajánlatkérési módot. A megvásárolható termékeknél jelenjen meg a jóváhagyott ár, a készlet/szállítási határidő, valamint az áfa és a telepítés árba foglalásának pontos köre. Ajánlatkérési módnál a termék cím mellett legyen Ár és telepítési ajánlat kérése gomb, és az ajánlatkérés őrizze meg a modellt és a változatot.

Felelős: E-kereskedelem + fejlesztés

Elkészült, ha: Minden terméknek egyértelmű elsődleges művelete és elérhetőségi állapota van; az üzleti döntéshozó jóváhagyja az árakat; az ajánlatkérések tartalmazzák a termék adatait.

F03 · A navigáció hét üres termékkategóriát emel ki

MAGAS | Ráfordítás: Mérsékelt | Várható hatás: Magas | Információarchitektúra / keresőoptimalizálás / konverzióoptimalizálás

Érintett URL-ek: <https://nextro.hu/bolt/> • <https://nextro.hu/termekategoria/legkezelok/> • <https://nextro.hu/termekategoria/automatika/> • <https://nextro.hu/termekategoria/szuok/> • <https://nextro.hu/termekategoria/alkatreszek/> • <https://nextro.hu/termekategoria/legfuggonyok/> • <https://nextro.hu/termekategoria/futoegysegek/> • <https://nextro.hu/termekategoria/parasitok/>

Miért fontos: Az oldal széles épületgépészeti kínálatot ígér, de a katalógusban csak elektromosautó-töltők vannak. Az üres, indexelhető oldalak kevés értéket nyújtanak a kereséshez vagy a vásárláshoz.

Javasolt megoldás: Az ajánlatkérésre épülő kategóriákból készítsenek hasznos, műszaki igényegyeztetést és ajánlatkérést támogató céloldalakat; különítsék el őket az online megvásárolható kínálattól, és távolítsák el az irreleváns népszerűtermék-modulokat. Ha egy kategória valóban nincs kész, rejtse el a vásárlási navigációból, és átmenetileg lássák el noindex jelöléssel, ne zsákcaként jelenítsék meg.

Felelős: Marketing + e-kereskedelem + keresőoptimalizálás

Elkészült, ha: Minden kiemelt kategória hasznos termékeket vagy célzott műszaki egyeztetési/ajánlatkérési útvonalat kínál; nem marad megmagyarázatlan, nulla találatos útvonal.

MEGVALÓSÍTÁSI KÁRTYÁK · PRIORITÁSI SORREND

Ütemterv: F04 / F05 / F06

F04 · A közös szintokenek miatt fontos szövegek nehezen olvashatók

MAGAS | **Ráfordítás:** Gyors | **Várható hatás:** Magas | Akadálymentesség / felhasználói felület

Érintett URL-ek: <https://nextro.hu/szolgáltatások/> • <https://nextro.hu/kapcsolat/> • <https://nextro.hu/> • A mintában vizsgált termékoldal; kapcsolódó sötét nyitóblokk-sablonok

Miért fontos: A gyengénlátók és a telefont erős fényben használók éppen azokat a bizonyító érveket és műveleteket nem vehetik észre, amelyeknek meg kellene győzniük őket. Normál szövegnél a WCAG AA 4.5:1 kontrasztarányt követel meg.

Javasolt megoldás: Vezessenek be szemantikus szövegszintokeneket a sötét háttéren világos és a világos háttéren sötét szövegekhez; a sötét nyitóblokkok ne örököljék a törzsszöveg színét. Módosítsák a zöld szöveg/gomb kombinációkat, az aktív állapotokat és hivatkozásokat ne csak szín jelezze, majd minden sablonban teszteljék újra az alap-, rámutatási, fókusz- és letiltott állapotokat.

Felelős: Dizájn + frontendfejlesztés

Elkészült, ha: A vizsgált sablonokban minden normál szöveg eléri a 4.5:1, a nagyméretű szöveg a 3:1 kontrasztarányt; az esetleges visszaeséseket automatizált és vizuális tesztek ellenőrzik.

F05 · A főoldali tájékoztatósi elemek olyan célokat sugallnak, amelyeket nem érnek el

MAGAS | **Ráfordítás:** Gyors | **Várható hatás:** Magas | Felhasználói élmény / belső hivatkozások

Érintett URL-ek: <https://nextro.hu/>

Miért fontos: A felhasználók ismételt munkára kényszerülnek, elveszítik a kontextust, és hibásnak érzékelhetik a felületet. Az álhivatkozásokból a keresők sem kapnak külön céloldalt.

Javasolt megoldás: A négy előnybemutató cselekvésre ösztönző hivatkozás mutasson a kapcsolódó szolgáltatási, bemutatkozó vagy bizonyítékokat tartalmazó szakaszra. Az iparági álhivatkozásokat cseréljék valódi, megfelelő iparági szakaszokra/oldalakra mutató hivatkozásokra. Azonnal vezessenek be stabil szolgáltatási szakaszazonosítókat; az érdemi részletoldalak elkészültekor használjanak önálló URL-eket.

Felelős: Tartalom + frontendfejlesztés

Elkészült, ha: Minden hivatkozásnak látszó elem releváns célhoz vezet egérrel, érintéssel és billentyűzettel is; minden szolgáltatási/iparági kártya megőrzi a kontextust.

F06 · A nagyméretű, azonnal letöltődő háttérképek uralják a főoldal adatforgalmát

MAGAS | **Ráfordítás:** Mérsékelt | **Várható hatás:** Magas | Teljesítmény

Érintett URL-ek: <https://nextro.hu/> • </wp-content/uploads/2026/08/megoldas-etterem.png> • </wp-content/uploads/2026/08/hero-legkezekelo-gepterem.jpg>

Miért fontos: A gyors asztali megjelenítés nem szünteti meg a mobil-adatforgalom és a lassabb hálózat költségét. A képernyőn kívüli iparági képek sávszélességért versenyeznek a kezdeti megjelenéshez szükséges tartalommal.

Javasolt megoldás: Készítsenek megfelelő méretű WebP/AVIF változatokat a vizuális minőség megőrzésével; a jelentéssel bíró képekhez használjanak reszponzív picture/img jelölést, és a kezdőképernyő alatti hátttereket szükség szerint töltsék be. A tényleges LCP-kép maradjon azonnal betöltődő; ne alkalmazzanak válogatás nélkül késleltetett betöltést a nyitóképre.

Felelős: Frontendfejlesztés + média/tartalom

Elkészült, ha: Az éttermi kép megfelelő méretű és korszerű formátumú; a képernyőn kívüli kártyák képei nem töltődnek le feleslegesen az első betöltéskor; az üres gyorsítótárral végzett mobil-labortesztek kisebb mért adatmennyiséget mutatnak képi vagy elrendezési hibák nélkül.

MEGVALÓSÍTÁSI KÁRTYÁK · PRIORITÁSI SORREND

Ütemterv: F07 / F08 / F15

F07 · Tíz szolgáltatáshoz és hat ágazathoz hiányoznak a részletes, konkrét keresési szándékot kiszolgáló céloldalak

MAGAS | **Ráfordítás:** Jelentős | **Várható hatás:** Magas | Keresőoptimalizálás / információarchitektúra

Érintett URL-ek: <https://nextro.hu/szolgáltatások/> • <https://nextro.hu/megoldások/> • <https://nextro.hu/>

Miért fontos: A határozott szándékú látogató nem érkezhetsz közvetlenül az adott igény teljes körű ismertetésére. A meglévő széles kínálat nem hasznos keresési céloldalakba rendeződik, hanem felhígul.

Javasolt megoldás: Tartsák meg a két gyűjtőoldalt. Elsőként készítsenek eredeti részletoldalakat a légkezelő karbantartás, a légkezelő felújítás/forgódob-csere és az egyedi légtechnikai szűrőgyártás témájához; kapcsolják őket ágazati példákhoz, releváns termékekhez és kontextushoz illő ajánlatkéréshez. További oldalakat csak valóban egyedi, részletes tartalom birtokában hozzanak létre.

Felelős: Keresőoptimalizálás + szakterületi szakértők + tartalom

Elkészült, ha: Minden új oldal választ ad a szolgáltatási körre, az alkalmazhatóságra, a folyamatra, a bizonyítékokra és a következő lépésre vonatkozó kérdésekre, és hivatkozást kap a gyűjtőoldaláról; nincsenek közel azonos, kizárólag keresőforgalom-terelésre készült oldalak.

F08 · A referenciatartalom bizonyítékokkal alátámasztott esettanulmányok helyett projekt típusokat ír le

MAGAS | **Ráfordítás:** Jelentős | **Várható hatás:** Magas | Tartalom / tapasztalat, szakértelem, tekintély és megbízhatóság (E-E-A-T) / konverzióoptimalizálás

Érintett URL-ek: <https://nextro.hu/referenciák/> • <https://nextro.hu/> • <https://nextro.hu/rolunk/>

Miért fontos: A beszerzési döntéshozóknak összehasonlítható teljesítések bizonyítékára van szüksége, nem csupán képességekre vonatkozó állításokra. Az általános képek gyengítik az állítás és a bizonyíték kapcsolatát.

Javasolt megoldás: Tegyenek közzé engedélyezett esettanulmányokat a helyszín/ágazat, dátum, probléma, feladatkör, valódi projektfotók és dokumentált eredmények bemutatásával. Bizalmas ügyfeleknél ezt jelezzék, és adjanak ellenőrizhető műszaki részleteket. Hivatkozzanak az aktuális tanúsítványok/minősítések bizonyítékaira, és nevezzék meg a felelős szakértőket.

Felelős: Értékesítés + projektmenedzserek + marketing

Elkészült, ha: Három reprezentatív esettanulmány jóváhagyott bizonyítékokkal rendelkezik; a számszerű állításokhoz és minősítésekhez forrás/dátum tartozik; nincsenek kitalált ügyfélvélemények vagy megtakarítások.

F15 · A hozzájáruláskezelés és a külső integrációk dokumentált ellenőrzést igényelnek

MAGAS | **Ráfordítás:** Mérsékelt | **Várható hatás:** Magas | Adatvédelmi ellenőrzés / teljesítmény

Érintett URL-ek: <https://nextro.hu/> • <https://nextro.hu/cookie-nyilatkozat/> • Közös hírlevél- és sűtikomponensek

Miért fontos: A hiányos adatkezelési tájékoztató és a külső integrációk miatt fontos ellenőrizni, mi töltődik be, tárol vagy továbbít adatot az egyes hozzájárulási választások mellett, ahelyett, hogy feltételeznénk: a sáv mindent szabályoz.

Javasolt megoldás: Tiszta böngészőállapotból induló tesztmátrixban hasonlítsák össze a választás nélküli/elutasított/részletesen beállított/elfogadott/visszavont állapotokat. Sorolják be az egyes integrációkat és jogalapjukat, szükség szerint kössék hozzájáruláshoz a nem feltétlenül szükséges működést, és tegyenek közzé ennek megfelelő tájékoztatást. Fordítsák le a megmaradt angol beállítás-/sűgőszövegeket, és ellenőrizzék a hírlevél-megerősítés kezelését.

Felelős: Adatvédelmi felelős + analitika/fejlesztés

Elkészült, ha: A megőrzött hálózati kérés- és tárolásvizsgálat minden integrációt célhoz és hozzájárulási viselkedéshez rendel; a tájékoztató és a sáv összhangban van. Ez ellenőrzési feladat, nem jogsértés megállapítása.

MEGVALÓSÍTÁSI KÁRTYÁK · PRIORITÁSI SORREND

Ütemterv: F23 / F24 / F09

F23 · A névtelen fedőhivatkozások és a csak színnel jelölt szövegközi hivatkozások szemantikai javítást igényelnek

MAGAS | **Ráfordítás:** Gyors | **Várható hatás:** Magas | Akadálymentesség / frontendfejlesztés

Érintett URL-ek: <https://nextro.hu/szolgáltatások/> • <https://nextro.hu/kapcsolat/> • Kapcsolódó nyitóblokk-/konténerhivatkozás-sablonok

Miért fontos: A képernyőolvasó használója olyan hivatkozásra kerülhet, amelynek célja nem állapítható meg; a színtől függő hivatkozások nehezebben azonosíthatók. Ezek pontosabb megállapítások annál az általános állításnál, hogy a billentyűzetes hozzáférés hibás.

Javasolt megoldás: Távolítsák el a felesleges fedőhivatkozásokat, vagy adjanak a szándékolt hivatkozásnak értelmes akadálymentes nevet; folyó szövegben használjanak valódi szöveges hivatkozásokat és aláhúzást. Teszteljék a tabulátoros bejárás sorrendet, és kattintható kártyáknál kerüljék az egymásba ágyazott interaktív elemeket.

Felelős: Frontendfejlesztés + akadálymentességi minőségbiztosítás

Elkészült, ha: Az érintett sablonokban nincs névtelen hivatkozás; a hivatkozások pusztán a színtől függetlenül azonosíthatók; a képernyőolvasós és billentyűzetes szűrőpróbák összhangban vannak az automatizált eredményekkel.

F24 · A konverziómérés és a teljes folyamat megbízhatósága még nincs igazolva

MAGAS | **Ráfordítás:** Mérsékelt | **Várható hatás:** Magas | Konverzióoptimalizálás / analitika / minőségbiztosítás

Érintett URL-ek: <https://nextro.hu/kapcsolat/> • <https://nextro.hu/bolt/> • A terméktől a kosárig/pénztárig tartó folyamat • Közös hírlevél

Miért fontos: A vizuálisan javított konverziós folyamat a beküldés után is elveszíthet érdeklődőket. Kiinduló mérés nélkül nem megalapozott semmilyen javulási vagy konverziósarány-állítás.

Javasolt megoldás: Tulajdonosi jóváhagyással, tesztkörnyezetben/tesztmódban ellenőrizték az űrlap-validálást, kézbesítést, levélszemét-kezelést, siker-visszajelzést, termék-/kosárösszegeket, szállítást, fizetési hibát és visszaigazolást. Vezessenek be a hozzájárulást figyelembe vevő ajánlatkérési/hívási/e-mail-/kosárbahelyezési/pénztári eseményeket, és a mennyiség mellett az érdeklődők minőségét is értékeljék.

Felelős: Minőségbiztosítás + értékesítési operáció + analitika

Elkészült, ha: Az engedélyezett teszt bizonyítékai igazolják a teljes folyamat kézbesítését és tranzakciós állapotait; az események dokumentáltak, adatvédelmileg felülvizsgáltak és duplikációmentesek; az optimalizálási kísérletek előtt rendelkezésre áll kiinduló mérés.

F09 · Az ajánlatkérő űrlap a szükségesnél több erőfeszítést kér

KÖZEPES | **Ráfordítás:** Mérsékelt | **Várható hatás:** Magas | Felhasználói élmény / űrlapok / akadálymentesség

Érintett URL-ek: <https://nextro.hu/kapcsolat/> • <https://nextro.hu/>

Miért fontos: A kötelező telefonszám és e-mail-cím, a külön tárgymező és a segítség nélkül megadandó műszaki leírás nehezíti a kitöltést, különösen telefonon. Ez tervezési aggály, nem mért lemorzsolódási arány.

Javasolt megoldás: Tartsák meg az egyértelmű címkéket; a telefonszám csak visszahívás választásakor legyen kötelező; mérlegeljék egyetlen teljesnév-mező használatát, és távolítsák el a felesleges tárgymezőt. Használjanak type=tel beállítást, autocomplete tokeneket és rövid segédszövegeket az épület/helyszín/berendezés leírásához. Őrizzék meg az érkezéskor ismert szolgáltatási/termékkontextust. Jóváhagyott válaszadási vállalással magyarázzák el, mi történik ezután.

Felelős: Értékesítés + felhasználóiélmény-tervezés + fejlesztés

Elkészült, ha: A mobilos automatikus kitöltés és a megfelelő billentyűzettípusok működnek; csak a szükséges mezők kötelezők; az üres/érvénytelen/hiba/siker állapotok és az e-mail-kézbesítés engedélyezett tesztkörnyezeti ellenőrzésen megfelelnek.

MEGVALÓSÍTÁSI KÁRTYÁK · PRIORITÁSI SORREND

Ütemterv: F10 / F11 / F12

F10 · A termékek és kategóriák keresési kivonatai nincsenek befejezve

KÖZEPES | **Ráfordítás:** Gyors | **Várható hatás:** Közepes | Oldalon belüli keresőoptimalizálás

Érintett URL-ek: Mind a kilenc /termek/ oldal • Mind a nyolc /termek/kategória/ oldal • <https://nextro.hu/bolt/>

Miért fontos: A keresési kivonatok és a megosztott hivatkozások kevésbé egyértelműen kommunikálnak, mint amit a termékadatok lehetővé tennének. A metaírások a megjelenítést befolyásolják; nem garantálnak jobb helyezést vagy magasabb átkattintási arányt.

Javasolt megoldás: Írjanak eltérő magyar leírásokat az értékesítési oldalakhoz, és az archívum-alapértelmezéseket váltsák fel ügyfeleknek szóló kategóriacímekkel. A termékeknel szerepeljen a modell/teljesítmény/kábelváltozat, a bolt pedig kapjon pontosabb címet. Az online vásárlás ígérete előtt rendezzék a katalógus tényleges elérhetőségét.

Felelős: Keresőoptimalizálás + tartalom

Elkészült, ha: Minden értékesítési céloldal releváns, egyedi címmel és leírással rendelkezik; az előnézeteket pixelszélesség, nem csupán karakterszám alapján ellenőrzik.

F11 · A kategóriacímsorok és a szakaszhierarchia következetlenek

KÖZEPES | **Ráfordítás:** Gyors | **Várható hatás:** Közepes | Szemantikus keresőoptimalizálás / akadálymentesség

Érintett URL-ek: A műszaki leltárban felsorolt hat kategória-URL • <https://nextro.hu/megoldasok/> • <https://nextro.hu/kapcsolat/> • <https://nextro.hu/>

Miért fontos: A vizuálisan egyenrangú elemek nem alkotnak kiszámítható dokumentumszerkezetet az áttekintéshez és a segítő technológiákkal végzett navigációhoz. A hiányzó H1-ek csökkentik a téma egyértelműségét; önmagukban nem bizonyítanak keresőbeli büntetést.

Javasolt megoldás: A kategóriasablonok jelenítsenek meg egy leíró H1-et; az egyenrangú ágazatok azonos címsorszintet kapjanak; a szakaszcímekhez H2-t, az altémákhoz H3-at használjanak. A címsorcímkét ne a kívánt betűméret alapján válasszák ki.

Felelős: Frontendfejlesztés + keresőoptimalizálás

Elkészült, ha: A kategóriaoldalaknak van érdemi H1 címsoruk, és minden vizsgált sablon logikus, a vizuális formázástól független dokumentumvázlattal rendelkezik.

F12 · Az oldaltérkép noindex jelölésű és átirányító funkcionális útvonalakat tartalmaz

KÖZEPES | **Ráfordítás:** Gyors | **Várható hatás:** Közepes | Technikai keresőoptimalizálás

Érintett URL-ek: <https://nextro.hu/page-sitemap.xml> • <https://nextro.hu/kosar/> • <https://nextro.hu/penztar/> • <https://nextro.hu/fiokom/>

Miért fontos: Az oldaltérkép ellentmondásos feltérképezési/indexelési jelzéseket küld, és olyan útvonalakat tartalmaz, amelyek nem organikus céloldalak. A bolt ismételt bejegyzése redundancia, nem duplikált tartalom miatti büntetés.

Javasolt megoldás: Zárják ki a funkcionális/noindex útvonalakat az oldaltérképből, és szüntessék meg a bolt ismételt szerepeltetését. A kosár/fiók maradjon noindex, és a keresőrobotok hozzáférhessenek ehhez az utasításhoz. A hozzáférés megszerzése után küldjék be a tisztított oldaltérképet a Search Console-ba.

Felelős: Keresőoptimalizálás + WordPress-fejlesztő

Elkészült, ha: Az oldaltérkép minden oldalbejegyzése közvetlenül egy szándékosan indexelhető, kanonikus, 200-as választ adó URL-re vezet; a kosár, pénztár és fiók nem szerepel benne.

MEGVALÓSÍTÁSI KÁRTYÁK · PRIORITÁSI SORREND

Ütemterv: F13 / F14 / F16

F13 · A termékbemutató szükségtelenül megnehezíti a modellek összehasonlítását

KÖZEPES | **Ráfordítás:** Mérsékelt | **Várható hatás:** Közepes | Felhasználói felület / tartalom / e-kereskedelem

Érintett URL-ek: <https://nextro.hu/bolt/> • <https://nextro.hu/termekategoria/autotoltok/> • Minden /termek/ oldal

Miért fontos: A teljesítmény, fázisszám és kábelopciók összevetéséhez ismétlődő neveket kell végigolvasni, és nem könnyű megkülönböztetni a csomagban foglalt berendezést a telepítést illusztráló képektől.

Javasolt megoldás: Használjanak egységes termékfotókat és képarányokat, teljesítmény-/fázis-/kábel-összehasonlító táblázatot, valamint megjelölt telepítési/galériaszakaszt. A képek pontosan feleljenek meg a kínált cikkszámoknak. Egyetlen változtatválasztó bevezetését csak az URL-ekre irányuló kereslet és a migráció következményeinek felmérése után mérlegeljék.

Felelős: E-kereskedelem + dizájn + termék szakértő

Elkészült, ha: A változatok különbségei és a csomag tartalma minden termék külön megnyitása nélkül látható; az URL-ek esetleges összevonásához kifejezett átirányítási/kanonizálási terv tartozik.

F14 · Javítható a mobilos kapcsolatfelvétel elérhetősége és a menü ergonómiája

KÖZEPES | **Ráfordítás:** Gyors | **Várható hatás:** Közepes | Mobilos felhasználói élmény / akadálymentesség

Érintett URL-ek: <https://nextro.hu/> • Közös mobilfejléc • <https://nextro.hu/kapcsolat/>

Miért fontos: A kis célterületet nehezebb eltalálni; a sürgős karbantartást kereső látogató számára a mobilfejléc nem kínál azonnali hívási lehetőséget. Ez ergonómiai megállapítás, nem bizonyított WCAG-célméret-sértés, mert a térközre vonatkozó kivételek alkalmazhatók lehetnek.

Javasolt megoldás: A menü- és bezárásvezérlők tervezett célmérete legyen 44 x 44 px, látható fókuszjelzéssel; adjanak hozzá feliratozott hívási műveletet és/vagy a hozzájárulás után kompakt ajánlatkérő/hívósávot. Tartsák tiszteletben a biztonságos képernyőterületeket, és ne takarják el az űrlapot vagy a sütívezérlőket. Több eszközön teszteljék a nyitott menü billentyűzetfókuszát, az Escape működését és a fókusz visszaállítását.

Felelős: Felhasználói élmény-tervezés + frontendfejlesztés

Elkészült, ha: A menü- és bezárásvezérlők kényelmes érintési területtel rendelkeznek; a hívás/ajánlatkérés mobilon azonnal elérhető; 320-430 px között nincs egymást takaró felületi elem.

F16 · A strukturált adatok alapvetőek és egyenetlenek a katalógusban

KÖZEPES | **Ráfordítás:** Mérsékelt | **Várható hatás:** Közepes | Strukturált adatok / helyi keresőoptimalizálás

Érintett URL-ek: <https://nextro.hu/> • Minden /termek/ oldal • <https://nextro.hu/kapcsolat/> • <https://nextro.hu/impreszum/>

Miért fontos: Az entitásgráfból hasznos, ellenőrzött cégszövegek hiányoznak; a csak ajánlatkéréssel elérhető tételek ábrázolása nem következetes. Az érvényes JSON önmagában nem bizonyítja a bővített találatra való jogosultságot.

Javasolt megoldás: Egyetlen következetes üzleti entitást egészítsenek ki megerősített kapcsolati adatokkal, címmel, közösségi profilokkal és megfelelő vállalkozástípussal. Ahol indokolt, adjanak hozzá pontos Product adatokat; Offer csak valós árral és elérhetőséggel alátámasztva szerepeljen. Ellenőrizték a Google bővített találat-eszközeivel, a szállítási/visszaküldési jelöléseket pedig csak a szabályzatok elkészülte után hangolják össze.

Felelős: Keresőoptimalizálás + fejlesztés

Elkészült, ha: A séma megfelel a látható, jóváhagyott tényeknek; nincsenek kitalált árak/értékelések/ajánlatok; az ellenőrző eszközök releváns vizsgálatainak sikeresek, a bővített megjelenés garantálása nélkül.

MEGVALÓSÍTÁSI KÁRTYÁK · PRIORITÁSI SORREND

Ütemterv: F17 / F18 / F19

F17 · A főoldal ismétli a bizalomépítő állításokat, és késlelteti a konkrét látogatói döntéseket

KÖZEPES | **Ráfordítás:** Mérsékelt | **Várható hatás:** Magas | Felhasználói élmény / tartalom / dizájn

Érintett URL-ek: <https://nextro.hu/> • <https://nextro.hu/megoldasok/>

Miért fontos: A hossz önmagában nem hiba, de az ismételt bizalomépítő állítások versenyeznek a szolgáltatásválasztással és a bizonyítékokkal. A mobilos látogatóknak hosszú tartalomsort kell áttekinteniük a számukra releváns információért.

Javasolt megoldás: Indítsanak egyértelmű épületgépészeti szolgáltatási körrel és ajánlatkérési/hívási művelettel; ezt kövessék a szolgáltatási útvonalak, bizonyítékok, releváns ágazatok, rövid folyamatleírás és kapcsolat. Vonják össze az ismételt előnyöket. A megoldások oldalon az általános folyamat előtt legyen azonnal elérhető ágazati tartalomjegyzék. A hasznos részleteket kapcsolódó részletoldalakon tartsák meg.

Felelős: Felhasználóiélmény-tervezés + tartalom + dizájn

Elkészült, ha: Egy első alkalommal érkező felhasználó ismétlődő szakaszok végigolvasása nélkül el tudja mondani az ajánlat lényegét, ki tud választani releváns útvonalat, és megtalálja a bizonyítékokat/kapcsolatot; ezt megfigyelt használhatósági tesztekkel igazolják.

F18 · A helyi kapcsolati és hitelességi adatok megvannak, de a döntéshozatalhoz hiányosak

KÖZEPES | **Ráfordítás:** Mérsékelt | **Várható hatás:** Közepes | Helyi keresőoptimalizálás / bizalom / tartalom

Érintett URL-ek: <https://nextro.hu/kapcsolat/> • <https://nextro.hu/impresszum/> • <https://nextro.hu/rolunk/>

Miért fontos: Az érdeklődőknek meg kell különböztetniük a jogi székhelyet a szolgáltatási/átvételi helytől. A keresőbeli cégek nem sugallhatnak személyzettel működő, előzetes egyeztetés nélkül látogatható helyet üzleti megerősítés nélkül.

Javasolt megoldás: Erősítsék meg és tegyék közzé a nyitvatartást, az időpont-egyeztetési/átvételi szabályokat, a szolgáltatási területet és a megfelelő megközelítési információkat. A név/cím/telefonszám legyen egységes a webhelyen és az ellenőrzött cégalapokon; a Google Cégprofilot külön, tulajdonosi hozzáféréssel vizsgálják felül. Ahol indokolt, adjanak meg név szerinti műszaki kapcsolattartókat vagy felelős szakértői profilekat.

Felelős: Üzleti döntéshozó + helyi keresőoptimalizálás + tartalom

Elkészült, ha: Minden címnek egyértelmű szerepe és jóváhagyott látogatói tájékoztatója van; a külső adatlapokat jogosult hozzáféréssel egyeztetik.

F19 · A közös erőforrások és a megjelenítést blokkoló kérések a képek után optimalizálást indokolnak

KÖZEPES | **Ráfordítás:** Mérsékelt | **Várható hatás:** Közepes | Teljesítmény / műszaki megvalósítás

Érintett URL-ek: <https://nextro.hu/> • Közös sablonok

Miért fontos: A bővítmények/sablonok erőforrásai olyan oldalakon is többletmunkát okozhatnak, ahol az adott funkciót nem használják. Jelenlétük nem bizonyítja, hogy kihasználatlan kódról van szó, és nem indokolja válogatás nélküli eltávolításukat.

Javasolt megoldás: Sablononként mérjék fel a CSS/JS kihasználtságát és a hosszú futású feladatokat; a bolt/űrlap erőforrásait feltételeken töltsék be, csak a kompatibilis szkripteket halasszák későbbre, és függőségi tesztek után távolítsák el a felesleges stílusokat. A névtelen látogatók HTML-gyorsítótárazását a kosártól/fióktól/pénztártól elkülönítve értékeljék. Tartsák meg a helyi WOFF2 betűkészleteket, és ellenőrzött teljesítményrögzítésben vizsgálják felül a font-display és a betűvastagságok használatát.

Felelős: WordPress-teljesítményoptimalizáló fejlesztő

Elkészült, ha: Az eltávolításokat kihasználtsági mérések és megismételhető labormérések indokolják; a kosár, űrlapok, hozzájáruláskezelés és navigáció továbbra is működik; a személyre szabott oldalak nem kerülnek nyilvános gyorsítótárba.

MEGVALÓSÍTÁSI KÁRTYÁK · PRIORITÁSI SORREND

Ütemterv: F20 / F21 / F22

F20 · A következtetlen és részben lefordíthatatlan szövegezés rontja a kidolgozottság érzetét

KÖZEPES | **Ráfordítás:** Gyors | **Várható hatás:** Közepes | Tartalom / felhasználói felület

Érintett URL-ek: <https://nextro.hu/rolunk/> • <https://nextro.hu/referenciak/> • <https://nextro.hu/bolt/> • Minden /termek/ oldal

Miért fontos: A következtetlen időadatok és sablonnyelv miatt a nemrég frissített oldal befejezetlennek látszik. Az erős ígéreteknek működésileg teljesíthető vállalásokhoz kell igazodniuk.

Javasolt megoldás: Részesítsék előnyben az időtálló 2005 óta megfogalmazást, fordítsák le az ügyfeleknek megjelenő alapértelmezett szövegeket, és a pontosság megőrzésével egyszerűsítsék a műszaki zsargont. Jóváhagyott garanciális feltételeket és válaszadási vállalásokat tegyenek közzé, ne kitalált garanciákat. Magyar épületgépészeti szakember ellenőrizze a nevezéktant és az ügyfeleknek szóló magyarázatokat.

Felelős: Magyar szerkesztő + üzleti döntéshozó

Elkészült, ha: Az elsődleges felhasználói útvonalakon nem marad indokolatlan angol felületszöveg; a működési időre és garanciákra vonatkozó állítások következetesek és tényszerűen ellenőrzöttek.

F21 · A HTTP www változat elkerülhető átirányítási lépést tartalmaz

ALACSONY | **Ráfordítás:** Gyors | **Várható hatás:** Alacsony | Technikai keresőoptimalizálás / teljesítmény

Érintett URL-ek: <http://www.nextro.hu/>

Miért fontos: Ez kis késedelmet okoz a régi hosztot/protokollt használó látogatóknak és keresőrobotoknak; nem jelent sürgős indexelési problémát.

Javasolt megoldás: Ahol a tárhely szabályai megengedik, a hoszt és a protokoll normalizálását vonják össze egyetlen állandó átirányítássá, közvetlenül az előnyben részesített HTTPS, www nélküli URL-re, az útvonal/lekérdezés megőrzésével és átirányítási hurkok nélkül.

Felelős: Tárhelyüzemeltetés/fejlesztés

Elkészült, ha: Minden támogatott korábbi hoszt-/protokollteszt egyetlen lépésben éri el az előnyben részesített kanonikus hosztot; az útvonalak és lekérdezési paraméterek helyesek maradnak.

F22 · A közösségi előnézetek és a másodlagos metaadatok befejezést igényelnek

ALACSONY | **Ráfordítás:** Gyors | **Várható hatás:** Alacsony | Közösségi megosztás / technikai finomhangolás

Érintett URL-ek: <https://nextro.hu/bolt/> • <https://nextro.hu/kapcsolat/> • Minden /termek/kategoria/ oldal • Közös favicon-jelölés

Miért fontos: Az értékesítési hivatkozások kevésbé lehetnek felismerhetők az üzenetküldők és közösségi oldalak előnézeteiben. Ez megjelenítési finomhangolás, nem bizonyított keresőhelyezési probléma.

Javasolt megoldás: Adjanak hozzá tudatosan megtervezett, márkázott alapértelmezett előnézeti képet, és ahol hasznos, kategóriaspecifikus képeket; ellenőrizték a tényleges előnézeteket. Az ikonméreteket és a böngészőbeli megjelenést vizsgálják meg, ne a fájlnevekből következtessenek hibára.

Felelős: Dizájn + keresőoptimalizálás/fejlesztés

Elkészült, ha: A kulcsoldalak szándékosan kialakított előnézeteket adnak; a favicon-metaadatok megfelelnek a tényleges fájloknak, vagy szükség esetén javítják őket.

HASZNOS RÉSZLETESSÉG, NEM MÉG TÖBB SABLONOLDAL

Stratégiai fejlesztések

Kezdeményezés	Terjedelem és függőségek	A siker értékelése
Szolgáltatási igényekre épülő architektúra	Elsőként a karbantartás, a felújítás/rotorcseré és a szűrőgyártás részletezése. Mérnöki interjúk, a feladatkör/alkalmazhatóság/folyamat tartalmának összeállítása és valódi esettanulmányok összekapcsolása. F07.	Az érdeklődők egy oldalon választ kapnak az alkalmazhatóság és a feladatkör kérdéseire; a kontextusfüggő megkeresések megőrzik a szolgáltatási szándékot. Organikus/érdeklődői eredmények csak alapmérés után értékelhetők.
Bizonyítékokra épülő referenciatár	Legalább három jóváhagyott projekt történet reprezentatív ágazatokból. Dátumok, valódi fotók, megnevezett vagy átláthatóan bizalmas ügyfelek és dokumentált eredmények használata. F08.	Az értékesítés releváns esetet küldhet valódi érdeklődőnek; minden számszerű eredményhez bizonyíték és engedély tartozik.
Egységes termék-/ajánlatkérési rendszer	Minden kínálati csoport kereskedelmi modelljének kiválasztása, készlet-/ár-/teljesítési adatok összehangolása, szabályzati tartalom befejezése és a termékválasztás megkönnyítése. F01–F03, F13, F16.	Minden népszerűsített termékkörhöz vásárlási vagy ajánlatkérési útvonal és ismert kereskedelmi feltételek tartoznak; az engedélyezett pénztár-/megkeresésteztek sikeresek.
Újrahasználható, akadálymentes komponensek	Világos/sötét stílusérték-rendszer, címsorok, kártyahivatkozás-szemantika, termékképek, űrlapállapotok, fókusz- és mozgásszabályok kialakítása. F04, F09, F11, F14, F23.	A közös sablonok javításai több szélességen, regresszió nélkül teljesítik az automatizált és emberi teszteket.
Mérésekre épülő optimalizálási program	Kép-/betöltési munkák, majd használati lefedettségre épülő CSS/JS-módosítások, dokumentált hozzájárulás és megbízható eredményesemények. F06, F15, F19, F24.	Javulnak az ismételt, hideg gyorsítótáras laboratóriumi nyomkövetések és a valós felhasználói mérések; az adatvédelmi és funkcionális tesztek továbbra is érvényesek.

Javasolt felelősségi rend

Az árakhoz, garanciákhoz, teljesítéshez, céges állításokhoz és válaszadási elvárásokhoz üzleti jóváhagyót; a sablonokhoz, teljesítményhez és strukturált adatokhoz műszaki felelőst; a szolgáltatási/esettanulmány-oldalokhoz tartalmi felelőst kell rendelni. Egyetlen megállapítási feladatlistát kell fenntartani bizonyítékkal, felelőssel, elfogadási teszttel és kiadási állapottal. Egy kijelölt személy ellenőrizze, hogy a szabályzati, termék- és űrlapfolyamatok ugyanazt közvetítik.

Ne az egész webhely kozmetikai újraépítésével kezdjenek. Előbb a működési és hozzáférési akadályokat kell megszüntetni, majd egy üzleti szolgáltatás és egy termék felhasználói útját prototípussal kidolgozni. A bevált komponenseket újra kell használni, a meglévő hasznos URL-eket és tartalmakat meg kell őrizni.

A MEGVALÓSÍTÁS JAVASOLT SORRENDJE

16. Végő ajánlások

A NEXTRO szolgáltatási bemutatása és vizuális arculata működőképes alapot ad. A webhely legnagyobb gyengeségei a befejezetlen kereskedelmi részletekben, az akadálymentes használatot gátló kontrasztban, a kétértelmű navigációban és az elégtelen bizonyítékokban összpontosulnak – nem a tartalom vagy a technikai SEO teljes hiányában. Ezeket kell rendezni, mielőtt több forgalomra költenének.

Első 10	Teendő
1	Jóváhagyott adatkezelési, szerződési és szállítási tájékoztatók közzététele; a nyilvános belső megjegyzések megszüntetése.
2	Minden termékhez ellenőrzött vásárlási vagy kontextusfüggő ajánlatkérési állapot rendelése.
3	A szövegkontraszt, a névtelen hivatkozások és a csak színnel jelölt szövegközi hivatkozások javítása a közös sablonokban.
4	A főoldali önhivatkozások/álhivatkozások javítása, a kiválasztott szolgáltatási/ágazati kontextus megőrzése.
5	Az üres bolti kategóriák cseréje hasznos, ajánlatkérésre épülő kínálati oldalakra, vagy a befejezetlen kínálat promóciójának eltávolítása.
6	A nagy éttermi/nyitó-/háttérképek adatforgalmának csökkentése és a mobilos betöltés ellenőrzése.
7	A hozzájárulás, valamint az engedélyezett, végponttól végpontig tartó megkeresési/pénztártesztelés befejezése a tranzakciós promóció előtt.
8	Ellenőrizhető esettanulmányok, szakértői/céges bizonyítékok és az állítások aktuális forrásainak közzététele.
9	Eredeti, kiemelt szolgáltatási részletoldalak létrehozása, összekapcsolásuk bizonyítékokkal és megkeresési lehetőséggel.
10	A kereskedelmi metaadatok, kategóriacímsorok, oldaltérkép-rendezttség és mobilos űrlapergonómia befejezése.

Prioritások szakterületenként

SEO: először hasznos üzleti részletesség és bizonyítékok; utána termék-/kategóriakivonat, címsorok, oldaltérkép és pontos szervezeti adatok.

UX/UI: olvasható sötét felületek, valódi céloldali hivatkozások, rövidebb ismétlődő főoldali szöveg, kényelmes mobilos hívás-/menüelérés.

Műszaki: képadatmennyiség és feltételes betöltés, gondosan tesztelt sablonerőforrások, egyértelmű indexelési jelzések és megbízható űrlap-/pénztárműködés.

Tartalom: teljes szabályzatok, jóváhagyott állítások, névtelen referenciák helyett bizonyítékok és az angol sablonszövegek eltávolítása.

Konverzió: valós termékkelérhetőség/árazás, kontextusfüggő ajánlatkérési utak, a szükséges minimumra csökkentett űrlapterhelés és működés közben igazolt ügyátadás.

Sikerkritériumok

Az új látogató értse meg a számára releváns ajánlatot, tudjon hiteles bizonyítékot ellenőrizni, ismerje a vonatkozó feltételeket, és jusson végig egy egyértelmű megkeresési vagy vásárlási folyamaton. Ezt valódi tesztekkel és jóváhagyott analitikával kell igazolni; a szebb főoldal vagy a magasabb laborpontszám nem azonos a bizonyított üzleti sikerrel.

29 FELTÉRKÉPEZETT TARTALMI OLDAL

A függelék · Műszaki Ieltár

A nyers feltérképezésben az alábbi sorok mind HTTP 200 választ adtak, és rendelkeztek title-lel, canonical címkével és index/follow robots metaadattal. A „Meta” a leírás jelenlétét, nem a minőségét jelzi. Az üres segédútvonalak és a 404-próba külön szerepelnek a műszaki szakaszban. Az alábbi URL-ek a <https://nextro.hu/> címhez képest relatívak.

Útvonal	H1-ek	Meta
/	1	Van
/szolgaltatasok/	1	Van
/megoldasok/	1	Van
/referenciak/	1	Van
/rolunk/	1	Van
/bolt/	1	Van
/kapcsolat/	1	Van
/adatkezesesi-tajekoztato/	1	Van
/aszf/	1	Van
/cookie-nyilatkozat/	1	Van
/impresszum/	1	Van
/fizetesi-es-szallitasi-tajekoztato/	1	Van
/termekategoria/alkatreszek/	0	Hiányzik
/termekategoria/automatika/	0	Hiányzik
/termekategoria/autotoltok/	1	Hiányzik
/termekategoria/futoegysegek/	0	Hiányzik
/termekategoria/legfuggonyok/	0	Hiányzik
/termekategoria/legkezelok/	0	Hiányzik
/termekategoria/parasitok/	1	Hiányzik
/termekategoria/szurok/	0	Hiányzik

A 29 OLDALAS TARTALOMFELTÉRKEPEZÉS FOLYTATÁSA

Műszaki leltár: termékek és segédoldalak

Az alábbi kilenc termék mind 200 választ adott, egy H1-gyel, title-lel és önmagára mutató canonical jelöléssel. Mind a kilencnél hiányzik a metaleírás. A nyolc árazatlan változat nem tartalmaz Product JSON-LD-t; az árazott 22 kW / 7.5 m változat igen. Az útvonalak a <https://nextro.hu/> címhez képest relatívak.

Termékútvonal	Látható ár
/termek/teltonika-evc2-okos-ac-autotolto-11-kw-5-m-beepitett-toltokabellel/	Nincs feltüntetve
/termek/teltonika-evc2-okos-ac-autotolto-11-kw-75-m-beepitett-toltokabellel/	Nincs feltüntetve
/termek/teltonika-evc2-okos-ac-autotolto-11-kw-kompakt-beepitett-kabel-nelkul/	Nincs feltüntetve
/termek/teltonika-evc2-okos-ac-autotolto-22-kw-5-m-beepitett-toltokabellel/	Nincs feltüntetve
/termek/teltonika-evc2-okos-ac-autotolto-22-kw-75-m-beepitett-toltokabellel/	99 999 Ft
/termek/teltonika-evc2-okos-ac-autotolto-22-kw-kompakt-beepitett-kabel-nelkul/	Nincs feltüntetve
/termek/teltonika-evc2-okos-ac-autotolto-74-kw-5-m-beepitett-toltokabellel/	Nincs feltüntetve
/termek/teltonika-evc2-okos-ac-autotolto-74-kw-75-m-beepitett-toltokabellel/	Nincs feltüntetve
/termek/teltonika-evc2-okos-ac-autotolto-74-kw-kompakt-beepitett-kabel-nelkul/	Nincs feltüntetve

Külön tesztelt segédútvonalak

Útvonal	Válasz / indexelési utasítás
/kosar/	200; noindex, follow
/fiokom/	200; noindex, follow; bejelentkezést nem kíséltünk meg
/penztar/	302 a /kosar/ címre az üres munkamenetű kérésben

Ezek a segédútvonal-próbák nem szerepelnek a 29 tartalmi oldal feltérképezési összesítésében. Ügyfeladatot, hitelesítési adatot vagy éles rendelést nem küldtünk be.

VISSZAKÖVETHETŐSÉG ÉS ISMERETLEN TÉNYEZŐK

B függelék · Bizonyíték- és ellenőrzési jegyzék

Bizonyítékfájl / forrás	Mit támaszt alá
technical.json + http-evidence/	Nyers feltérképezés, metaadatok, HTTP-státusz/átirányítások, canonical/robots címkék, címsorok, képattribútumok, strukturált adatok, robots- és oldaltérképválaszok, user-agent-változatok, gyorsítótárazási minták.
aggregates.json	Javított, névtereket figyelembe vevő oldaltérkép-darabszámok: 25 egyedi oldal-URL, 26 oldalbejegyzés és 26 egyedi képhely. Az erőforrás-összesítések nem tartalmazzák a befecskendezett axe kódot.
supplement.json	Segédoldali/noindex/pénztárműködés, sitemap.xml átirányítás, orderby canonical, állapotok, Product/Offer adatok, alap Organization gráf és favicon-/OG-ellenőrzések.
home-browser.json; services.json; megoldások.json; referenciák.json; rolunk.json	Megjelenített szöveg, címsorvázlatok és a fő oldalak hivatkozási célpontjai. A főoldali álhivatkozások működését kézzel is kipróbáltuk.
kapcsolat.json; product-priced.json; product-unpriced.json; kategória/bolt JSON	Űrlapok/címkék és megjelenített termék-/kategória-kereskedelmi tartalom; a fűlek tartalmát böngészős kattintással is megerősítettük.
axe-home/services/contact/product.json	Mentett axe-core 4.10.3 elemszintű eredmények. A főoldal/szolgáltatások asztali, a kapcsolat/termék mobilos vizsgálat. Egy átmenetileg üres lap tesztjét elvetettük, a termékfájlt pedig érvényes, élő oldalon végzett vizsgálatra cseréltük.
performance-desktop.json; performance-mobile.json	Navigation/Resource Timing és puffertelt LCP/elrendezéseltolódások. A jelentett egyszeri megfigyelés asztali; a mobilos mérés meleg/újrahasznált környezetből származott, ezért nem összehasonlítható viszonyítási alap.
pagespeed-api.json	A HTTP 429/kvótaválasz. Ebből a próbálkozásból nem állt rendelkezésre PSI-pontszám vagy CrUX valós felhasználói eredmény.
mobile-layouts.json; desktop-interactions.json; képernyőképek	Nézetméretek/túlcsordulás, betűméretek, látható hibák, tisztázott számlálóműködés és tesztelt fókuszviselkedés; eredeti és jelölésekkel ellátott képernyőképes bizonyítékok.

Nem ellenőrzött, további vizsgálatot igénylő tételek

Tényleges Google-indexelés, helyezések, keresési igény, visszahivatkozások, analitika/konverziós arányok, valós felhasználói Core Web Vitals, INP, a teljes oldalélettartam CLS-e, nem használt CSS/JS lefedettsége, hosszú feladatok, háttérrendszeri gyorsítótár-architektúra, hitelesített területek, fizetés befejezése, éles e-mail-kézbesítés, hírlevél-visszaigazolás, nyilvántartási/minősítési pontosság, harmadik felek teljes hozzájárulásfüggő adatforgalma és tárolási viselkedése, valamint formális WCAG-megfelelőség. E területek egyikén sem szerepel kitalált mérőszám.

Auditfájlok: /workspace/nextro-audit/ · Végleges PDF: /workspace/nextro.hu_full_website_audit_hu.pdf. A jelentés a 2026. szeptember 22-én megfigyelt nyilvános webhelyet tükrözi; a későbbi változások felülírhatnak egy megállapítást. A nyers szerveroldali Date fejléceket változatlanul megőriztük; a vizsgálati dátum a helyi auditnyilvántartásból származik.