



检 测 报 告

报告编号: ALTC2510007G

样品名称:

检测项目:

委托单位:

委托单位地址:

说明: 1.本报告样品名称、批号(标识)、原样编号由送检方提供,本公司不负责真伪;本报告只对送检样品负责;

- 2.若对本报告有异议,请于报告发出之日起15日内向本公司提出,逾期不予受理;
- 3.本报告任何涂改增删无效,复印件未加盖本单位印章无效;单独抽出某些页导致误解或用于其他用途而造成的后果,本公司不负任何法律责任;
- 4.未经本公司同意,任何单位或个人不得用本报告及本公司的名义作广告宣传。

单位: 江苏国轻检测技术有限公司

地址: 江苏省扬州市邗江区金山路99号B栋1-3层

邮编(P.C.): 225000

电话(Tel): 0514-80585092





检测报告

样品名称			
样品编号	2510007-11		
型号规格	/		
委托单位			
样品描述/状态	完好		
样品数量	1	送样日期	2025.10.13
检测类别	委托检测	委托编号	2510007
检测项目	金相组织		
检测依据	GB/T 7216-2023《灰铸铁金相检验》		
检测日期	2025.10.14		
检测结果	实测结果见数据页。		
备注	/		

编制:

审核:

批准:







检测结果：

客户送样灰铸铁样块1件（样品编号：2510007-11），根据要求进行制样，镶嵌后样品经过研磨抛光，抛光后金相组织如图1，使用4%硝酸酒精溶液腐蚀，腐蚀后金相组织如图2a)、2b)所示，按照GB/T 7216-2023《灰铸铁金相检验》评价，灰铸铁样块石墨类型A型，石墨长度4级，珠光体含量2级。

表1 测试结果图片

样品编号	金相	
2510007-11	 图1 抛光态 100X	
	 图2 a) 腐蚀态 100X	 图2 b) 腐蚀态 500X

有限公司章

样品照片：



江苏国轻检测技术有限公司
Jiangsu Guoqing Testing Technology Co.,Ltd

样品照片：



来样图片

----- end -----

)