Ultracor Centro de Diagnóstico Cardiovascular

Rua Barão do Rio Branco, 737 - Telefax: 0-XX-33-32722722 - Governador Valadares - MG

M.A.P.A

Paciente :	SIDNEY LUCAS BERNARDO DE AGUIAR			**Exame :**	754603
Data de Nasc.:	15/06/1979	**Sexo :**	Masculino	**Data Exame**	19/02/2026
Idade :	46 anos 8 meses			**Registro:**	
Convênio :	Unimed				
Solicitado por :	Dr. Carlos Roberto Freitas				
Digitador(a) :	Gabriela Leite				

Parâmetros Descritivos / Laudo

A pressão arterial do (a) paciente foi medida 79 vezes em 24 horas, durante sua atividade habitual.

1-O exame apresentou boa qualidade técnica.
2-O paciente refere ter dormido mal à noite.
3-Foi observado descenso noturno maior que 10% na pressão diastólica.
4-A curva da FC manteve-se dentro dos limites normais.
5-O(A) paciente permaneceu assintomático(a) durante a gravação.
6-A pressão arterial sistólica mais alta foi de 157mmHg e a diastólica mais alta foi de 113mmHg.
7-O(A) paciente refere não ter tomado nenhum medicamento durante a gravação do exame.

MÉDIAS PRESSÓRICAS

	SISTÓLICA	DIASTÓLICA
Vigília	131 mmHg (< 135mmHg) *	94 mmHg (< 85mmHg) *
Sono	118 mmHg (< 120mmHg) *	80 mmHg (< 70mmHg) *
24 horas	128 mmHg (< 130mmHg) *	90 mmHg (< 80mmHg) *

CARGAS PRESSÓRICAS

	SISTÓLICA	DIASTÓLICA
Vigília	38 %	92 %
Sono	53 %	88 %
24 horas	51 %	83 %

Fisiológica: <30%, limítrofe: 30-50%, elevada: >50%

**** Atenção para os novos valores de normalidade de médias pressóricas, segundo as VII Diretrizes Brasileiras de MAPA, Arq. Bras Cardiol 2016; 107 (35Supl.3):1-83.***

CONCLUSÃO: Curva pressórica alterada devido aumento de cargas e médias predominantemente diastólicas.

Dra. Nilcea Leal de Moraes Assis
CRM: 25415

Assinado digitalmente por: NILCEA LEAL DE MORAES ASSIS:***845517** em 26/02/2026T14:35:27-03:00
Cert.: 316326A5555A68C848B10E25F57872974E491397 Cód. de validação: u4O0c5zf05PK6CjCAF6xi8riEes=

Medware Sistemas Médicos Ltda - Todos os Direitos Reservados - Fone : (61) 3301 6575 - http://www.medware.com.br

Ultracor
Centro de Diagnóstico Cardiovascular
Rua Barão do Rio Branco, 737 - Tel.: 033-32722722 - Governador Valadares - MG

Tabela das Medições

Nº do Exame:	Paciente: SIDNEY LUCAS BERNARDO DE AGUIAR	Código:
1CP-58033	**Data de Instalação:** 19/02/2026 09:37:15	**1CP-58033**

Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários	Nº	Hora	PAS	PAD	PAM	PP	FC	Comentários
1	09:51	137	99	117	38	67	Medição manual	51	03:30	106	76	90	30	59	
2	10:15	135	100	116	35	74		52	04:00	108	71	88	37	61	
3	10:30	132	102	116	30	72		53	04:30	112	76	93	36	68	
4	10:45	132	105	118	27	81		54	05:00	108	74	90	34	61	
5	11:15	138	98	116	40	74		55	05:30	109	78	92	31	57	
6	11:30	129	96	111	33	78		56	06:03	126	104	114	22	74	
7	11:45	130	94	110	36	74		57	06:30	124	94	108	30	99	
8	12:00	144	96	118	48	76		58	07:00	141	103	120	38	81	
9	12:15	142	99	119	43	77		59	07:15	144	104	122	40	100	
10	12:30	139	95	115	44	85		60	07:30	134	101	116	33	87	
11	12:45	130	101	114	29	93		61	07:48	117	94	105	23	84	
12	13:00	134	81	105	53	112		62	08:00	135	99	115	36	93	
13	13:15	123	77	98	46	115		63	08:30	125	91	107	34	90	
14	13:30	122	91	106	31	90		64	08:45	124	87	104	37	95	
15	13:45	112	81	96	31	105		65	09:15	128	100	113	28	85	
16	14:00	119	85	101	34	95		66	09:25						Aparelho desligado manualmente
17	14:15	118	89	102	29	89									
18	14:30	120	90	103	30	87									
19	14:48	129	93	110	36	110									
20	15:00	134	90	110	44	83									
21	15:18	132	87	108	45	84									
22	15:30	137	97	115	40	87									
23	15:45	128	88	106	40	84									
24	16:03	129	91	108	38	83									
25	16:48	123	89	105	34	79									
26	17:00	128	100	113	28	75									
27	17:15	128	105	116	23	71									
28	17:30	131	94	111	37	69									
29	17:45	133	98	114	35	70									
30	18:00	143	97	118	46	72									
31	18:15	140	97	117	43	81									
32	18:30	145	98	119	47	71									
33	18:45	139	93	114	46	81									
34	19:00	138	93	113	45	118									
35	19:18	141	88	113	53	100									
36	19:45	133	86	107	47	74									
37	20:30	136	87	110	49	79									
38	20:45	157	113	133	44	91									
39	21:48	87	64	75	23	82									
40	22:15	138	85	109	53	82									
41	22:30	131	90	109	41	85									
42	23:00	133	87	108	46	74									
43	23:30	124	81	101	43	66									
44	00:00	126	83	103	43	64									
45	00:30	123	79	99	44	60									
46	01:00	108	66	85	42	60									
47	01:30	101	71	85	30	55									
48	02:00	130	91	109	39	79									
49	02:30	122	89	104	33	68									
50	03:00	97	65	79	32	54									

©2021 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 6.384 compilação 4.32 - Dyna-MAPA+ 1502048229

Ultracor
Centro de Diagnóstico Cardiovascular
Rua Barão do Rio Branco, 737 - Tel.: 033-32722722 - Governador Valadares - MG

Análise Estatística

Nº do Exame:	Paciente:	Código:
1CP-58033	SIDNEY LUCAS BERNARDO DE AGUIAR **Data de Instalação:** 19/02/2026 09:37:15	**1CP-58033**

1 - Dados Básicos		
Total de Medições:	**79**	
Medições Válidas:	**65 = 82%**	
2 - Valores Médios		**Valores Aceitáveis**
Período Total:	**128 / 90** mmHg	menor que 130 / 80 mmHg
Período da Vigília:	**131 / 94** mmHg	menor que 135 / 85 mmHg
Período do Sono:	**118 / 80** mmHg	menor que 120 / 70 mmHg
Pressão Matinal:	**131 / 98** mmHg	
Ascenso Matinal*:	**23** mmHg	
Descenso Noturno:	**10% / 14%**	entre 10% e 20% / 10% e 20%
Carga Pressórica** na Vigília:	**38% / 92%**	até 50% / 50%
Carga Pressórica** no Sono:	**53% / 88%**	até 50% / 50%
Carga Pressórica** Total:	**51% / 83%**	até 50% / 50%

* Ascenso Matinal: Diferença entre a média da pressão matinal e a média da menor pressão no sono.
** Carga Pressórica: Percentual de medições acima de 135/85 na vigília e 120/70 no sono.

3 - Valores Máximos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	**157** mmHg às 20:45 h	
PAD:	**113** mmHg às 20:45 h	
PAM:	**133** mmHg às 20:45 h	
PP:	**53** mmHg às 13:00 h	
Período do Sono:		
PAS:	**138** mmHg às 22:15 h	
PAD:	**104** mmHg às 06:03 h	
PAM:	**114** mmHg às 06:03 h	
PP:	**53** mmHg às 22:15 h	

4 - Valores Mínimos		Comentários
Período da Vigília:		
PAS:	**87** mmHg às 21:48 h	
PAD:	**64** mmHg às 21:48 h	
PAM:	**75** mmHg às 21:48 h	
PP:	**23** mmHg às 17:15 h	
Período do Sono:		
PAS:	**97** mmHg às 03:00 h	
PAD:	**65** mmHg às 03:00 h	
PAM:	**79** mmHg às 03:00 h	
PP:	**22** mmHg às 06:03 h	

5 - Desvio Padrão das medições de P.A.		Valores Aceitáveis
Período Total:	**12,6 / 10,5**mmHg	
Período da Vigília:	**10,8 / 8,3**mmHg	menor que 12,0 / 9,0
Período do Sono:	**12,3 / 10,0**mmHg	menor que 10,0 / 8,0

©2021 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 6.384 compilação 4.32 - Dyna-MAPA+ 1502048229

Ultracor
Centro de Diagnóstico Cardiovascular
Rua Barão do Rio Branco, 737 - Tel.: 033-32722722 - Governador Valadares - MG

Gráfico das Pressões

Nº do Exame:	Paciente: SIDNEY LUCAS BERNARDO DE AGUIAR	Código:
1CP-58033	Data de Instalação: 19/02/2026 09:37:15	**1CP-58033**



©2021 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 6.384 compilação 4.32 - Dyna-MAPA+ 1502048229

Ultracor
Centro de Diagnóstico Cardiovascular
Rua Barão do Rio Branco, 737 - Tel.: 033-32722722 - Governador Valadares - MG

Gráfico de Tendências

Nº do Exame:	Paciente: SIDNEY LUCAS BERNARDO DE AGUIAR	Código:
1CP-58033	Data de Instalação: 19/02/2026 09:37:15	**1CP-58033**



©2021 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 6.384 compilação 4.32 - Dyna-MAPA+ 1502048229

Ultracor
Centro de Diagnóstico Cardiovascular
Rua Barão do Rio Branco, 737 - Tel.: 033-32722722 - Governador Valadares - MG

Gráfico de Correlação

Nº do Exame:	Paciente: SIDNEY LUCAS BERNARDO DE AGUIAR	Código:
1CP-58033	Data de Instalação: 19/02/2026 09:37:15	1CP-58033



©2021 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 6.384 compilação 4.32 - Dyna-MAPA+ 1502048229

Ultracor
Centro de Diagnóstico Cardiovascular
Rua Barão do Rio Branco, 737 - Tel.: 033-32722722 - Governador Valadares - MG

Histogramas

Nº do Exame:	Paciente: SIDNEY LUCAS BERNARDO DE AGUIAR	Código:
1CP-58033	Data de Instalação: 19/02/2026 09:37:15	**1CP-58033**

©2021 - Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda - Todos os direitos reservados - versão 6.384 compilação 4.32 - Dyna-MAPA+ 1502048229