

文档编号: JSY. 40-1903007

密级:对内公开

样品型号:

报告版本: V1.0

缘图紫外线测试报告

拟制	徐天宏	日期	2019. 2. 19
核查		日期	
批准		日期	

历史记录

日期	报告版本	详细更改情况	责任人
2019-2-19	V1.0	初版	徐天宏

iKAHE怡和

浙江怡和卫浴有限公司

文档编号: JSY. 40-1903007

密级:对内公开

样品型号:

报告版本: V1.0

目录

1	概述			错误! 🤃	未定义书签。
	1.1 样品信息			错误! :	未定义书签。
	1.2 检验项目和结果			错误! 🧦	未定义书签。
2	测试内容				
	<u> </u>	结	论:	仅供参考	
	2.2 高温高湿环境通电老化				
	<u> 4</u>	结	论:	不合格	
	2.3 高温高湿环境通电老化后	i紫/	外线	强度	7
	<u> </u>	结	论:	仅供参考	



文档编号: JSY. 40-1903007

密级:对内公开

样品型号:

报告版本: V1.0

1 测试内容

1.1 紫外线强度

检验标准	仅供参考		
检验方法	用稳压电源给紫外线供电		
测试结果	序号	电流 (mA)	光强 (μw/cm²)
	7	16	9
	9	16	14
	10	16	15
	12	17	15
	20	17	18

结 论: 仅供参考

1.2 高温高湿环境通电老化

检验标准	高温高湿后,产品不应出现功能失灵,内部不能进水。		
检验方法	在高温高湿环境下,紫外线通电正常工作七天		
		第一天	
测试结果	7	9	
	10	12	



文档编号: JSY. 40-1903007

密级:对内公开

样品型号:


报告版本: V1.0



20 功能正常,内部进水

第二天





9



7



10 12



文档编号: JSY. 40-1903007

密级:对内公开

样品型号:

报告版本: V1.0



功能正常, 内部进水

第三天



9 10



20 功能正常, 内部进水

第四天




文档编号: JSY. 40-1903007

密级:对内公开


样品型号:


报告版本: V1.0





9





10 12



20 功能正常,内部进水

第七天






文档编号: JSY. 40-1903007

密级:对内公开

样品型号:

报告版本: V1.0



结论: 不合格

1.3 高温高湿环境通电老化后紫外线强度

检验标准	仅供参考		
检验方法	用稳压电源给紫外线供电		
测试结果	序号	电流 (mA)	光强 (μw/cm²)
	7	19	3
	9	19	7
	10	19	7
	12	19	11
	20	18	12

结 论: 仅供参考