

#### **BUREAU VERITAS SA**

POITIERS
Rue Thomas Edison
CS20152
86961 FUTUROSCOPE CEDEX France

Téléphone : 05 49 37 64 65

Mail: christian.quentin@fr.bureauveritas.com

## A l'attention de MONSIEUR ASTRUC CLE-MENT

ASTRUC CLEMENT DAVID 29 BOULEVARD SAVARI 86000 POITIERS

# Rapport de vérification initiale de(s) Struture(s) Artificielle(s) d'Escalade

**DIX MODULES OSSATURES BOIS** 



Intervention du 07/07/2016

Lieu d'intervention :

Numéro d'affaire : 2883317

Référence du rapport : 138820689.1.R

Rédigé le : 07/07/2016 Par : Christian QUENTIN

Ce document a été validé par son auteur



Ce rapport contient 1 fiche

#### **PREAMBULE**

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de(s) l'équipement(s) identifié(s) ci après.

Ce rapport comprend une fiche par équipement dans laquelle sont mentionnés la réglementation appliquée, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

#### RAPPELS SUR LES OBLIGATIONS DU CHEF D'ETABLISSEMENT

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des "avis généraux" du présent rapport, le client décide ou non du maintien en service de chaque équipement. Le client est responsable des suites à donner au présent rapport.

#### PERSONNE(S) RENCONTREE(S)

Notre interlocuteur a été accueilli par : MONSIEUR ASTRUC CLEMENT.

## **EQUIPEMENT(S) OBJET(S) DU PRESENT RAPPORT**

Quantité	Elément(s)
1	STRUCTURE ARTIFICIELLE D ESCALADE

## RECAPITULATIF DES ACTIONS A ENTREPRENDRE

	STRUCTURE ARTIFICIELLE D ESCALADE				Réglementation applicable: Code de la consommation		
	Numéro:		Marque:	Type:		Date d'installation:	
Fiche N° 1	MODULES 5FACES/3FAC	ES	Constructeur MONSIEUR ASTRUC	DIX MODU OSSATUR	1===	2016	
	Implantation:						
	MUR D'ESCALADE DE AUSGUSTE PERRER / 86000 POITIERS						
	Avis	Les vérifications n'ont fait apparaître ni défectuosité, ni anomalie.					

Fiche n°1

STRUCTURE ARTIFICIELLE D ESCALADE

Numéro: Marque: Type: Date d'installation: 2016

Non Modules Constructeur DIX MODULES SFACES/3FACES

MONSIEUR ASTRUC

Implantation: MUR D'ESCALADE DE AUSGUSTE PERRER / 86000 POITIERS

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par :MONSIEUR ASTRUC CLEMENT

# **CARACTERISTIQUES**

## SAE

Constitution de la surface grimpable: Modules Contreplaqués en bouleau de 18 mm /13 plis Constitution de l'ossature: fixé par des vis STA fraisée de 5 mm
---

## Dimensions globales

Largeur estimée (m)	Hauteur estimée (m)	Déport maximal estimé (m)	Nombre de voies
			PYRAMIDE 4 FACES S
			PYRAMIDE 4 FACES L
			PRISME
			DOME
			DELTA S
			DELTA L
			CUBE
			BICOME
			5 FACES DECENTRES S
			5 FACES DECENTRES L

Règlementation applicable : STRUCTURE ARTIFICIELLE D ESCALADE Code de la consommation Date d'installation: Numéro: Marque: Type: MODULES DIX MODULES Constructeur 2016 Fiche n°1 5FACES/3FACES MONSIEUR **OSSATURES BOIS ASTRUC** Implantation: MUR D'ESCALADE DE AUSGUSTE PERRER / 86000 POITIERS

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par :MONSIEUR ASTRUC CLEMENT

#### LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examiné lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des constats ou à celui des points non vérifiés.

Compte tenu des caractéristiques particulières de l'équipement, seules les rubriques spécifiques à celui-ci sont prises en compte lors de l'édition du rapport. La numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue : les rubriques manquantes étant sans objet pour l'installation ou l'appareil concerné.

0 ASPECT DOCUMENTAIRE	3.1.1 Ossatures		
0.1 Dossier technique	3.1.2 Fixation des panneaux sur la structure ou sur le support d'accrochage		
0.2 Registre des vérifications et de la maintenance	3.2 Surface grimpable		
1 AFFICHAGE	3.2.1 Inserts de fixations de prises		
1.1 Marquage	3.2.3 Etat général du panneau		
3 EXIGENCES DE SECURITE	3.5 Etat général 4 ESSAIS		
3.1 Structures intermédiaires			
	4.1 Essais		

#### **REMARQUES CLIENTS**

0 - ASPECT DOCUMENTAIRE > 0.1 - Dossier technique

Les documents techniques concernant les caractéristiques des matériaux utilisés nous ont été fournis.

3 - EXIGENCES DE SECURITE > 3.2 - Surface grimpable > 3.2.2 - Prises et éléments amovibles

#### Modules vérifiés sans les prises d'escalade


4 - ESSAIS > 4.1 - Essais

Des essais de choc des éléments de surface et des essais de résistance de l'insert de la prise d'escalade ont été réalisé en application des annexes D et E de la norme NF EN 12572-1 "STRUCTURES ARTICIELLES D ESCALADE"


Pour vérifier la solidité des fixations des modules sur un mur d'escalade, nous avons réalisé des essais de charges dynamique à 375 kg sur les modules selon la notice de montage préconisée par Monsieur ASTRUC.


Suite aux essais, aucune déformation résiduelle n'a été constatée. Tous les modules ont subi sans défaillance les essais.






Dimensions globales
Fiche n°1-STRUCTURE ARTIFICIELLE D ESCALADE-MODULES 5FACES/3FACES
MUR D'ESCALADE DE AUSGUSTE PERRER / 86000 POITIERS







Dimensions globales
Fiche n°1-STRUCTURE ARTIFICIELLE D ESCALADE-MODULES 5FACES/3FACES
MUR D'ESCALADE DE AUSGUSTE PERRER / 86000 POITIERS







Dimensions globales
Fiche n°1-STRUCTURE ARTIFICIELLE D ESCALADE-MODULES 5FACES/3FACES
MUR D'ESCALADE DE AUSGUSTE PERRER / 86000 POITIERS






Dimensions globales
Fiche n°1-STRUCTURE ARTIFICIELLE D ESCALADE-MODULES 5FACES/3FACES
MUR D'ESCALADE DE AUSGUSTE PERRER / 86000 POITIERS







Dimensions globales
Fiche n°1-STRUCTURE ARTIFICIELLE D ESCALADE-MODULES 5FACES/3FACES
MUR D'ESCALADE DE AUSGUSTE PERRER / 86000 POITIERS




Dimensions globales
Fiche n°1-STRUCTURE ARTIFICIELLE D ESCALADE-MODULES 5FACES/3FACES
MUR D'ESCALADE DE AUSGUSTE PERRER / 86000 POITIERS







Dimensions globales
Fiche n°1-STRUCTURE ARTIFICIELLE D ESCALADE-MODULES 5FACES/3FACES
MUR D'ESCALADE DE AUSGUSTE PERRER / 86000 POITIERS






Dimensions globales
Fiche n°1-STRUCTURE ARTIFICIELLE D ESCALADE-MODULES 5FACES/3FACES
MUR D'ESCALADE DE AUSGUSTE PERRER / 86000 POITIERS







Dimensions globales
Fiche n°1-STRUCTURE ARTIFICIELLE D ESCALADE-MODULES 5FACES/3FACES
MUR D'ESCALADE DE AUSGUSTE PERRER / 86000 POITIERS



Dimensions globales
Fiche n°1-STRUCTURE ARTIFICIELLE D ESCALADE-MODULES 5FACES/3FACES
MUR D'ESCALADE DE AUSGUSTE PERRER / 86000 POITIERS





Dimensions globales
Fiche n°1-STRUCTURE ARTIFICIELLE D ESCALADE-MODULES 5FACES/3FACES
MUR D'ESCALADE DE AUSGUSTE PERRER / 86000 POITIERS




Dimensions globales
Fiche n°1-STRUCTURE ARTIFICIELLE D ESCALADE-MODULES 5FACES/3FACES
MUR D'ESCALADE DE AUSGUSTE PERRER / 86000 POITIERS



Dimensions globales
Fiche n°1-STRUCTURE ARTIFICIELLE D ESCALADE-MODULES 5FACES/3FACES
MUR D'ESCALADE DE AUSGUSTE PERRER / 86000 POITIERS




Dimensions globales
Fiche n°1-STRUCTURE ARTIFICIELLE D ESCALADE-MODULES 5FACES/3FACES
MUR D'ESCALADE DE AUSGUSTE PERRER / 86000 POITIERS



Dimensions globales
Fiche n°1-STRUCTURE ARTIFICIELLE D ESCALADE-MODULES 5FACES/3FACES
MUR D'ESCALADE DE AUSGUSTE PERRER / 86000 POITIERS



Dimensions globales
Fiche n°1-STRUCTURE ARTIFICIELLE D ESCALADE-MODULES 5FACES/3FACES
MUR D'ESCALADE DE AUSGUSTE PERRER / 86000 POITIERS



Dimensions globales
Fiche n°1-STRUCTURE ARTIFICIELLE D ESCALADE-MODULES 5FACES/3FACES
MUR D'ESCALADE DE AUSGUSTE PERRER / 86000 POITIERS