

Unidade: **Centro Municipal de Saúde Sávio Antunes** – (Figuras 37 a 48).
Localizado na Av Hermínio Aurélio Sampaio, nº 2 – Santa Cruz, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 23590-050.



Figura 37 – Subestação.



Figura 38 – Poste com as instalações aéreas ao lado da SE.



Figura 39 – Vista interna da SE.



Figura 40 – Vista interna da SE.



Figura 41 – Transformador 3 inoperante.



Figura 42 – Transformador 1 inoperante.




Figura 43 – Transformador 2 operacional.



Figura 44 – Nº 6498.



Figura 45 – Cabine da concessionária.



Figura 46 – Painel elétrico.



Figura 47 – Nº 9244983-4.



Figura 48 – Painel do disjuntor.