

苏州罗汉院正殿遗址

陈从周

提要

苏州罗汉院双塔及正殿遗址，为中国建筑史宋代一章的重要证物，一九五四年冬我受江苏省文化局及苏州市园林古迹修整委员会（现名文管会）的委托，为双塔修繕工程拟计划时，提出整理正殿遗址，这项工作居然在修整期间完成，遂将所得写成此文，至于双塔部分已详刘敦楨教授一九三六年的调查报告，兹从略。

一九五四年冬，江苏省文物管理委员会与苏州市园林古迹修整委员会，以苏州罗汉院（俗称双塔寺）双塔的东塔塔刹倾斜，准备修整，邀我登塔勘查损坏情况，并提出修整计划，其中我曾建议将双塔北面的罗汉院正殿遗址，刨除积土，加以清理，所留石刻于原址保存，此事果在修理工程中如期完成，今日我们能清晰地看到北宋所建双塔与正殿的确实关系了，给我们在中国建筑史中提供了一份很宝贵的资料，至于罗汉院沿革及双塔建筑方面的详细考证，已见于刘敦楨教授苏州古建筑调查记的，兹不赘述。

正殿遗址：根据遗址旁新出土的南宋紹熙元年（公元一一九〇年）吳郡寿宁万岁禪院之记：“国朝雍熙中，州民王文罕文安文胜重建殿宇及碑浮图两所。”的记载及证以遗址平面的特征，柱及柱础的形式。其为北宋赵光义（太宗）太平兴国七年（公元九八二年）所建，与双塔同时无疑。（注一）殿址距双塔二十公尺，南向，其中轴线视双塔略偏西，面阔五间，计一八，二〇公尺，当心计六，三〇公尺，次间四，三〇公尺，梢间一，六五公尺，进深计一八，二〇公尺，与面阔相等，为正方形。自南往北，第一间计五，七五公尺，第二间七，二三公尺，第三间五，二二公尺。在北面两侧梢间向后延长，形成凹字形，是否原来如此，还是重修时所增建，尚待改证。今以是殿所遗柱础排列而论，依辽与北宋之例推之，它的原来外观当为单檐歇山造。（注二）

柱与柱础：现存皆石制，正面当心间二柱，平面圆形，高三，四七公尺，外加上下

注一：中国营造学社集刊六卷三期刘敦楨苏州古建筑调查记：“塔之建立年代，除前述紹兴五年墨笔题字外，府志又有建于太宗雍熙中之记载，然考太平兴国，共仅八年，其翌岁即为雍熙元年，距兴国七年，才及二载，意者双塔兴工于兴国七年，至雍熙初始告落成，而府志所述，乃其落成年月也。”从周案府志所述，与紹熙元年碑记相同，然仅言浮图，未及正殿。其说似据碑记。

注二：中国营造学社集刊六卷三期刘敦楨苏州古建筑调查记。

注三：同上。

樺，各五公分。鏤刻蓮葉，宛轉連續如卷草形狀，間雜人物，當系北宋遺物。(注三)八角形石柱五處，無雕刻，(圖六)海棠文石柱五處，柱身刻八瓣，其中有柱下另加雕花文的這種柱以刻法淺而平，似系明嘉靖間馬祖曉重修時所換的。(圖十)(注四)柱礎今以位置而論，當心間縫柱礎自南往北第一用復盆礎，雕卷草，礎上施礪。(圖五)第二第三第四皆素復盆礎，惟第四的礎上用八邊形礪。(圖八)次間縫柱礎自南往北，第一第二第三第四第五至第六皆用素復盆，唯第六的礎上用八邊形礪。梢間縫柱礎自南往北第一第二用復盆礎，雕卷草，礎上施礪，第三第四用素復盆礎，礎上施八瓣形礪。(圖十)其他有八邊形礪及金山石(石產蘇州金山)制礪，(圖十二圖九)制作粗陋，當系明嘉靖後重修時所制。以上諸礎最大者計方石每邊一三〇公分，最小者方石每邊計七二公分。

門限：正面當心間尚存石制門限，寬與當心間面闊相同，高五十公分，(當時露出地面約計四十公分)門限之北遺有不完整的佛壇須彌座另件，其詳細位置已難確定。

瓦當：此次清理，所得明清二代瓦當滴水甚多，然終不及過去我檢得的北宋蓮瓣瓦當為重要，(圖十八)此瓦當前年我在上海龍華塔修復時，即據此而重燒新的。其他較旧的尚有喜雀牡丹瓦當。(圖十九)

石羅漢：埋於殿址積土中的石羅漢十八尊，(圖十四——十七)今已如數取出，系紫色花綱岩所刻，與佛壇須彌座的石料相同，因石質粗堅，施工不易，因此刀法平淺。今頭部皆無，從殘存的三個頭部，及身部觀察，頭身系用石樺相接合。

碑記：南宋趙惇(光宗)紹熙元年(一一九〇年)所刻吳郡壽寧萬歲禪院之記一碑，隸書，曾見清孫星衍環宇訪碑錄，而未載民國吳縣志，當已久不見於人間，是碑完整如新，對雙塔建造及該院之興廢記載甚詳，為中國建築史的資料及當地地方重要文物之一。碑文如下：

吳郡壽寧萬歲禪院之記

“淳熙丙午冬十月既望，郡以是剎授妙思主之，於是謁王君祠，獲瞻遺像，而推原所自則未之間焉。余雖不敏，謹采摭其事實而敘之，考諸圖經，唐咸通中，州民盛楚始建是院於北苑東南，名曰般若，吳越錢氏改為羅漢院 國朝雍熙中，州民王文罕文安文勝重建殿宇及碑浮圖兩所，輪奐一新，至道改元 太宗皇帝賜 御書四十有八卷，寺僧遇興申請於 朝錫今額，翻黃尚存，年祀浸遠，字畫皎然，及觀王君遺文，仍有兩別院，一曰藏院，一曰西方院，咸平中以藏院并於壽寧，迨天禧初錫名西方院以定慧為額，內藏 御書，自始各開扉牖，其常產皆王君施也。建炎罹回祿之禍，王君所遺存者唯碑浮圖相對於煨燼之中，其有藉可紀者，負郭田五百八十四畝有畸，稅墾僅八千丈，俱在葑門城隅，鄉占東吳之上，先是寺址二千四百丈，宣和中比丘淨梵準佛律作羯，磨成如金坐，

注四：同上。

绍兴以来，追还旧观，巨殿層塔，修廊峻宇，煥若自在天宮，固靜人榮，香銷毘絕，俗迹屏息庭戶，儵然虽枕城市，而風味不减山林，真学佛者息肩之地。乾道庚寅，郡太守徐公喆，辟为十方禪林，命僧道永开山逮今想承不泯絕傳，至妙思第十一代住持者也，追想咸通瓶寺，泊王君改建，皆有禪苑規度中为律居，江湖衲子莫不睥睨而惜之，今革禪林，若合符契，固宜體王君建置之意，轉不退輪为未来际罪主植無尽福，同住比丘宁無念於此乎。余因志兴始末而傳諸不朽云。时紹熙改元仲春旦日，当山住持傳法蒙衲妙思記。郡人乡貢进士經炳文書，工張文偉造。”

清乾隆二十二年（公元一七六一年）刻观音閣碑記，行書。双塔寺印造藏經記碑行書。袁公詞翰行書等碑都是該院重要文献，是值得保存的。

一九五六年春寫于同济大学建筑历史教研組。

The Ruins of the Main Building of Rou-Han Yuen in Soochow


Chen Tsung-chow

ABSTRACT

The group of ruins of the main building of Rou-Han Yuen and the twin pagoda in Soochow is one of the most important monument in the history of Chinese architecture of Sung dynasty.

In the Autumn of 1954 The author was appointed by the bureau of culture of Kiangsu province and The Board of culture conservation and administration to prepare a scheme of renovation of the twin pagoda and at the same time to make a survey of the ruins of the main building of Rou-Han Yuen. This article is a report of authors findings there about.

As to the details of the twin pagoda, Professor T. T. Liu of Nanking University had made a previous investigation report in 1936. No further elucidation is therefore given in this article.




蘇州羅漢院双塔暨正殿遺址平面图




圖一 双塔东塔(修理后)西塔 1957 年春开始修理



圖二 双塔未修理前



圖三 罗汉院正殿石柱之一部份




圖四 罗汉院正殿遺址




圖五 罗汉院正殿石柱柱础




圖六 罗汉院正殿佛壇遺址




圖七 罗汉院正殿石柱柱础



圖八 罗汉院正殿石柱柱础



圖九 罗汉院正殿柱础




圖十 罗汉院正殿石柱及柱础



圖十一 罗汉院正殿石柱




圖十二 罗汉院正殿石柱础



圖十三 罗汉院正殿石柱柱首



圖十四 罗汉院正殿石罗汉之一




圖十五 罗汉院正殿石罗汉之二



圖十六 罗汉院正殿石罗汉之三



圖十七 罗汉院石罗汉之四



圖十八 双塔宋瓦当拓本



圖十九 双塔瓦当拓本