



图4 混合共置延迟对比 (昇腾910B3真实硬件实测)
[Data: latest_real_data.json (2026-03-21T03:24)]

(A) 均值延迟 [实测]



(B) P99延迟 [实测]



(C) 各模型向量/矩阵核利用率
(互补调度依据, HGSS画像实测)

