



CI-A1首层120 mm/min修订：质量覆盖与减热输入后的连续连接
110→80 A/1.2 s；输入与实算记录一致，冷态制造状态另行核对


a 实际温度历程与一次空间对照



b 各界面三节点同时峰温



c 中央18 mm各截面最弱面



d t=9.641 s收弧截面实际温度

