4-1

申し送り連絡票

日付 2025 年 2 月 17 日

点検会社	㈱コダマサイエンス		
担当者	岡田 亨貴	TEL	0857-28-6336

※点検会社から工務店へ**FAX**(orメール)および**TEL**にて連絡

宛先(工務店)	福山建築 御中
物件名	清水 翔 様邸
物件住所	鳥取県 鳥取市 上原666-3
点検実施日	2025年2月15日

申し送り内容

・リビングの天井・壁と２階のクローゼット内のクロスに浮き・隙間が生じていました。
・洗面の配管キャップが浮いていました。
・調光を一番暗くしてもまだ明るく感じるそうです。
・コンロの火がつきにくい。
・キッチンの換気扇を使うと玄関ドアから異音がすることがある。(ドアに隙間)


LLP使用欄

＊要登録：オレンジ

家価値 家価値60年サポート

点検報告書





点検日 2025年 2月 15日

お客様名

清水 翔 様

物件住所

鳥取県鳥取市上原666-3

Japan Long Term House Maintenance LLP
日本長期住宅メンテナンス有限責任事業組合

点検結果について

今回の点検について

●点検の目的

住まいを長持ちさせるために住宅各部の劣化等を早期発見するための点検です。
予防保全を行うための基礎資料としてください。

●点検の方法

当日の現況について目視、触診などの非破壊による点検です。
点検にて劣化等が確認された場合は、補修や２次点検を行うことをお奨めします。

●点検範囲と点検結果について

各項目毎の点検は抽出点検となるため、全数点検は行っていません。
また、目視可能な範囲にて点検した結果を記載しておりますが、すべての範囲で確認できていない場合でも点検結果を記載しております。目視できていない箇所に関しましては、本報告書と相違する場合があります。

点検結果

指摘なし	指摘あり	検査場所	所見
	●	室内	指摘事項がありました。 当該ページにて内容を確認してください。
●		基礎外周・敷地	確認できた範囲では、指摘事項はありません。
●		床下	確認できた範囲では、指摘事項はありません。
―	―	外装（外壁等）・バルコニー	今回の点検対象ではありません。
―	―	小屋裏	今回の点検対象ではありません。
―	―	屋根	今回の点検対象ではありません。

今後のお住まいのメンテナンスについて


建物は、時間の経過とともに必ず劣化します。
お住まいを長持ちさせるためには、長期修繕計画に基づいて、修繕・メンテナンスをしっかり行うことが、重要となります。

リビングの壁・天井と２階クローゼット等にクロスの浮き・隙間が見受けられました。

家価値サポート点検員

点検担当者	岡田 亨貴
点検会社	株式会社コダマサイエンス 〒690-0048 島根県松江市西嫁島2丁目8-23 TEL 0852-43-0852

室内の状況について



【点検内容】


入室可能な部屋・範囲で目視・歩行・動作確認による点検を実施しました。

【点検結果】

・リビングのクロスに段や隙間が出来ている箇所がありました。
・２階のクロゼットのクロスに隙間が出来ている箇所がありました。
・洗面の排水管のキャップが浮いていました。

部分	点検項目	指摘内容	写真	写真No
□ 床 ■ 壁 □ 天井	□ 雨漏り痕 □ 露出構造部材欠損 ■ 壁紙等劣化著衰	リビングクロスの段差・浮き（写真１） ２階クロス隙間(写真２)	あり	1
□ 階段	□ 手すりの取り付け	特に指摘はございません		
□ 開口部の建具（サッシ）	□ 建具（サッシ）及びクレセントの開閉不良	洗面配管キャップ浮き		
■ 開口部周囲（冷媒管・ドレン管・ダクト配管含む）	□ 建具（サッシ）周囲の隙間・割れ、腐食・雨漏り痕 ■ 冷媒配管等外壁貫通部		あり	3

基礎外周・敷地の状況について



【点検内容】

基礎外周・敷地につき、主に目視による点検を実施しました。

【点検結果】

特に指摘はございません

部分	点検項目	指摘内容	写真	写真No
□ 基礎立ち上がり	□ 著しいひび割れ □ 著しい欠損 □ 換気口のふさがり、錆び □ 蟻道・蟻害	特に指摘はございません		
□ 敷地（立木・木杭・花壇・残材・切り株） □ 外部造作（ぬれ縁・ウッドデッキ）	□ 腐朽等 □ 蟻道・蟻害	特に指摘はございません		
□ 玄関 □ 勝手口	□ 腐朽等 □ 蟻道・蟻害	特に指摘はございません		

床下の状況について



2025/02/15

【点検内容】

確認可能な範囲で、目視・触診による点検を実施しました。

【点検結果】


特に指摘はございません

部分	点検項目	指摘内容	写真	写真No
☐ 基礎立ち上がり	☐ 著しいひび割れ ☐ 著しい欠損 ☐ 蟻道・蟻害	特に指摘はございません		
☐ 設備配管	☐ 漏水 ☐ 腐食	特に指摘はございません		
☐ 土台	☐ 基礎からのずれ・浮き ☐ 腐朽等（カビ含む） ☐ 蟻道・蟻害 ☐ 濡れ	特に指摘はございません		
☐ 床 ☐ 大引き ☐ 根太 ☐ 床束	☐ 欠損・たわみ ☐ 断熱材の外れ ☐ 腐朽等（カビ含む） ☐ 蟻道・蟻害 ☐ 濡れ ☐ 床下溜水	特に指摘はございません		
☐ 柱 ☐ 間柱 ☐ 筋交い	☐ 著しいひび割れ ☐ 著しい欠損 ☐ 蟻道・蟻害	特に指摘はございません		

設備等の指摘事項（お客様へのヒアリングによる）

お客様からお聞きしました、設備等に関する指摘事項を記載します。

リビング 壁



クロスの浮き(段差)

リビング 天井



クロスの浮き(段差)

キッチン コンロ




コンロの火が付きにくい

玄関ドア




換気扇を使用すると異音がする。

玄関 土間



モルタルの剥がれ

玄関 壁



塗装の剥がれ

写真台帳


点検の結果、指摘のあった部位の写真を中心に掲載します。（写真No：指摘箇所、－：指摘なし）

1 リビング壁クロス



クロス表面の浮き・段差

1 リビング壁クロス




机との境目のクロスの浮き・隙間

1 リビング壁 クロス



拡大写真

1 リビング天井 クロス




クロスの浮き・段差

2 2階クローゼット



クロスの隙間

2 2階クローゼット




拡大写真

写真台帳


点検の結果、指摘のあった部位の写真を中心に掲載します。（写真No：指摘箇所、-：指摘なし）

3 洗面 配管部



キャップの浮き

- 洗面 床下状況




特に異常はありません。

- 玄関ホール 床下状況




特に異常はありません。

- 外壁




特に異常はありません。

- 外周基礎



特に異常はありません。


- 雨樋



特に異常はありません。

写真台帳

点検の結果、指摘のあった部位の写真を中心に掲載します。（写真No：指摘箇所、-：指摘なし）

-	立木
	
特に異常はありません。	

-	玄関
	
特に異常はありません。	

-	階段
	
特に異常はありません。	