

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                                                                               |                                                                                                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                      |                                     | <h2 style="text-align: center;">Rapport 8D</h2>                                               |                                                                                                 |              |
| Numéro de rapport AB Serve :                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | REC20260085                                                                                   | Numéro de réclamation :                                                                         |              |
| Date d'alerte client                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | 25/08/2026                                                                                    | Client                                                                                          |              |
| Date d'ouverture fiche                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | 25/08/2026                                                                                    | Contact client :                                                                                |              |
| Site concerné                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | Site Production Tunis                                                                         |                                                                                                 |              |
| Description pièce :                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | Support métallique de fixation — défaut de montage                                            |                                                                                                 |              |
| Référence pièce :                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | PIECE-001                                                                                     |                                                                                                 |              |
| Est-ce un problème répétitif ?                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>                          |                                                                                                 |              |
| Date de mise à jour :                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | 31/08/2026                                                                                    |                                                                                                 |              |
| <b>D1 - Groupe 8D</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                               |                                                                                                 |              |
| Participants :                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | Ahmed Ben Ali<br>Yassine Martin<br>Sarah Dupont<br>Karim Trabelsi                             | Fonction :<br>Responsable Qualité (PILOTE)<br>Responsable Production<br>Méthodes<br>Maintenance |              |
| <b>D2 - Description du problème</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                               |                                                                                                 |              |
| <b>Description du problème par le client :</b><br>Le client a constaté un défaut de montage sur plusieurs supports métalliques livrés le 24/08/2026. La pièce présente un mauvais positionnement de la fixation, empêchant son montage correct sur l'ensemble final. |                                     |                                                                                               |                                                                                                 |              |
| Le problème est :                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | Le problème n'est pas :                                                                       |                                                                                                 |              |
| <b>QUOI ? L'objet ? / La défaillance?</b><br>Support métallique présentant un défaut de positionnement de la fixation.                                                                                                                                               |                                     | Le défaut ne concerne pas la matière première ni les dimensions générales du support.         |                                                                                                 |              |
| <b>QUI rencontre le problème ?</b><br>Le défaut concerne les pièces assemblées sur la ligne de montage client.                                                                                                                                                       |                                     | Les autres références produites sur la même ligne ne présentent pas ce défaut.                |                                                                                                 |              |
| <b>OÙ ? secteur, site</b><br>Le défaut a été détecté sur le site client ABC Automotive Tunisia.                                                                                                                                                                      |                                     | Le défaut n'a pas été identifié sur les autres sites clients.                                 |                                                                                                 |              |
| <b>QUAND a-t-on détecté le problème, par qui ?</b><br>Le défaut a été détecté le 25/08/2026 lors du montage des pièces.                                                                                                                                              |                                     | Le défaut n'était pas identifié lors du contrôle final avant expédition.                      |                                                                                                 |              |
| <b>COMMENT se manifeste le problème?</b><br>La fixation est positionnée de manière incorrecte et empêche l'assemblage.                                                                                                                                               |                                     | La fixation n'est pas cassée et la pièce reste visuellement conforme sur plusieurs contrôles. |                                                                                                 |              |
| <b>COMBIEN ? Combien de pièces</b><br>12 pièces non conformes ont été identifiées sur un lot de 120 pièces.                                                                                                                                                          |                                     | Les 108 autres pièces du lot ont été contrôlées conformes.                                    |                                                                                                 |              |
| <b>POURQUOI est-ce un problème ?</b><br>Le défaut peut provoquer un arrêt du montage chez le client.                                                                                                                                                                 |                                     | Le défaut ne présente pas de risque de sécurité pour l'utilisateur final.                     |                                                                                                 |              |
| <b>D3 : Mesures conservatoires où de sécurisation</b>                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                               |                                                                                                 |              |
| Actions                                                                                                                                                                                                                                                              | Oui                                 | Non                                                                                           | Quantité triée                                                                                  | Quantité NOK |
| Tri stock interne                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                      | 120                                                                                             | 12           |
| Tri stock externe                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                      | 80                                                                                              | 8            |
| Repère unitaire                                                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                      | 200                                                                                             | 20           |
| Autre action                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                                                      | 200                                                                                             | 20           |
| Autre action :                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                               |                                                                                                 |              |
| Commentaires :                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                               |                                                                                                 |              |

## 8D - D4 à D8

### D4 - Analyse des causes

#### D4.1 Cause principale de non détection :

AVÉRÉ : la gamme de contrôle doit être mise à jour afin de préciser la méthode de contrôle.

#### D4.2 Cause principale technique - Non-conformité :

AVÉRÉ : le suivi du planning de maintenance doit être renforcé et l'outillage doit être contrôlé.

• La réclamation est-elle recevable ? ☒ OUI ☐ NON

• Motif de la décision :

La responsabilité AB Serve est engagée car le défaut provient du processus d'assemblage interne et n'a pas été détecté avant expédition.

### D5 - Actions tests planifiées

| Actions test                                                 | Pilote - Délai              | Conclusion                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Contrôler 100 pièces avec la nouvelle méthode de contrôle.   | Ahmed Ben Ali - 26/08/2026  | Test concluant : aucun défaut non détecté.           |
| Contrôler le positionnement de l'outillage d'assemblage.     | Karim Trabelsi - 27/08/2026 | Jeu excessif identifié sur l'outillage.              |
| Réaliser une production pilote après réglage de l'outillage. | Yassine Martin - 28/08/2026 | Production pilote conforme.                          |
| Vérifier l'efficacité du nouveau contrôle final.             | Sarah Dupont - 29/08/2026   | Contrôle conforme sur l'ensemble des pièces testées. |

### D6 - Mise place des actions correctives

| Action                                                                            | Pilote         | Délai      | Date de réalisation |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------|
| <b>Action 1</b> : Réparer et recalibrer l'outillage d'assemblage.                 | Karim Trabelsi | 27/08/2026 | 27/08/2026          |
| <b>Action 2</b> : Mettre à jour la gamme de contrôle.                             | Sarah Dupont   | 28/08/2026 | 28/08/2026          |
| <b>Action 3</b> : Former les opérateurs à la nouvelle méthode de contrôle.        | Ahmed Ben Ali  | 29/08/2026 | 29/08/2026          |
| <b>Action 4</b> : Mettre en place un contrôle périodique renforcé de l'outillage. | Karim Trabelsi | 30/08/2026 | 30/08/2026          |

Validation des actions permanentes - Contrôle d'efficacité : Doc 37 audit de poste

### D7 - Capitaliser

| Document SMQS                                                                                            | Oui                                 | Non                                 | Pilote                      | Délai |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------|
| Doc.01 Instruction de travail                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Sarah Dupont - 29/08/2026   | —     |
| Doc 5-24 Tableau de compétence                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Ahmed Ben Ali - 29/08/2026  | —     |
| Doc.21 formation Nouvel arrivant                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Ahmed Ben Ali - 30/08/2026  | —     |
| Doc 34 Habilitation individuelle                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | True                        | —     |
| Doc 38 Habilitation au poste                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | True                        | —     |
| Doc 12 Gamme de travail (Précisez : Gamme de contrôle final et gamme d'assemblage du support PIECE-001.) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Sarah Dupont - 28/08/2026   | —     |
| Doc 37 audit de poste                                                                                    | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | —                           | —     |
| Doc 50 OK démarrage                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | Yassine Martin - 31/08/2026 | —     |


### D8 - Fermeture du 8 D

Féliciter l'équipe : OUI


Date : 31/08/2026

## D 4.1 à D 4.2

### D 4.1 - NON DETECTION



### D 4.2 - CAUSE TECHNIQUE



A chaque étape du 5 pourquoi, vérifier avec les données que le lien de cause à effet soit effectif. Se demander pourquoi ? Autant de fois que nécessaire.

D4.1 D4.2