(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215777375 U
(45)授权公告日 2022.02.11

(21)申请号 202121504852.6

(22)申请日 2021.07.02

(73)专利权人 浙江省工业设备安装集团有限公司

地址 310001 浙江省杭州市上城区开元路21号

(72)发明人 黄金荣 许晓峰 于宁宁 杨立波 程宏 席艳刚 米晶

(74)专利代理机构 浙江翔隆专利事务所(普通合伙) 33206

代理人 王晓燕

(51)Int.Cl.

A47J 31/58(2006.01)

A47J 31/44(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种适用于直饮水机防溅防漏疏水装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种适用于直饮水机防溅防漏疏水装置，涉及防溅防漏疏水装置领域。现有的办公楼直饮水机中，容易出现溅漏水，引起烫伤和造成地面积水。本实用新型包括设有主漏水孔的主接水台、设有副漏水孔的副接水台和用于汇集上述主副漏水孔漏水的接水盒，接水盒设于主接水台和副接水台的下面，主接水台和副接水台及接水盒连接一体，接水盒设有排水孔，排水孔通过软管与房间疏水地漏连接。通过在直饮水机底座下面加装防溅防漏及疏水装置，主漏水孔疏排直饮水机本体的漏水，副漏水孔疏排接水过程中的漏水，漏水汇集于接水盒，并通过排水孔流入疏水地漏中，有效实现直饮水机使用时的对溅漏水的收集和排出，避免意外烫伤和地面积水。



CN 215777375 U

1.一种适用于直饮水机防溅防漏疏水装置,其特征在于:包括设于直饮水机底座下的用于承接直饮水机本体漏水的主接水台(1)、用于承接直饮水机接水时溅落水的副接水台(2)和用于收纳溅落水的接水盒(3),所述的主接水台(1)的中间设有主漏水孔(101),所述的副接水台(2)的中间设有副漏水孔(201),所述的主接水台(1)和副接水台(2)连接一体,所述的接水盒(3)设于主接水台(1)和副接水台(2)的下面,主漏水孔(101)和副漏水孔(201)均与接水盒(3)连通,接水盒(3)的底部低点设有排水孔(301),排水孔(301)通过软管(4)与房间内疏水地漏连接。

2.根据权利要求1所述的一种适用于直饮水机防溅防漏疏水装置,其特征在于:所述的主接水台(1)和副接水台(2)轮廓均为长方形,所述的副接水台(2)的后侧与主接水台(1)的前侧连接一体,所述的接水盒(3)与主接水台(1)和副接水台(2)均连接一体。

3.根据权利要求2所述的一种适用于直饮水机防溅防漏疏水装置,其特征在于:所述的副接水台(2)上未与主接水台(1)连接的其他三个侧面设有高于其台面的第一挡水条(202),所述的主接水台(1)的台面四周设有高于其台面的第二挡水条(102)。

4.根据权利要求3所述的一种适用于直饮水机防溅防漏疏水装置,其特征在于:所述的副接水台(2)的挡水条的上端高度位置低于主接水台(1)的台面高度。

5.根据权利要求4所述的一种适用于直饮水机防溅防漏疏水装置,其特征在于:接水盒(3)、主接水台(1)和副接水台(2)均采用304L薄不锈钢板材料并焊接一体。

6.根据权利要求5所述的一种适用于直饮水机防溅防漏疏水装置,其特征在于:所述的第一挡水条(202)的高度在2-3cm范围,所述的第二挡水条(102)的高度在0.5-1cm范围。

一种适用于直饮水机防溅防漏疏水装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及防溅防漏疏水装置领域，尤其涉及一种适用于直饮水机防溅防漏疏水装置。

背景技术

[0002] 在现有的办公楼的直饮水机设施中，未设置防溅防漏装置，容易引起烫伤和造成地面积水，因此急需一种既能避免接水过程的烫伤隐患又能避免造成地面水渍的装置。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题和提出的技术任务是对现有技术方案进行完善与改进，提供一种适用于直饮水机防溅防漏疏水装置，以实现直饮水机使用时的对溅漏水的收集和排除为目的。为此，本实用新型采取以下技术方案。

[0004] 一种适用于直饮水机防溅防漏疏水装置，包括设于直饮水机底座下的用于承接直饮水机本体漏水的主接水台、用于承接直饮水机接水时溅落水的副接水台和用于收纳溅落水的接水盒，所述的主接水台的中间设有主漏水孔，所述的副接水台的中间设有副漏水孔，所述的主接水台和副接水台连接一体，所述的接水盒设于主接水台和副接水台的下面，主漏水孔和副漏水孔均与接水盒连通，接水盒的底部低点设有排水孔，排水孔通过软管与房间内疏水地漏连接。通过在直饮水机底座下面加装防溅防漏及疏水装置，通过主漏水孔疏排直饮水机本体的漏水，通过副漏水孔疏排接水过程中的漏水，上述两项漏水汇集于下方接水盒，并通过排水孔连接的软管流入房间内疏水地漏中，有效实现直饮水机使用时的对溅漏水的收集和排除，保证及时疏水，避免意外烫伤和地面积水。

[0005] 作为对上述技术方案的进一步完善和补充，本实用新型还包括以下附加技术特征。

[0006] 作为优选技术手段：所述的主接水台和副接水台轮廓均为长方形，所述的副接水台的后侧与主接水台的前侧连接一体，所述的接水盒与主接水台和副接水台均连接一体。有效实现对主接水台和副接水台的漏水统一收集。

[0007] 作为优选技术手段：所述的副接水台上未与主接水台连接的其他三个侧面设有高于其台面的第一挡水条，所述的主接水台的台面四周设有高于其台面的第二挡水条。挡水条的设置可防止漏水流到地面。

[0008] 作为优选技术手段：所述的副接水台的挡水条的上端高度位置低于主接水台的台面高度。使副接水台低于主接水台，增大了接水时的操作空间，可以适合较多的接水工具。

[0009] 作为优选技术手段：接水盒、主接水台和副接水台均采用304L薄不锈钢板材料并焊接一体。强度高，防锈，能够有效保证整洁性。

[0010] 作为优选技术手段：所述的第一挡水条的高度在2-3cm范围，所述的第二挡水条的高度在0.5-1cm范围。针对副接水台和主接水台不同的漏水程度设置不同的挡水条高度，使防漏水更合理。

[0011] 有益效果:本装置有效实现了直饮水机使用时的对溅漏水的收集和排除,保证及时疏水,避免意外烫伤和地面积水。

附图说明

[0012] 图1是本实用新型主视结构示意图。

[0013] 图2是本实用新型俯视结构示意图。

[0014] 图3是本实用新型轴测示意图。

[0015] 图中:1、主接水台;2、副接水台;3、接水盒;4、软管;101、主漏水孔;102、第二挡水条;201、副漏水孔;202、第一挡水条;301、排水孔。

具体实施方式

[0016] 以下结合说明书附图对本实用新型的技术方案做进一步的详细说明。

[0017] 如图1-3所示,一种适用于直饮水机防溅防漏疏水装置,包括设于直饮水机底座下的用于承接直饮水机本体漏水的主接水台1、用于承接直饮水机接水时溅落水的副接水台2和用于收纳溅落水的接水盒3,主接水台1的中间设有主漏水孔101,副接水台2的中间设有副漏水孔201,主接水台1和副接水台2连接一体,接水盒3设于主接水台1和副接水台2的下面,主漏水孔101和副漏水孔201均与接水盒3连通,接水盒3的底部低点设有排水孔301,排水孔301通过软管4与房间内疏水地漏连接。

[0018] 为了实现对主接水台1和副接水台2的漏水的统一收集,主接水台1和副接水台2轮廓均为长方形,副接水台2的后侧与主接水台1的前侧连接一体,接水盒3与主接水台1和副接水台2均连接一体。有效实现对主接水台1和副接水台2的漏水统一收集。

[0019] 为了防止漏水流到地面,副接水台2上未与主接水台1连接的其他三个侧面设有高于其台面的第一挡水条202,主接水台1的台面四周设有高于其台面的第二挡水条102。挡水条的设置可防止漏水流到地面。

[0020] 为了增大接水时的操作空间,副接水台2的挡水条的上端高度位置低于主接水台1的台面高度。使副接水台2低于主接水台1,增大了接水时的操作空间,可以适合较多的接水工具。

[0021] 本实例中,接水盒3、主接水台1和副接水台2均采用3mm厚度的304L薄不锈钢板材料并焊接一体。强度高,防锈,能够有效保证整洁性。

[0022] 本实例中,第一挡水条202的高度为2.5cm,第二挡水条102的高度为0.5cm。针对副接水台2和主接水台1不同的漏水程度设置不同的挡水条高度,使防漏水更合理。

[0023] 本实例中,接水盒3、主接水台1和副接水台2的拐角部均设有10mm的圆弧过渡,主漏水孔101和副漏水孔201的孔径均为30mm。

[0024] 通过在直饮水机底座下面加装防溅防漏及疏水装置,通过主漏水孔101疏排直饮水机本体的漏水,通过副漏水孔201疏排接水过程中的漏水,上述两项漏水汇集于下方接水盒3,并通过排水孔301连接的软管4流入房间内疏水地漏中,有效实现直饮水机使用时的对溅漏水的收集和排除,保证及时疏水,避免意外烫伤和地面积水。

[0025] 以上图1-3所示的一种适用于直饮水机防溅防漏疏水装置是本实用新型的具体实施例,已经体现出本实用新型实质性特点和进步,可根据实际的使用需要,在本实用新型的

启示下,对其进行形状、结构等方面的等同修改,均在本方案的保护范围之列。




图1




图2




图3