

Ambiente y Salud RD

Ambiente y Salud RD, SRL · RNC 131-12345-6
+1 (829) 260-5444 · info@ambienteysaludrd.com · ambienteysalud.online
Av. Prof. Juan Bosch, Santo Domingo Este
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS

Reporte de servicios y evidencia

Iberostar Bávaro

Cliente	Inversiones Coralillo, SRL
Planta / complejo	Iberostar Bávaro
Dirección	Playa Bávaro, Punta Cana
Periodo cubierto	21 de agosto de 2026 al 20 de septiembre de 2026
Responsable tecnico	Ing. Yoel Reyes Quezada
Licencia sanitaria	LS-2026-0091
Generado	21 de septiembre de 2026 a las 10:46 p. m.


Resumen del periodo

7 SERVICIOS REALIZADOS	3 NO REALIZADOS	4 CON ACTIVIDAD DETECTADA	56 INDIVIDUOS CONTADOS
612 PUNTOS DE CONTROL	97.1% PUNTOS DENTRO DE FRECUENCIA	0 FOTOS DE EVIDENCIA	2 HALLAZGOS POR CORREGIR

Personal que ejecuto los servicios: José Ramírez Peña, María Altagracia Jiménez.

Servicios registrados por día

Cada barra es un periodo, partida por el nivel de actividad encontrado. Una barra que crece con mucho rojo es el aviso temprano: el problema esta subiendo antes de que el hotel lo reclame.



Plagas encontradas: tipo, cantidad y tendencia

PLAGA	GRUPO	REGISTROS	INDIVIDUOS	MAX. EN UN PUNTO	TENDENCIA
Cucaracha alemana	rastrea	12	34	9	Sube +62%
Mosca doméstica	voladora	7	18	6	Baja -28%
Ratón	roedor	4	4	1	Nueva

La tendencia compara la mitad reciente del periodo contra la mitad anterior. Una plaga marcada como nueva no aparecia en la

primera mitad.

Servicios por area

AREA	NIVEL / PLANTA	SERVICIOS	CON ACTIV.	NO REALIZ.	INDIVIDUOS
Cocina El Faro	1	22	6	1	30
Habitaciones bloque C	3	48	2	2	6

Servicios que NO se pudieron realizar

Cada linea es un servicio que el tecnico se presento a hacer y no pudo. Se deja registrado el motivo y con quien se hablo, porque la responsabilidad no es la misma cuando el hotel no autoriza el acceso que cuando el equipo de ASA no llego.

FECHA	PUNTO / HABITACION	AREA	MOTIVO	INFORMADO POR	RESP.
18/09/2026	Hab. 4312	Habitaciones bloque C · 3	Huesped dentro de la habitacion	Ama de llaves, Sra. Peralta	Hotel
19/09/2026	CO-018	Cocina El Faro · 1	El hotel no autorizo el acceso	Chef ejecutivo, Sr. Duarte	Hotel
20/09/2026	AL-002	Almacén general · S	Punto bloqueado o inaccesible	—	ASA

Hallazgos y su estado

FECHA	HALLAZGO	AREA	SEVERIDAD	RESP.	ESTADO
14/09/2026	Drenaje sin rejilla en cocina principal	Cocina El Faro	critica	Hotel	abierto
16/09/2026	Lámpara de moscas con tubo UV apagado	Buffet central	media	Hotel	en_proceso

Detalle de cada servicio realizado

7 servicios, con las preguntas que el tecnico verifico una por una, lo que encontro y su evidencia fotografica. El texto de cada pregunta es el que estaba vigente el dia de la visita, no el de hoy: por eso el reporte sigue siendo valido si despues se cambio el checklist.

CR-001 — Cebadero pasillo cocina

Cebadero para ratones · Cocina El Faro · Nivel 1 · Iberostar Bávaro
José Ramírez Peña · acceso por QR

Conforme

15/09/2026 · 10:32 a. m.
Actividad baja

VIST O	PREGUNTA	RESPUESTA DEL TECNICO
OK	¿La estación está en su lugar y en buen estado?	Si
OK	Consumo de cebo	parcial
OK	Capturas encontradas	1
OK	Áreas tratadas	Baño, Clóset, Zócalos

Plagas contadas en este punto:
Cucaracha alemana: 1 (adulto) | Ratón: 1

Observaciones del tecnico: Se repuso el cebo y se limpió el área. El drenaje sigue sin rejilla.

CR-002 — Cebadero pasillo cocina

Cebadero para ratones · Cocina El Faro · Nivel 1 · Iberostar Bávaro
José Ramírez Peña · acceso por QR

Conforme

16/09/2026 · 10:32 a. m.
Actividad media

VIST O	PREGUNTA	RESPUESTA DEL TECNICO
OK	¿La estación está en su lugar y en buen estado?	Si
OK	Consumo de cebo	parcial
OK	Capturas encontradas	2
OK	Áreas tratadas	Baño, Clóset, Zócalos

Plagas contadas en este punto:
Cucaracha alemana: 2 (adulto) | Ratón: 1

CR-003 — Habitacion 4332

Cebadero para ratones · Cocina El Faro · Nivel 1 · Iberostar Bávaro
José Ramírez Peña · acceso por QR

Conforme

17/09/2026 · 10:32 a. m.
Actividad alta

VIST O	PREGUNTA	RESPUESTA DEL TECNICO
OK	¿La estación está en su lugar y en buen estado?	Si
OK	Consumo de cebo	parcial
OK	Capturas encontradas	3
OK	Áreas tratadas	Baño, Clóset, Zócalos

Plagas contadas en este punto:
Cucaracha alemana: 3 (adulto) | Ratón: 1

Observaciones del tecnico: Se repuso el cebo y se limpió el área. El drenaje sigue sin rejilla.

CR-004 — Cebadero pasillo cocina

Cebadero para ratones · Cocina El Faro · Nivel 1 · Iberostar Bávaro

José Ramírez Peña · acceso por QR

Con actividad

18/09/2026 · 10:32 a. m.

Sin actividad

VIST O	PREGUNTA	RESPUESTA DEL TECNICO
OK	¿La estación está en su lugar y en buen estado?	Si
OK	Consumo de cebo	parcial
OK	Capturas encontradas	4
OK	Áreas tratadas	Baño, Clóset, Zócalos

Plagas contadas en este punto:
Cucaracha alemana: 4 (adulto) — SOBRE EL UMBRAL | Ratón: 1

CR-005 — Cebadero pasillo cocina

Cebadero para ratones · Cocina El Faro · Nivel 1 · Iberostar Bávaro

José Ramírez Peña · acceso por QR

Conforme

19/09/2026 · 10:32 a. m.

Actividad baja

VIST O	PREGUNTA	RESPUESTA DEL TECNICO
OK	¿La estación está en su lugar y en buen estado?	Si
OK	Consumo de cebo	parcial
OK	Capturas encontradas	5
OK	Áreas tratadas	Baño, Clóset, Zócalos

Plagas contadas en este punto:
Cucaracha alemana: 5 (adulto) — SOBRE EL UMBRAL | Ratón: 1

Observaciones del tecnico: Se repuso el cebo y se limpió el área. El drenaje sigue sin rejilla.

CR-006 — Habitación 4362

Cebadero para ratones · Cocina El Faro · Nivel 1 · Iberostar Bávaro

José Ramírez Peña · acceso por QR

Conforme

20/09/2026 · 10:32 a. m.

Actividad media

VIST O	PREGUNTA	RESPUESTA DEL TECNICO
OK	¿La estación está en su lugar y en buen estado?	Si
OK	Consumo de cebo	parcial
OK	Capturas encontradas	6
OK	Áreas tratadas	Baño, Clóset, Zócalos

Plagas contadas en este punto:
Cucaracha alemana: 6 (adulto) — SOBRE EL UMBRAL | Ratón: 1

CR-007 — Cebadero pasillo cocina

Cebadero para ratones · Cocina El Faro · Nivel 1 · Iberostar Bávaro

José Ramírez Peña · acceso por QR

Conforme

14/09/2026 · 10:32 a. m.

Actividad alta

VIST O	PREGUNTA	RESPUESTA DEL TECNICO
OK	¿La estación está en su lugar y en buen estado?	Si
OK	Consumo de cebo	parcial
OK	Capturas encontradas	7
OK	Áreas tratadas	Baño, Clóset, Zócalos

Plagas contadas en este punto:

Cucaracha alemana: 7 (adulto) — SOBRE EL UMBRAL | Ratón: 1

Observaciones del tecnico: Se repuso el cebo y se limpió el área. El drenaje sigue sin rejilla.
