
325) 02-80-L-B1

(1) 조사개요

| 산지명 | 북한산 | 시점 | 37°36′48,143~126°57′36,392 | | | |
|--------|-----------------|-------|----------------------------|--|--|--|
| 주소 | 서울시 종로구 구기동 164 | 종점 | 37°36'47.531~126°57'35,892 | | | |
| 비탈면 종류 | 자연비탈면 | 구역 연장 | 22m | | | |
| 시설물 현황 | 기슭막이, 옹벽 | | | | | |

(2) 조사결과

| 비탈면 경사각 () | 비탈면 높이 (m) | 종 당 형 상 | 황당 | 계곡 유무 | 계곡 연장 (m) | 계곡 폭 (m) | 토층 심도 (cm) | 상부 외력 | 지하수 | 붕괴 이력 | 보호 시설 | 사회적 영향도 | 보정 점수 | 점수 합산 /등 |
|------------------|------------------|------------------|-----|----------|-----------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------------|
| 20 | 17 | 요형 | 복합형 | 무 | 280 | 2 | 10 | 무 | 매우 많음 | 무 | 불량 | - 30 | -15 | 48/C |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | | | |



| 조사 의견 | , , 가 |
|----------|-------|
| 대책 방안 | |