
53) 37-10-L-B4

(1) 조사개요

산지명	낙산공원	시점	37.583687,127.006126
주소	종로구 동숭동 산2-1	종점	37.583900,127.006105
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	23m
시설물 현황	석축		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흙강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
37	5	철형	볼록형	매우 유리	하	습함	양호	양호	젒음	혼합 비탈면	25	-20	24/B
1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	5			,-



조사 의견	완만한 경사의 인공사면으로 위험성 낮음
대책 방안	없음