
## 301) 02-72-L-B2

## (1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'57.460~126°57'19.386
주소	서울시 종로구 구기동 213-3	종점	37°36'58.117~126°57'19.865
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	60m
시설물 현황			

## (2) 조사결과

비탈면 경사각 ()	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
15	17	복합형	상승형	유	145	1	10	무	보통	무	무	- 23	-25	33/B
3	3	4	3	5	4	5	1	1	3	1	5			



조사 의견	
대책 방안	가