
## 333) 02-80-L-B10

## (1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'51.912~126°57'43.092		
주소	서울시 종로구 구기동 11-1	종점	37°36'51.019~126°57'42.692		
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	30m		
시설물 현황	관음사, 배수관, 옹벽, 메쌓기, 배수로				

## (2) 조사결과

비탈면 경사각 ()	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡당성	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등	
30	30	복합형	상승형	무	85	1	10	무	적음	무	양호	- 30	10	55/C	
7	4	4	3	1	4	5	1	1	2	1	1		30	30	-10



조사 의견	85m, 1m	30	,		
대책 방안	가			,	