
377) 02-95-D-B6

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36′46,082~126°58′54,650				
주소	서울시 종로구 평창동 산6-416	종점	37°36'46.430~126°58'55.738				
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	30m				
시설물 현황	도로 인접한 경사 25°의 자연비탈면, 하부 석축(H= 1m, L=60m)						

(2) 조사결과

비탈면 경사각 ()	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡당성	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등
25	6	직선형	상승형	무	0	0	50	무	적음	무	양호	16	-10	26/B
5	2	2	3	1	0	0	2	1	2	1	1	1 16	-10	20/D



조사 의7	식생 및 보호시설 상태 양호함 돌출암반이 관찰되나 위험성은 낮은편임
대 ³ 방업	현 상태 유지관리