
## 297) 02-70-D-B7

## (1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°37'05.532~126°57'13.420				
주소	서울시 종로구 구기동 192	종점	37°37'01.926~126°57'14.179				
비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	115m				
시설물 현황	도로 인접한 경사 20°의 자연비탈면, 하부 석축(H= 1m, L= 80m)						

## (2) 조사결과

비탈면 경사각 ()	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
20	15	직선형	상승형	무	0	0	50	무	적음	무	양호	25	-10	33/B
3	2	2	3	1	0	0	2	1	2	1	1	1 25	-10	33/0



조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함 일부 돌출암반이 관찰되나 위험성은 낮은편임
대책 방안	현 상태 유지관리