
41) 65-04-L-01-B4

(1) 조사개요

산지명	궁동공원	시점	37,568949, 126,919560		
주소	서울 서대문구 연희동 541-37	종점	37.569036, 126.919660		
비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	10m		
시설물 현황	석축용벽				

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종 단 형상	횡단 형상	절리향/ 흙강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
50	20	요형	직선형	불리	중	습함	보통	양호	없	혼합	- 25	-15	42/C
3	2	4	0	7	3	2	3	2	1	5			



조사 의견	석축위에 배수시설이 없으며 옹벽이 노후됨
대책 방안	측구 설치 및 노후 옹벽 보수