96) 02-17-D-B1

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°37'08.010~126°56'08.726
주소	서울시 은평구 불광동 641-2	종점	37°37'09.819~126°56'10.627

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	100m
시설물 현황	북한산 힐스테이트 3차아파트, 경사 20°의 자연비탈면, 하부 조경석(H= 3m, L= 100m)		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 ( )	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
20	8	직선형	하강형	무	0	0	50	무	적음	무	양호	30	-10	36/B
3	2	2	1	1	0	0	2	1	2	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2

조사 의견	식생 및 배수시설의 상태가 양호함 유지관리가 양호한 비탈면으로 피해위험성이 낮음
대책 방안	현 상태 유지관리