98) 02-17-D-B3

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°37'12.183~126°56'04.788
주소	서울시 은평구 불광동 산39-1	종점	37°37'14.251~126°56'04.523

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	65 m
시설물 현황	북한산 힐스테이트 3차 아파트, 경사 20°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 2m, L= 65m)		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
20	10	직선형	상승형	무	0	0	70	무	보통	무	양호	25	-10	35/B
3	2	2	3	1	0	0	3	1	3	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2

조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함 일부 돌출암반이 관찰되나 낙석의 위험성은 낮으며 하부 경작지가 관찰됨
대책 방안	붕괴위험성 낮음