161) 02-25-L-B4

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'25.097~126°56'06.025
주소	서울시 은평구 녹번동 산1-61	종점	37°36'25.221~126°56'05.336

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	20m
시설물 현황	도로 인접한 경사 20°의 자연비탈면, 보호시설 없음		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
20	6	직선형	하강형	무	0	0	50	무	적음	무	무	16	-10	26/B
3	2	2	1	1	0	0	2	1	2	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2

조사 의견	비탈면 상태 양호하고 암반이 노출되어 있음 보호시설이 없으나 경계울타리가 설치되어 유실로 인한 위험성 낮음
대책 방안	현 상태 유지관리