174) 02-29-L-B1

(1) 조사개요

산지명	북한산	시점	37°36'02.717~126°56'15.706
주소	서울시 은평구 녹번동 산1-92	종점	37°36'01.614~126°56'17.977

비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	75m
시설물 현황	제이알 아파트, 경사 65°의 인공비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 11m, L= 75m), 숏크리트		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흙강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
65	10	철형	직선형	매우 유리	하	습함	완전 배수	매우 양호	무	암반	30	-10	34/B
5	1	1	0	1	1	2	1	1	1	0			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2

조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함 비탈면의 위험요소가 적어 피해위험성 낮음
대책 방안	현 상태 유지관리