4) 57-02-L-B1

(1) 조사개요

산지명	불광공원	시점	37°37'14.139~126°55'53.997
주소	서울시 은평구 불광동 217-9	종점	37°37'13.739~126°55'52.529

비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	40 m
시설물 현황	삼익아파트, 경사40 °의 인공비탈면, 하부 R/C 옹벽(H=2.5 m, L= 40m), 낙석방지울타리, 측구		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (。)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흙강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공상 태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적영 향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
40	3	직선형	직선형	중간	상	습함	양호	양호	무	토사	30	-15	45/C
1	0	2	0	5	5	2	2	2	1	10			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2

조사 의견	식생 및 배수시설의 상태가 양호함. 보호시설의 상태는 양호하나 비탈면에 소규모 유실이 관찰되므로 지속적인 관찰이 필요함.
대책 방안	유실 우려 구간의 지속적인 관찰