5) 57-02-L-B2

(1) 조사개요

산지명	불광공원	시점	37°37'13.701~126°55'52.614
주소	서울시 은평구 불광동 217-9	종점	37°37'12.682~126°55'52.347

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	35 m
시설물 현황	삼익아파트, 경사 20°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H=4.5 m, L= 35m), 낙석방지울타리, 측구		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (。)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
20	12	직선형	하강형	무	0	0	50	무	적음	유	양호	30	-10	41/C
3	2	2	1	1	0	0	2	1	2	6	1			

위성사진	상세위치도면
	

전경1	전경2

조사 의견	식생 및 배수시설의 상태가 양호함. 보호시설의 상태는 양호하나 비탈면에 소규모 유실이 관찰되므로 지속적인 관찰이 필요함.
대책 방안	유실 우려 구간의 지속적인 관찰