13) 57-03-L-B3

(1) 조사개요

산지명	불광공원	시점	37°37'03.711~126°55'50.979
주소	서울시 은평구 불광동 228-4	종점	37°37'02.744~126°55'51.673

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	55 m
시설물 현황	예승빌라, 경사 20°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H=3.5 m, L=55 m)		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (。)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
20	25	직선형	하강형	무	0	0	90	무	보통	무	양호	30	-10	40/B
3	3	2	1	1	0	0	4	1	3	1	1			

위성사진	상세위치도면
	

전경1	전경2

조사 의견	식생 양호하나 배수시설이 설치되지 않음. 보호시공이 양호한 비탈면으로 피해위험성은 낮음.
대책 방안	현 상태 유지관리