41) 59-23-L-B1

(1) 조사개요

산지명	진관공원	시점	37°38'27.359~126°55'45.507
주소	서울시 은평구 진관동 17-30	종점	37°38'27.994~126°55'46.703

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	35 m
시설물 현황	도로 인접한 경사 20°의 자연비탈면, 측구		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
20	30	직선형	하강형	무	0	0	70	무	적음	무	양호	16	-10	25/B
3	4	2	1	1	0	0	3	1	2	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2

조사 의견	배수시설 양호하나 전도 위험성이 높은 수목이 관찰됨 전반적으로 양호한 비탈면으로 피해위험성 낮음
대책 방안	수목 정비