3) 61-02-L-B1

(1) 조사개요

산지명	녹번동공원	시점	37.604344, 126.932518
주소	서울특별시 은평구 녹번동 산30-2	종점	37.604126, 126.932564

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	25m
시설물 현황	사면 하부에 빌라가 인접에 있고 경사가 완만한 비탈면		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
15	4	직선형	하강형	없음	20	2	10	없음	많음	없음	양호	20	-15	25/B
3	1	2	1	1	2	2	1	1	4	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2

조사 의견	빌라 인접 3m 단차위로 경사로 붕괴 위험성 낮음
대책 방안	현 상태 유지관리