10) 61-04-L-B1

(1) 조사개요

산지명	녹번동공원	시점	37.602245, 126.933036
주소	서울특별시 은평구 녹번동 76-69	종점	37.602307, 126.932792

비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	23m
시설물 현황	주택가 인접 옹벽 위의 완만한 사면으로 배수시설 및 산책로가 정비되어 있음		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (。)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흙강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
33	4	직선형	직선형	매우 견고	하	완전 건조	완전 배수	매우 양호	없음	토사 비탈면	20	-15	23/B
0	0	2	0	1	1	1	1	1	1	10			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2

조사 의견	주택가 인접 옹벽 위 완만한 사면 배수로 및 산책로 정비 대체로 양호
대책 방안	현 상태 유지관리