11) 61-04-L-B2

(1) 조사개요

산지명	녹번동공원	시점	37.602307, 126.932792
주소	서울특별시 은평구 녹번동 76-67	종점	37.602379, 126.932403

비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	36m
시설물 현황	콘크리트 옹벽위의 인공 사면으로 하부에 주택가가 밀집되어 있고 배수로 및 산책로가 정비되어 있음		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (。)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흙강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
43	20	직선형	직선형	매우 견고	하	습함	완전 배수	매우 양호	없음	토사 비탈면	20	-15	28/B
2	2	2	0	1	1	2	1	1	1	10			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	주택가 인접 옹벽 위 완만한 사면 배수로 및 산책로 정비 대체로 양호
대책 방안	현 상태 유지관리