20) 61-07-L-B8

(1) 조사개요

산지명	녹번동공원	시점	37.603347, 126.929979
주소	서울특별시 은평구 녹번동 산41-21	종점	37.603600, 126.929595

비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	41m
시설물 현황	사면 하부에 콘크리트 및 자연석 쌓기 옹벽, 배수시설 및 안전펜스가 설치되어 있음		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (。)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흙강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
43	4	직선형	직선형	매우 견고	하	완전 건조	보통	매우 양호	없음	토사 비탈면	25	-15	32/B
2	0	2	0	1	1	1	3	1	1	10			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	빌라 인접 옹벽 위 경사가 완만한 사면으로 옹벽상태는 대체로 양호함
대책 방안	현 상태 유지관리