21) 61-07-L-B9

(1) 조사개요

산지명	녹번동공원	시점	37.603600, 126.929595
주소	서울특별시 은평구 녹번동 86-166	종점	37.603657, 126.929768

비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	17m
시설물 현황	높이 3m의 석재옹벽위에 주택이 있고 경사는 대체로 완만한 비탈면		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (。)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흙강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
33	18	직선형	직선형	매우 견고	하	완전 건조	완전 배수	매우 양호	없음	혼합 비탈면	22	-15	22/B
0	2	2	0	1	1	1	1	1	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2

조사 의견	주택 높이 3m 석재 옹벽 위 철책이 설치되어 있고 경사는 대체로 양호함
대책 방안	현 상태 유지관리