3) 유역번호 : 67-01-L-B3

(1) 조사개요

산지명	노고산공원	시점	37.553922,126.943364
주소	마포구 노고산동 20-59	종점	37.553471,126.943039

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	58m
시설물 현황	배수시설		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
21	6	요형	상승형	없음	0	0	51	무	보통	무	무	30	0	57/C
5	2	3	3	1	-	-	3	1	3	1	5			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2

조사 의견	배수로 및 측구 정비는 되어 있으나 주거지와 연접된 사면의 경사가 심하며 전도수목 위험성 내포
대책 방안	전도 가능 수목 제거, 면정리 및 사면 보호 시설 설치