34) 유역번호 : 67-04-L-B5

(1) 조사개요

산지명	노고산공원	시점	37.553850,126.940768
주소	마포구 노고산동 12-187	종점	37.553974,126.940977

비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	45m
시설물 현황	석축 및 목책		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흙강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
50	20	요형	직선형	불리	중	습함	불량	불량	없음	토사 비탈면	25	-10	54/C
3	2	4	0	7	3	2	4	3	1	10			

위성사진	상세위치도면
	
전경1	전경2
	

조사 의견	석축 및 목책 등으로 보강되어 있으나 사면에 표토 유실이 있고 전도 수목 보임
대책 방안	전도 수목제거 및 사면 보호시설 추가 설치 고려