45) 유역번호 : 67-05-L-B9

(1) 조사개요

산지명	노고산공원	시점	37.554744,126.943040
주소	마포구 노고산동 20-36	종점	37.554676,126.943332

비탈면 종류	자연사면	구역 연장	40m
시설물 현황	옹벽 및 담장		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
30	6	직선형	상승형	없음	0	0	51	무	보통	무	무	30	-10	48/C
7	2	2	3	1	-	-	3	1	3	1	5			

위성사진	상세위치도면
전경1	전경2
	

조사 의견	주거지에 연접한 사면으로 표토 유실이 발생하고 있음
대책 방안	면정리 및 사면보호시설 설치