













Evidencia




Evidencia



Evidencia



Evidencia





Luces exteriores

luz delantera izquierda presenta poca iluminación, se recomienda revisar.





Fugas de aceite

fugas de aceite, se recomienda el lavado de motor.

Evidencia



Juntas homocineticas, (Juego, ruido y cubrepolvos)


Requiere remplazo del cubre polvo de la flecha homocinetica lado rueda derecha



Sist direccion

cubre polvo de la cremallera lado derecho fuera de su posición

Evidencia



Sist direccion

Requiere remplazo del filtro de aire

Evidencia

Espejos

espejo delantero derecho requiere remplazo.


Evidencia



Sist direccion

Tapa del filtro de aire no cierra correctamente

Evidencia



Sist Suspension

requiere remplazo de terminales de dirección.


Evidencia



Х

falta un birlo en la rueda delantera izquierda.

Evidencia



Х

enfriador de aceite suelto y fuga aceite, requiere reparación.

Evidencia



se recomienda el remplazo de amortiguadores delanteros.





Aceite de motor

aceite de motor sucio

Evidencia



Bateria

batería principal dañada, requiere el remplazo para seguir haciendo pruebas al sistema de encendido.

Evidencia



Anticongelante Nivel y calidad

Recomendar remplazo de agua por anticongelante

Fyidencia




Liquido de frenos

Recomendar remplazo del líquido de frenos

Evidencia



limpiaparabrisas no reaccionan, se recomienda revisar.



Evidencia

requiere revisar compresor y remplazar piezas dañadas.