

疏勒县润捷废品回收站“1·3”一般高处坠落 事故调查报告

疏勒县人民政府事故调查组

2026 年 5 月 7 日

目 录

一、基本情况	2
(一) 事故发生单位基本情况	2
(二) 废品回收站经营状况	2
(三) 场地租赁合同及安全协议签订情况	3
(四) 有关单位和人员的合同、劳务关系情况	4
(五) 事故发生单位安全管理情况	4
(六) 负有监管职责的部门安全监管情况	4
(七) 天气情况	5
二、事故发生经过及应急救援情况	5
(一) 事故发生经过	5
(二) 事故现场情况	5
(三) 事故报告情况	6
(四) 事故救援情况	7
(五) 善后处置情况	7
(六) 应急救援评估	7
三、事故造成人员伤亡和直接经济损失	7
(一) 人员伤亡情况	7
(二) 直接经济损失	7
四、事故原因和事故性质	8
(一) 事故发生的原因	8
(二) 事故性质	8
五、事故发生单位存在的主要问题	8
六、有关监管部门主要问题	9
七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议	9
(一) 建议免于追究责任人员	9
(二) 对相关责任人员的处理建议	10
(三) 对事故有关责任单位的行政处罚建议	10
(四) 对有关监管部门的处理建议	12
八、事故整改和防范措施建议	12

疏勒县润捷废品回收站“1·3”一般高处坠落 事故调查报告

2026年1月19日，疏勒县应急管理局接群众举报：2026年1月3日，疏勒县润捷废品回收站（个体工商户）发生一起高处坠落事件，造成一人受伤，经送医救治无效，于2026年1月18日死亡。经初步核实：情况属实。事故发生后，生产经营单位未按规定报告该起事故，属于瞒报生产安全事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，经疏勒县人民政府批准，成立由政府副县长任组长，县纪委监委、应急管理局、公安局、市场监督管理局、人力资源和社会保障局、总工会、商务局等部门组成的疏勒县润捷废品回收站“1·3”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请县人民检察院派员参加，对事故进行全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问、综合分析等方式，查明了事故的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议及事故防范和整改措施。

经调查认定，疏勒县润捷废品回收站“1·3”一般高处坠落事故是一起生产经营单位主体责任落实不到位，从业人员违规作业导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况


疏勒县润捷废品回收站：成立于2025年02月08日；注册地址：新疆喀什地区疏勒县疏勒镇永安村4组002号；经营者：李某某；注册类型：个体工商户；企业统一社会信用代码：92653122MAEBBYXXXX。经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；橡胶制品销售；塑胶表面处理；轮胎销售；纸制品销售；环境保护专用设备销售；塑料制品销售；塑料制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。登记机关：疏勒县市场监督管理局。

（二）废品回收站经营状况

2024年12月左右至2025年2月，李某某、秦某某、邢某某等人合伙在未取得营业执照的情况下利用疏勒县疏勒镇永安（6）村4组002号场地从事废旧轮胎回收业务，至2025年2月8日以李某某名义注册登记了疏勒县润捷废品回收站（李某某不参与该废品回收站的生产经营活动）。期间，秦某某因个人原因退出，李某某因车祸去世后，由邢某某实际经营管理废品回收站。朱某某免费使用废品回收站场地存放、销售收购的废旧轮胎（至事故发生朱某某未办理相关营业执照），具体存放位置为面向场地大门（由外向内）左侧（住房区域）（图一）。事故发生当日从疏勒县润捷废品回收站共计出售4车轮胎，事故发生车辆所装废旧轮胎为朱某某和邢某某两人共有，且直接导致事故发生的轮

胎为邢某某的轮胎。事故发生后，根据李某某家属要求，李某某于2026年1月5日前往疏勒县市场监督管理局办理了疏勒县润捷废品回收站营业执照注销手续。

轮胎存放区域大概分布图



图一

（三）场地租赁合同及安全协议签订情况

1. 2008年3月1日艾某与原疏勒县巴仁乡阿热克其其村(现疏勒县疏勒镇永安村)签订土地承包合同，约定将现疏勒镇永安(6)村4组002号土地发包给艾某，承包期限2008年3月2日至2038年3月1日。

2. 2023年5月12日疏勒县疏勒镇永安(6)村4组002号场地使用权人艾某与李某某签订场地、厂房租赁合同，租赁期限：2023年5月12日起至2026年5月11日止。2023年期间李某某

利用该场地进行玻璃钢化粪池制造活动。

3. 2024 年李某某将该场地转租给李某某、秦某某、邢某某等人，未提供场地、厂房租赁合同。李某某、秦某某、邢某某等人利用该场地从事废旧轮胎回收业务，期间经秦某某介绍朱某某免费使用废品回收站场地存放、销售废旧轮胎。

（四）有关单位和人员的合同、劳务关系情况

疏勒县润捷废品回收站及实际经营者邢某某未与从业人员签订劳动（劳务）合同。

（五）事故发生单位安全管理情况

疏勒县润捷废品回收站及实际经营者邢某某落实安全生产职责不到位，未制定相关的安全生产规章制度和操作规程；未建立健全全员安全生产责任制；未组织制定生产安全事故应急救援预案；未开展应急演练；未开展隐患排查工作；未对从业人员进行安全生产教育和培训工作；未督促从业人员规范开展装车作业（涉高处作业）；装车现场未安排安全监护人员；未向作业人员提供安全防护用品。

（六）负有监管职责的部门安全监管情况

1. 县商务局。制定了《疏勒县商务领域安全生产配合检查工作计划》和《2025 年疏勒县商务局安全生产年度配合检查方案》。2025 年以来，未对疏勒县润捷废品回收站开展安全生产检查或帮扶指导。

2. 疏勒镇人民政府。2025 年以来对疏勒县润捷废品回收站开展安全生产检查 5 次，安排疏勒镇永安村村委会每月对该废品

回收站开展安全检查，发现的问题隐患均现场督促整改。

（七）天气情况

2026 年 1 月 3 日，事故发生地多云，风力 3 级，气温 -7°C $\sim -1^{\circ}\text{C}$ ，事发地无降水、大风、地震和其他突发自然灾害发生。

二、事故发生经过及应急救援情况


（一）事故发生经过

2026 年 1 月 3 日 15:03 分许，疏勒县润捷废品回收站实际经营者邢某某和自然人朱某某组织人员出售回收站内废旧轮胎。19:15 分许，陈某某驾驶抓机将轮胎装运至车牌号为新 A·H7997 货车上（货车为白色江淮牌中型仓栅式货车，外廓尺寸:5995×2400×3400mm，；车辆登记所有人：乌鲁木齐好运众鑫汽车运输有限公司，实际所有人：吐某），图某等人在车辆货箱内整理摆放轮胎（作业期间未戴安全帽、未系安全绳）；20:05 分许，货车上摆放的轮胎已超过货箱仓栅一个轮胎水平的高度（距离地面约 3 米），20:06 分许，陈某某驾驶抓机抓起地磅房旁 5 条水平叠放的轮胎运至货箱顶部，图某上前整理摆放轮胎（身体紧贴叠放的轮胎，双手扶着顶部轮胎，双脚站在轮胎内侧边缘上），抓机上爪抬起的瞬间，水平叠放的 5 条轮胎失稳倾倒，图某受到轮胎倾倒的冲击力，加之脚下不稳，身体失衡摔倒后，从车上坠落。

（二）事故现场情况

事故现场位于新疆喀什地区疏勒县疏勒镇永安（6）村 4 组疏勒润捷废品回收站内。北侧为疏勒镇永安（6）村 1 组，东侧

为疏勒镇永安（6）村2组，南侧为疏勒镇永安（6）村3组，西侧为疏勒镇永安（6）村5组，以疏勒镇永安（6）村4组疏勒县润捷废品回收站为中心，现场北侧为疏勒镇永安（6）村4组田地，东侧疏勒镇永安（6）村4组田地，南侧为疏勒镇永安（6）村4组003号厂子，西侧为空地。疏勒镇永安（6）村4组疏勒县润捷废品回收站坐东朝西，院门朝西开，双扇内开门，院内北侧为废旧轮胎堆，东北侧为杂物，东侧为自建房，南侧为废品回收站，西侧为废品回收站员工宿舍及废品回收站库房，其东侧空地地处即为案发中心现场（见图二、图三）。



图二



图三

（三）事故报告情况

事故发生后，20：08分朱某某拨打了“120”急救电话，该废品回收站实际经营者邢某某及现场人员未向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

（四）事故救援情况

1月3日20时06分许，疏勒县润捷废品回收站实际经营者邢某某发现图某从货箱顶部坠落后，第一时间让现场人员朱某某上前查看伤者情况。邢某某到达现场后与朱某某合力将侧躺的图某扶起倚靠在车身上，并询问伤情。20:08分许，朱某某拨打了“120”急救电话，随后，朱某某前往315国道路口（福利加油站处）引导救护车开往事故现场；20:23分许“120”救护车到达现场，20:24分许“120”救护车将图某送往疏勒县人民医院救治。1月4日图某转至喀什地区第一人民医院重症医学二科救治，经救治无效，于2026年1月18日死亡。

（五）善后处置情况

事故发生后，图某的救治费用均由其家属支付；疏勒县润捷废品回收站及相关人员未承担相应的赔偿责任。

（六）应急救援评估

疏勒县润捷废品回收站未制定事故应急救援预案，事故发生后，仅现场人员拨打了“120”急救电话。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况：事故造成1人死亡，死者：图某，新疆疏勒县人，男，维吾尔族，54岁，群众，疏勒县润捷废品回收站临时工。

（二）直接经济损失：共计约85516.12元，其中：医药费

71036.12、殡葬费 14480 元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1. 直接原因

疏勒县润捷废品回收站临时工图某安全生产意识淡薄，对装车过程中存在的坠落风险辨识不足，在未佩戴安全帽、未系安全绳的情况下违规进行高处作业，受到叠放轮胎倾倒冲击力作用，身体失衡，导致高处坠落，是事故发生的直接原因。

2. 间接原因

（1）疏勒县润捷废品回收站及实际经营者邢某某对从业人员的安全生产教育和培训缺失，从业人员安全意识淡薄；高处作业期间未督促作业人员戴安全帽、系安全绳；未安排现场安全监护人员。

（2）朱某某对装车作业人员的安全教育培训不到位；未提供劳动防护用品，并督促装车人员规范佩戴；装车作业现场管理混乱。

（二）事故性质

疏勒县润捷废品回收站“1·3”一般高处坠落事故是一起生产经营单位主体责任落实不到位，从业人员违规作业导致的一般生产安全责任事故。

五、事故发生单位存在的主要问题

疏勒县润捷废品回收站。安全生产主体责任落实不到位，对从业人员的安全生产教育和培训缺失；未建立健全全员安全生产责任制；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；未制定相关的安全生产规章制度和操作规程；未向从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；对朱某某在回收站内销售（包括装车）废旧轮胎过程中的安全生产工作统一协调管理不到位。

六、有关监管部门主要问题

疏勒县商务局。商务局作为再生资源回收加工企业的行业主管部门，落实安全监管职责不力，2025年以来，未对疏勒县润捷废品回收站开展安全生产检查或帮扶指导。

疏勒镇人民政府。落实属地安全生产监管职责不到位，对疏勒县润捷废品回收站安全生产工作检查不全面、不细致，未督促回收站及时消除作业人员违章操作、安全生产管理缺失等事故隐患。

七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

图某，男，维吾尔族，群众，新疆疏勒县人，疏勒县润捷废品回收站临时工。安全生产意识淡薄，对装车过程中存在的坠落风险辨识不足，在未佩戴安全帽、未系安全绳的情况下违规进行

高处作业，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免于追责。

（二）对相关责任人员的处理建议

1. 邢某某，男，汉族，中共党员，疏勒县润捷废品回收站实际经营者。落实安全生产工作职责不力，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；未及时、如实报告生产安全事故；对事故的发生负有责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项、第六项、第七项^[1]的规定。建议由疏勒县应急管理局依法依规进行处理。

2. 朱某某，男，汉族，群众，未取得再生资源回收营业执照以个人名义从事废旧轮胎收购和销售活动；在出售废旧轮胎过程中对装车人员的安全教育培训不到位；未提供劳动防护用品，并督促装车人员规范佩戴；装车作业现场管理混乱，对事故的发生负有责任。建议由疏勒县应急管理局依法依规进行处理。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

^[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

疏勒县润捷废品回收站。安全生产主体责任落实不到位，未对从业人员进行安全生产教育和培训工作；隐患排查整改工作缺失，未及时消除违章高处作业的事故隐患；实施高处作业期间未安排专人进行现场安全管理；未依法向作业人员提供劳动防护用品；未制定本单位的生产安全事故应急救援预案，未定期组织应急救援演练；既未与站内其他经营者签订安全生产管理协议，也未对站内其他经营者的安全生产工作进行统一协调管理。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款^[2]、第四十一条第二款^[3]、第四十三条^[4]、第四十五条^[5]、第四十九条第二款^[6]、第八十一条^[7]的规定。对事故的发生负有责任，鉴于疏勒县润捷废品回收站属于个体工商户。根据《中华人民共和国民法典》第五十四条^[8]、第五十六条第一款^[9]的规定，个体工商户属于特殊

^[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

^[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

^[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

^[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

^[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

^[7] 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

^[8] 《中华人民共和国民法典》第五十四条 自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户。

^[9] 《中华人民共和国民法典》第五十六条第一款 个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。

自然人，本身并无独立财产，系以经营者个人或其家庭财产承担责任，个体工商户与经营者个人（或其家庭）在资格、责任财产上均非相互独立，对涉个体工商户的安全事故责任追究不能适用“双罚制”，也不能按照“责任单位”的责任标准追究责任。建议由疏勒县应急管理局依法依规追究疏勒县润捷废品回收站实际经营者责任。

（四）对有关监管部门的处理建议

疏勒县商务局。作为再生资源回收加工企业的行业主管部门，履行安全生产监管职责不力，2025 年以来，未对疏勒县润捷废品回收站开展安全生产检查或帮扶指导。建议责成疏勒县商务局向疏勒县人民政府作出深刻书面检查。

疏勒镇人民政府。落实属地安全生产监管职责不到位，对疏勒县润捷废品回收站安全生产工作检查不全面、不细致，未督促回收站及时消除作业人员违章操作、安全生产管理缺失等事故隐患。建议责成疏勒镇人民政府向疏勒县人民政府作出深刻书面检查。

八、事故整改和防范措施建议

1. 疏勒县商务局。严格落实“三管三必须”的要求，强化对疏勒县辖区内再生资源回收行业安全生产监管指导，重点整治再生资源回收行业存在的生产安全事故隐患。要以注重实效为原则，督促再生资源回收行业落实安全生产主体责任，落实一线从

业人员岗位责任制，提升再生资源回收行业主体安全生产意识，提高隐患排查治理能力，防范类似事故的发生。

2. 疏勒镇人民政府。要深刻汲取事故教训，建立健全安全生产责任体系，进一步加强辖区内各生产经营单位安全隐患排查力度，及时消除各类安全隐患，杜绝此类事故再次发生。

疏勒县润捷废品回收站 “1·3” 一般高处坠落

事故调查组（代章）

2026 年 5 月 7 日