



文昌市人民政府

wenchang.hainan.gov.cn

中文域名：文昌市人民政府办公室.政务

繁 EN 无障碍浏览 | 关怀版

请输入您要搜索的关键词



首页 市领导 新闻 信息公开 政务服务 互动 数据 市情

文昌市应急管理局 > 信息公开

分享到：



索引号：75438310-8/2025-80726

主题分类：

发文机关：文昌市应急管理局

成文日期：2025-08-27 09:25

标 题：文昌抱罗“7·31”一般淹溺事故调查报告

文 号：

发布日期：2025-08-27 09:25

时 效 性：有效

文昌抱罗“7·31”一般淹溺事故调查报告

2025年7月31日14时30分许，文昌市抱罗镇凤田村附近鱼塘发生一起淹溺事故，造成1名工人死亡，直接经济损失约为12万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《海南经济特区安全生产条例》等有关法律法规规定，文昌市人民政府成立由市应急局、市公安局、市农业农村局、市总工会、市综合行政执法局、抱罗镇政府等单位组成的文昌抱罗“7·31”一般淹溺事故调查组（以下简称：事故调查组）开展事故调查工作。事故调查组邀请市人民检察院、市监察委参加了事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因和人员伤亡情况，认定事故性质，提出了事故防范措施。

经调查认定，文昌抱罗“7·31”一般淹溺事故是一起个人鱼塘临时聘请工人捕鱼，工人熊辉珠不慎溺水，致其死亡的非生产安全责任事故¹。

一、事故基本情况

¹ 依据《安全生产法》第二条“在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称生产经营单位）的安全生产，适用本法”规定，郭仁和、韩海山鱼塘未办理工商营业执照，个人从事养殖业，不属于生产经营单位，不适用于《安全生产法》，事故调查组认定文昌抱罗“7·31”一般淹溺事故属于非生产安全责任事故。

（一）事故相关情况

事故发生鱼塘情况：位于文昌市抱罗镇凤田村，郭仁在于2024年2月1日与符和海个人签订合同，租下该鱼塘5年用于养殖，5年租金共计1万元。现由韩海山、郭仁和管理。郭仁和、韩海山约定该鱼塘去除成本后的净收益两人五五分成。

临时聘请工人情况：因鱼塘需要工人捕鱼，韩海山联系周解德临时聘请工人来为他鱼塘捕鱼。周解德就联系17名工人来捕鱼。约定人工费一人一天260，共18人，周解德提供渔网、捕鱼工具、装鱼袋子，费用310元，共计4990元。8月1日韩海山通过微信把4990元转给周解德妻子。

（二）事故发生经过

2025年7月31日，18名工人（含死者熊辉珠）在韩海山与郭仁和合作经营的鱼塘进行捕鱼作业，工作于当天早上6时许开始。中午，工人们用餐完毕后，开始将鱼装车。装车工作完成后，工人们（含熊辉珠）进入鱼塘水中（水位约在腹部以上、胸部以下位置）进行拉网捕鱼作业。期间，熊辉珠突然发生溺水。在附近的周解德观察到熊辉珠在水中挣扎，其头部曾短暂数次抬出水面。周解德随即尝试施救，但未能成功抓住熊辉珠。熊辉珠随即沉入水中。周解德立即上岸电话通知韩海山，告知有工人溺水。此时，郭仁和恰好从附近购买矿泉水返回。郭仁和接到消息后，迅速拨打110、

120、119 报警电话求助。同时，周解德及郭仁和组织现场工人在水中利用渔网进行初步搜救打捞，但数次尝试均未找到溺水者。抱罗派出所民警及抱罗镇卫生院医护人员接报后，迅速抵达事故现场。后续赶到的消防救援人员加入搜救，同样采用拉网方式在水域中搜寻。约当日下午 4 时，消防救援人员将熊辉珠成功打捞上岸。经现场医护人员立即检查，宣告熊辉珠死亡。

（三）人员伤亡情况

本次事故共造成 1 人死亡。

死者情况：熊辉珠，男，汉族，1980 年 7 月 8 日出生，户家庭住址：湖南永州道县乐福堂乡塘碑村人，生前从事工作：文昌市抱罗镇韩海山与郭仁和合作经营鱼塘临时聘请工人。

二、事故应急处置情况

事故接报后，文昌市人民政府立即组织应急、公安、消防、卫健、农业农村等部门及抱罗镇政府开展应急处置工作。各部门和属地镇政府通力协作、密切配合、应急响应及时、救援行动迅速、善后处理平稳有序。

经过多次调解后，8 月 18 日，抱罗镇政府再次组织双方开展调解工作，双方就赔偿问题达成初步协议，韩海山作为鱼塘主先行赔偿给 12 万元给死者熊辉珠家属。

三、事故直接原因

（一）直接原因

事故直接原因是：工人熊辉珠在鱼塘捕鱼时，不慎溺水，导致人员死亡。

（二）间接原因

1. 安全风险辨识不到位，应急措施未落实；2. 组织捕鱼作业时未提供救生衣等劳动防护用品；3. 未对工人进行安全教育培训导致工人不具备安全生产知识。

四、相关人员及单位存在的主要问题

（一）相关人员

韩海山、郭仁和。作为鱼塘实际管理方未全面履行安全生产主体责任，未为捕鱼工人提供救生衣等劳动防护用品。

周解德。作为本次捕鱼工作的工头（组织者）未对捕鱼工人开展安全生产教育和培训。

（二）相关部门

文昌市农业农村局。履行水产养殖行业安全监管职责不到位，对全市水产养殖户防溺水安全宣传教育培训不到位。

（三）地方政府

抱罗镇政府。对辖区水产养殖户安全监管不到位，对属地水产养殖户防溺水安全宣传教育培训不到位。

五、对相关人员处理建议

鱼塘主（韩海山、郭仁和）及周解德（组织者），对本起事故负有责任。

六、事故防范和整改措施

（一）韩海山与郭仁和合作经营鱼塘必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教


育从业人员按照使用规则佩戴、使用。韩海山与郭仁和合作经营鱼塘应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，了解事故应急处理措施。

（二）市农业农村局要深刻吸取此次事故教训，举一反三，严格落实水产养殖行业安全生产监管职责，推动落实文昌市安全生产治本攻坚三年行动，督促水产养殖行业生产经营单位及个体户认真执行国家有关安全生产的法律法规，履行安全生产的主体责任，及时消除各类隐患，预防和减少生产安全事故的发生。

（三）抱罗镇政府要严格按照“属地管理”原则，履行好安全监管职责，推动落实文昌市安全生产治本攻坚三年行动，督促辖区内水产养殖行业生产经营单位和个体户认真执行国家有关安全生产的法律法规，履行安全生产的主体责任预防和减少生产安全事故的发生。

文昌抱罗“7·31”一般淹溺事故调查组

2025年8月21日



扫一扫在手机打开当前页



[【TOP】](#) [【打印页面】](#) [【关闭页面】](#)

链 接

 [中国政府网](#)

 [海南省政府网](#)

 [市人大](#)

[国家部委](#)

[省直部门](#)

[市县政府](#)

[市政府机构](#)

[各镇政府](#)

[其他](#)

版权所有@文昌市人民政府办公室 中文域名：文昌市人民政府办公室.政务

主办：文昌市人民政府办公室 运行维护：文昌市政府网站管理中心

琼ICP备2025063607号 政府网站标识码：4690050001  琼公网安备 46900502000106号

网站违法和不良信息举报电话：0898-63292628、0898-12345

